



5806118

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.10.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	528092		



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	cm ³
Modell	ZOE	Motoreffekt	100 kW
Type	AG	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EN18033	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VF1AG000765936580	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	38146	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	22.10.2020
		Frist for neste EU kontroll	10.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5806118

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* Varsler på nøkkelkort lavt batteri.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
62.6	Ladekabel elbil/hybrid	* * Diverse adapter til lader.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
83.22	Dør-/panseråpner	* - Slitt dørstoppere begge sider bak.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Støtfanger foran
86.21		Steinsprut:	Panser
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5806118

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr O

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

Bremser

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid O

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator R

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5806118

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	O
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5806118


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,50 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	530 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	530 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5806118



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5806118



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5806118



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



5806118



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



5806118

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EN18033	VF1AG000765936580
Årsmodell	Merke/Modell
19-25	Zoe R135
Motorkode	Km
5AQ-605 (5AQ-60)	38 144

Utført med feil (96)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP (CAN)	DTC 508686	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	DTC E14E87	Can connection with instrument cluster ECU — No communication
Air conditioning	DTC A4A514	Air quality sensor — Function faulty.
	DTC A4C009	REFRIGANT PRESSURE — Pressure incorrect
	DTC A4F414	Steering wheel heating — Fault in electric circuit
BMS - Safety system CAN	DTC 1BB108	Electric traction battery ECU — Function faulty.
Brake booster	DTC 58F902	Electromechanical brake booster/brake booster ECU — Function faulty.
CCS charge ECU	DTC AB1D87	High-voltage battery module charge management — Function faulty.
Cell phone induction charge system	DTC 9B0008	CAN bus — Communication disturbed
Electro BCB CAN	DTC 066796	Electronic filter of high-voltage battery module charger — Function faulty.
	DTC 066864	Ground resistance — Fault in electric circuit
	DTC 0671F5	Electric drive power electronics — Current control faulty
	DTC 069094	Charging station — Voltage/charging faulty
Electro EVC CAN	DTC 065711	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	DTC 15A029	Electric drive motor — Performance faulty
	DTC 15A731	Pilot conductor (charging interface) — Fault in electric circuit
	DTC 160472	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	DTC 160563	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Communication with external charger defective.
	DTC 161161	ECU hardware — Internal fault
	DTC 162986	High-voltage battery module charger — Function faulty.
	DTC 163701	Direct current charge contactor — Temperature fault!
	DTC 163D01	Charging socket illumination — Function faulty.
	DTC E34282	DC-DC converter — Signal or message faulty
	DTC E34286	DC-DC converter — Signal or message faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Electro PEB CAN	DTC 080C96	Inverter — Function faulty.
	DTC 082019	Electric drive motor — Excitation circuit faulty
	DTC 084262	Fan for electric drive power electronics — Function/electric circuit faulty
	DTC 0852F2	DC-DC converter — Function/range faulty.
	DTC 086162	ECU — Defective ECU
	DTC 086196	ECU — Defective ECU
Front camera CAN	DTC 650A86	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	DTC 650B86	CAN bus connection to power steering ECU — No communication
	DTC 650C87	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
	DTC 650D86	Front camera module — Signal/function faulty
	DTC 650D87	Front camera module — Signal/function faulty
	DTC 651287	CAN bus connection to transmission ECU — No communication
High-voltage battery module management (BMS) CAN	DTC 651487	CAN bus connection to radar sensor unit — CAN message missing
High-voltage battery module management (BMS) CAN	DTC 1B0E41	Electric traction battery ECU — Function faulty.
	DTC 1B2081	Direct current charge contactor — Faulty Electric Control CIRCUIT
Instrument panel CAN	DTC 940815	Seat belt warning lamp — Fault in electric circuit
	DTC 940E88	Ethernet connection — No communication
	DTC 941614	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
	DTC E15487	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
Keyless entry and drive module CAN	DTC A08123	Sensor for outside driver door handle contact — Function faulty.
	DTC E15B87	CAN bus connection to fuse and switch unit — Communication disturbed
Multimedia interface CAN	DTC 9F3273	Touch screen — Function faulty.
	DTC 9F3386	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
	DTC 9F3388	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
Navigation	DTC 932913	Microphone 2 — Function faulty.
	DTC 93398F	Rear camera — Faulty signal or electric circuit
	DTC 934116	ECU — Function/electric circuit faulty
Parking assist CAN	DTC A72097	Parking aid sensor rear outside left — Function faulty.
	DTC A72397	Parking aid sensor rear outside right — Function faulty.
	DTC A72997	Parking aid sensor front outside left — Function faulty.
	DTC A72A97	Parking aid sensor front inside left — Function faulty.
	DTC A72B97	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
	DTC A72C97	Parking aid sensor front outside right — Function faulty.
	DTC A72E97	Parking assist sensor sideways FL — Function faulty.
	DTC A72F97	Side parking assist sensor RL — Function faulty.
	DTC A73414	Blind spot warning lamp left — Function/electric circuit faulty
	DTC A73514	Blind spot warning lamp right — Function/electric circuit faulty
	DTC A74587	CAN bus connection to parking assist — Communication disturbed
	DTC A74787	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	DTC A74B87	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication faulty
	DTC E15487	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System		Feilkoder og Beskrivelse	
Parking brake	CAN	DTC 501386	CAN bus connection from brake system ECU — Communication disturbed
		DTC 501586	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
		DTC 501887	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
Power steering	CAN	DTC 563687	Multimedia ECU — Communication faulty
Radar CAN		DTC 659186	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
Telematics		DTC AE138F	USB connection to telematic control unit — Communication faulty
		DTC AE16F0	Telematics ECU — Faulty communication protocol
		DTC AE1706	Telematics ECU — Programming missing/incorrect
		DTC AE17F0	Telematics ECU — Programming missing/incorrect
		DTC AE2209	SIM card — Function faulty.
		DTC AE2306	Telephone module (GSM) — Communication faulty
		DTC AE3D06	Telematics ECU — VIN not saved
UCH	CAN	DTC 57117A	Tire pressure sensor 1 — Tyre pressure too low
		DTC 57117B	Tire pressure sensor 1 — Tyre pressure too low
		DTC 57127B	Tyre pressure sensor 2 — Tyre pressure too low
		DTC 57137A	Tyre pressure sensor 3 — Tyre pressure too low
		DTC 57137B	Tyre pressure sensor 3 — Tyre pressure too low
		DTC 57147B	Tyre pressure sensor 4 — Tyre pressure too low
		DTC 574121	Tyre pressure sensor FL — Tyre pressure too low
		DTC 574221	Tyre pressure sensor FR — Tyre pressure too low
		DTC 574321	Tyre pressure sensor RR — Tyre pressure too low
		DTC 574421	Tyre pressure sensor RL — Tyre pressure too low
		DTC AC2123	Buckle switch driver side — Fault in electric circuit
		DTC AC7112	Entrance illumination — Fault in electric circuit
		DTC AF7002	Brake pedal switch — Fault in electric circuit
		DTC AF7124	Brake pedal switch — Fault in electric circuit
		DTC AF7224	Brake pedal switch — Fault in electric circuit
		DTC DC0008	Sensor for rain-/light recognition — Fault in electric circuit
UPC	CAN	DTC 920F16	Alternator — Voltage/charging faulty
		DTC 922D67	Front wiper motor — Fault in electric circuit
		DTC E15487	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
ABS	Steering angle sensor ECU
Airbag	Airbag(CAN)
Anti-theft device	CAN Gateway
Safety	Acoustic pedestrian warning system