



5845358

NAF Verdivurdering

Testdato
24.10.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	528452		



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Model S	Motoreffekt	145 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EL67663	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJSA7H24FFP76680	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	151787	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2015
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	26.05.2015
		Frist for neste EU kontroll	31.08.2026



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingsselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerte feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5845358

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
58.10	Fjærer / fjærbein	* Bilen ligger lavt foran, tegn til lekkasje. Videre feil søk anbefales	
62.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
64.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Venstre bak
80.8	Støtfanger bak	Lakkskade	Spotlakkere (smartrep)
84.1	Venstre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekkklakkere
85.1	Venstre bakskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekkklakkere
94.2	Høyre bakskjerm	Bulk(er) uten lakkskade	Rette og flekkklakkere
101.13	Tak	* Mangler deksel	
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke, ingen reaksjon fra nøkkel. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
44.6	Ladekabel elbil/hybrid	* Frunk/bagasje var ikke tilgjengelig for kontroll. Ukjent om det er lade kabel	
49.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
50.32	Ekstra hjulsett	* Ekstra hjulsett er ikke kontrollert	
70.9	Karosseri generelt	* Diverse små bulker/lakk riper	
74.9	Seter	* Bakseter ikke inspisert	



5845358

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter	Kaldt lokale;Redusert belysning;Uten full testeutrustning;Uten løftebukk
Er testen utført på NAF Senteret?	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Starter ikke



5845358

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**

12 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

13 - Lys ✓

15 - Refleks ✓

Elektriske anlegg44 - Ladekabel elbil/hybrid **O**

45 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

48 - Dekk ✓

49 - Felg **O**50 - Ekstra hjulsett **O****Styring**

52 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

Hjuloppheng58 - Fjærer / fjærbein **R****Karosseri**62 - Frontrute **R**

63 - Siderute/bakrute ✓

64 - Dør-/panseråpner **R**

66 - Takluke/Panoramatak ✓

68 - Understellsnummer ✓

70 - Karosseri generelt **O****Interiør**

71 - Dashbord / midtkonsoll ✓

72 - Taktrekk ✓

73 - Dørtrekk ✓

74 - Seter **O**

75 - Bilbelte ✓

76 - Gulvmatter/-teppe ✓

77 - Bagasjeromstildekning ✓

78 - Interiør generelt ✓

Støtfangere

79 - Støtfanger foran ✓

80 - Støtfanger bak **R****Sone 1 (venstre side)**

81 - Venstre forskjerm ✓

82 - Venstre fordør ✓

83 - Venstre speil ✓

84 - Venstre bakdør **R**85 - Venstre bakskjerm **R**

86 - Venstre kanal ✓

87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓

Sone 2 (høyre side)

90 - Høyre forskjerm ✓

91 - Høyre fordør ✓

92 - Høyre speil ✓

93 - Høyre bakdør ✓

94 - Høyre bakskjerm **R**

95 - Høyre kanal ✓

96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

100 - Panser ✓

101 - Tak **R**

102 - Takluke ✓

103 - Bakluke ✓

Sone 5 (entre, lasterom)

104 - Døråpning ✓

105 - Lasterom ✓

Annet107 - Udefinerbare feil **R**



5845358

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
44.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
48.1	Dekk	Mønsterdybde VF	Kontrollert visuelt
48.2		Mønsterdybde HF	Kontrollert visuelt
48.3		Mønsterdybde VB	Kontrollert visuelt
48.4		Mønsterdybde HB	Kontrollert visuelt
48.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**

**13. Generelt****14. Generelt****15. Generelt****16. Generelt****17. Generelt****18. Frontrute****19. Høyre bakskjerm****20. Støtfanger bak****21. Venstre bakskjerm****22. Venstre bakdør****23. Tak****24. Dør-/panseråpner**



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



5845358

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.