

Tilstandsrapport

Teknisk kontroll og vurdering av kjøretøy

Grunnleggende informasjon

Dokument nr: -	Dato: 30.10.2025
Verksted: -	Utføres innen: -
Merke/modell: MERCEDES C 350 e	Reg.nr: RL11142
VIN: WDD2052471F395415	Km-stand: 87370

Kjøretøyopplysninger

Kjøpt: Brukt Brukt som: Privat

Prøvekjøring

5	✓ Ok	-
6	✓ Ok	-
7	✓ Ok	-
8	✓ Anmerk.	Motorlampe lyser
10	✓ Ok	-
11	✓ Ok	-
12	✓ Ok	-
13	✓ Ok	-
15	✓ Ok	-
16	✓ Ok	-
17	✓ Ok	-
18	✓ Ok	-
19	✓ Ok	-

Bil på bakken

20	✓ Ok	-
21	✓ Ok	-
22	✓ Ok	-
25	✓ Anmerk.	Diverse riper og bruksmerker rundt om på bil
26	✓ Anmerk.	Noe krakkelering i blinklysglass speil
27	✓ Ok	-
28	✓ Ok	-
29	✓ Ok	-
30	✓ Ok	-
31	✓ Anmerk.	Noe steinsprut frontrute
33	✓ Ok	-
34	✓ Ok	-
35	✓ Ok	-
36	✓ Ok	-
38	✓ Ok	-
40	✓ Ok	-
42	✓ Ok	-
43	✓ Ok	-
44	✓ Ok	-
45	✓ Ok	-
46	✓ Ok	-
47	✓ Ok	-
48	✓ Ok	-
49	✓ Ok	-

50	✓ Ok	-
51	✓ Ok	-
52	✓ Ok	-
53	✓ Ok	-
54	✓ Ok	-
55	✓ Ok	-
56	✓ Ok	-
57	✓ Ok	-

Dekk - Mønsterdybde (mm)

VF: 6	HF: 6	VB: 6	HB: 6
-------	-------	-------	-------

Elektrisk drivlinje

Ladeport: Ok

Elektrisk system

90	✓ Ok	-
91	✓ Ok	-
92	✓ Ok	-
93	✓ Ok	-
94	✓ Ok	-
95	✓ Ok	-

Signatur og godkjenning

Utført av: Martin Aabel

Dato: 30.10.2025

MA