



5857887

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.10.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 538422

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke BMW
Modell 525d xDRIVE
Type 5L
Registreringsnr. BT13921
Understellsnr. WBA5C91070D459869
Km.stand. 0
Farge Grå
Karosseritype Sedan

Motorstørrelse 1995 cm³
Motoreffekt 160 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2013
Registrert første gang 27.09.2013
Frist for neste EU kontroll 03.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5857887

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre baklys
17.27		* Mangler hovedlykter og tåkelykter foran	
28.6	Utvendig tilstand motor	* Mangler deler motor	
45.17	Instrumenter	* Mangler instrument	
46.9	Radio / Multimedia	* Mangler radio/multimedia enhet	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
71.8	Ratt, rattaksel, ledd	* Mangler ratt	
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Høyre fordør
82.12		* Knust rute venstre foran	
84.6	Lås	* Mangler tenningsbryter	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre forskjerm
86.16		* Mangler støtfanger foran, panser, diffuser på bakfanger og kanalskjørt høyre side	
87.10	Utvendig speil	* Mangler speilkapper venstre og høyre side	
91.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord
96.2	Dørtrekk	Løst dørtrekk	Venstre fordør, Høyre fordør
98.4	Seter	Feil med innfesting for sete:	Venstre foran
98.6		* Mangler bakseter	
102.3	Laste-/bagasjerom	Fukt i gulvteppe	Midtre
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
86.35	Lakk / karosseri utvendig	* Bilen er helfoliert - lakk ikke kontrollert.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremserør	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsekraftforsterker	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsepedal	Bilen er ikke prøvekjørt



5857887

Punkt	Årsak
Lyd / lyssignaler	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motorfester	Ikke tilgjengelig for kontroll
Elektrisk vindusheis	Ikke tilgjengelig for kontroll
Oppvarmet bakrute	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kupevifte	Ikke tilgjengelig for kontroll
Sentrallås	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styreservo	Bilen er ikke prøvekjørt
Fjærer / fjærbein	Ikke tilgjengelig for kontroll
Travers	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivaksler	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styrestag/ledd	Ikke tilgjengelig for kontroll
Varsellamper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Instrument belysning	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Lyktespyler / Visker	Ikke tilgjengelig for kontroll
Takluke/Panoramatak	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Parkeringsbrems	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremsevirkning	Bilen er ikke prøvekjørt
Oljenivå motor	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølesystem	Bilen er ikke prøvekjørt
Eksosanlegg	Ikke tilgjengelig for kontroll
Differensial	Ikke tilgjengelig for kontroll
Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt
Støtdempere	Ikke tilgjengelig for kontroll
Stabilisator	Ikke tilgjengelig for kontroll
Underside	Ikke tilgjengelig for kontroll
Setevarmer	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper utvidet	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styresnekke, tannstang	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremseslanger	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivstofftank, rør, slange	Ikke tilgjengelig for kontroll
Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Opphengs- / bærearmer foraksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Motor virkemåte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ikke tilgjengelig for kontroll



5857887

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:

Ja

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

ikke kjørbare



5857887

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems |

9 - Bremsevirkning |

10 - Bremsevæsknivå **✓**

11 - Bremsevæskens kokepunkt |

12 - Bremserør |

13 - Bremseslanger |

14 - Bremskraftforsterker |

15 - Brems pedal |

Lys og signaler17 - Lys **R**18 - Markeringslys/-lykter **✓**19 - Refleks **✓**

20 - Lyd / lyssignaler |

21 - Varsellamper |

22 - Varsellamper utvidet |

e-Diagnose23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte |

28 - Utvendig tilstand motor **R**

29 - Oljenivå motor |

30 - Kjølevæske **✓**

31 - Kjølevifte |

32 - Kjølesystem |

33 - Eksosanlegg |

35 - Motorfester |

36 - Drivstofftank, rør, slange |

37 - Registerreim **✓****Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) |

41 - Differensial |

42 - Drivaksler |

43 - Mellomaksel |

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning |

45 - Instrumenter **R**46 - Radio / Multimedia **R**

47 - Elektrisk vindusheis |

48 - Oppvarmet bakrute |

49 - Kupevifte |

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) |

52 - Lyktespyler / Visker |

53 - Sentrallås |

54 - Setevarmer |

56 - Drivrem generator **✓**

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri |

Hjul, dekk, felg65 - Dekk **✓**66 - Felg **✓****Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager |

70 - Hjulcapsler/navkopper **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **R**

72 - Styresnekke, tannstang |

73 - Styrestag/ledd |

74 - Styreservo |

Hjuloppheng

75 - Støtdempere |

76 - Stabilisator |

77 - Fjærer / fjærbein |

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel |

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel |

80 - Travers |



5857887

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	R
85 - Takluke/Panoramatak	
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5857887

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Bilen er ikke prøvekjørt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke tilgjengelig for kontroll
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Lys****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5857887



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



5857887

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.