

Tilstandsrapport

Teknisk kontroll og vurdering av kjøretøy

Grunnleggende informasjon

Dokument nr: -	Dato: 10.11.2025
Verksted: -	Utføres innen: -
Merke/modell: Tesla Model 3	Reg.nr: EV82437
VIN: 5YJ3E7EB5KF339200	Km-stand: 83548

Kjøretøyopplysninger

Kjøpt: Brukt Brukt som: Privat

Prøvekjøring

5	✓ Ok	-
6	✓ Ok	-
7	✓ Ok	-
8	✓ Anmerk.	Litt kantkjørte felger
9	✓ Ok	-
10	✓ Ok	-
11	✓ Ok	-
12	✓ Ok	-
13	✓ Ok	-
15	✓ Ok	-
16	✓ Ok	-
17	✓ Ok	-
18	✓ Ok	-
19	✓ Ok	-

Bil på bakken

20	✓ Ok	-
21	✓ Ok	-
22	✓ Ok	-
23	✓ Ikke kontrollert	-
24	✓ Ok	-
25	✓ Anmerk.	Diverse småriper /bruksmerker lakk, rundt om på bil.
26	✓ Ok	-
27	✓ Ok	-
28	✓ Ok	-
29	✓ Ok	-
30	✓ Ok	-
31	✓ Ok	-
32	✓ Ok	-
33	✓ Ok	-
34	✓ Ok	-
35	✓ Ok	-
36	✓ Ok	-
38	✓ Ok	-
40	✓ Ok	-
42	✓ Ok	-
43	✓ Anmerk.	Noe riper hanskerom h.s
44	✓ Ok	-
45	✓ Ok	-
46	✓ Ok	-

47	✓ Ok	-
48	✓ Ok	-
49	✓ Ok	-
50	✓ Ok	-
51	✓ Ok	-
52	✓ Ok	-
53	✓ Ok	-
54	✓ Ok	-
55	✓ Ok	-
56	✓ Ok	-

Dekk - Mønsterdybde (mm)

VF: 7

HF: 7

VB: 7

HB: 7

Elektrisk drivlinje

Ladeport: Ok


Elektrisk system

90	✓ Ok	-
91	✓ Ok	-
92	✓ Ok	-
93	✓ Ok	-
94	✓ Ok	-
95	✓ Ok	-

Signatur og godkjenning

Utført av: Fredrik Haugland

Dato: 10.11.2025



© 2025 Tilstandsrapport - Opprettet 10.11.2025