

XA20289 - 2022 Suzuki Vitara Offroad

Km.stand	65 664	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti		Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	63 311
Egenvekt	1390	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	102	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	TSMLYEH1S00B02634	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.06.2022	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	12.11.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)


Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 12.11.2025
Signatur selgerDato: 12.11.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Flass grill
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Slitt frontrute
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagt i onedrive
- 5.2 Motor - Batteri - Godt batteri
- 5.11 Motor - Service - Servicer utført
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Påbegynt svetting fjærbein VF

BILDER



8.5 Påbegynt svetting fjærbein VF



2.15 Slitt frontrute



2.8 Flass grill



5.2 Godt batteri

8. Dokumentasjon av foreskrevet vedlikehold

Service nr 1	Service nr 2	Service nr 3
☒ Service ☒ Olje motor ☐ Olje girkasse ☐ Registerreim byttet ☐ Kjølevæske byttet ☐ Bremsesveiske byttet ☒ Utført rustkontroll	☒ Service ☒ Olje motor ☐ Olje girkasse ☐ Registerreim byttet ☐ Kjølevæske byttet ☒ Bremsesveiske byttet ☒ Utført rustkontroll	☐ Service ☒ Olje motor ☐ Olje girkasse ☐ Registerreim byttet ☐ Kjølevæske byttet ☐ Bremsesveiske byttet ☒ Utført rustkontroll
Km stand: 15858	Km stand: 35932	Km stand: 63311
MEILHUS BIL Kjøper og selger bil og utrustning Postboks 1435 Trondheim 7001 Trondheim Tlf. 73 20 25 00 E-post: trondheim@meilhusbil.no	MEILHUS BIL Kjøper og selger bil og utrustning Postboks 1435 Trondheim 7001 Trondheim Tlf. 73 20 25 00 E-post: trondheim@meilhusbil.no	LEIRA BIL AS med Bilskadet Tverrveier 55-730 Brestad 7173 85 90 80 • www.leirabil.no Org.nr. 967 427 593
Neste service ved km: 35358	Neste service ved km: 05.25	Neste service ved km: 15.08.2008
Neste service innen dato: 06/24	Neste service innen dato: 05.25	Neste service innen dato: 15.08.2008

5.11 Serviser utført

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	5	5	6	6	Uke 29, 2022
Bremseklosser	60%	60%	30%	30%	