





Tilstandsrapport

MAZDA MAZDA CX-30 4WD

TESTDATO: 13.11.2025

KODE: 1868177




CHASSISNR: JMZDMFWHA00211069

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 26.04.2027

Bruktbil Takst



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler. Under motor og girkasse		
1.2 Verktøy/nødutstyr	Dekktettemiddel utgått/mangler.		
1.3 Dekk/Felger	Kantkjørt felg. 2 stk. Felger til vinterdekk		
1.4 Frontvindu	Steinsprut.		
inkl. mva			



1.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler
Under motor og girkasse



1.2 Dekktettemiddel utgått/mangler



1.3 Kantkjørt felg
2 stk. Felger til vinterdekk



1.3 Kantkjørt felg
2 stk. Felger til vinterdekk



1.4 Steinsprut







KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	

BREMSEBELEGG

	VENSTRE			HØYRE		
	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER
AKSEL 1	30,0		24,3	30,0		24,2
AKSEL 2	70,0			70,0		

Klosser er målt i %

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK

Ikke kontrollert



PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✗ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasje
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Motor
- ✓ Oljeservice og inspeksjon utført
- ✓ Åpne tekniske aksjoner utført

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsesystem
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsesvæske
- ✓ Lekkasje
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Det er gått mindre enn halve tiden før de neste nasjonale lovpålagte kontrollene (f.eks. PKK) skal utføres
- ✓ Reparasjon utført av autorisert verksted
- ✓ Alle uoriginale klistremerker er fjernet
- ✓ Lakken er polert, kromdetaljer vedlikeholdt
- ✓ Understellet er rengjort i området ved hjulhusene
- ✓ Dekk og felger er rengjort og vedlikeholdt
- ✓ Vinduer og speil er rengjort
- ✓ Rengjort innvendig
- ✓ Taktrekk er rengjort
- ✓ Bagasjerom er rengjort
- ✓ Dørstolper med hengsler er rengjort
- ✓ Dør- og kupékledninger er rengjort
- ✓ Sikkerhetsbelter er rengjort, og kontrollert
- ✓ Innsiden av vinduene er rengjort
- ✓ Pedalgummien er rengjort og feilfri

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Quick Check

Toolbox



DLC





■ No DTCs
 ■ Communication Error
 ■ No Communication or Not Equipped
 ■ DTC(s) exist
 ■ DTC Not Supported


Før Justering





Samlet spredning foran





Camber
Venstre foran




Camber
Høyre foran



Samlet spredning bak



Camber
Venstre bak



Camber
Høyre bak

Ingen justering av hjulinnstilling er nødvendig