



5882502

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.11.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvlevei 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 534436

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Porsche
Modell Taycan 4
Type Y1A
Registreringsnr. EF30997
Understellsnr. WP0ZZZY17PSA57022
Km.stand. 33494
Farge Grå
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt 175 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Elektrisk
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2023
Registrert første gang 11.05.2023
Frist for neste EU kontroll 10.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5882502

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
65.13		Corden er synlig	Venstre foran, Høyre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakdør
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæskenivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor



5882502

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

Bremser

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå O

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk R

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5882502

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5882502

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	270,00
9.2		Bremsevirkning, HF	270,00
9.3		Bremsevirkning, VB	290,00
9.4		Bremsevirkning, HB	290,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	17 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,90 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	1,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	1,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	1,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	1,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5882502



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Luftdyse kupé



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Generelt

**25. Generelt****26. Generelt****27. Generelt****28. Generelt****29. Generelt****30. Generelt****31. Generelt****32. Dekk****33. Dekk**



5882502

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



10. nov. 2025

Køretøj: Porsche Taycan Cross Turismo 4
Motorkode: EBFA
Produktionsår: 21-24
Kilometerstand: 33494 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EF30997
VIN: WP0ZZZY17PSA57022 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 10. nov. 2025 09:07:20

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik	7 Fejl
-----------	-----------------	--------

Fejlkode: 19872
CAN-bus-forbindelse fra gearstangsstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 23039
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 43999
El drivmotor
Regulering af omdrejningstal ikke til rådighed.

Fejlkode: 41162
Gearservomotor
Kalibrering ukorrekt.

Fejlkode: 39720
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: 17176
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 38468
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Uplausibelt signal.

Drivlinje	Højspændingseffektelektronik foran	0 Fejl
-----------	------------------------------------	--------

Drivlinje	Højspændingseffektelektronik bag	0 Fejl
-----------	----------------------------------	--------

Drivlinje	Højspændingsbatteri	0 Fejl
Drivlinje	Højspændingslader	12 Fejl

Fejlkode: 2097184
Ladestander
Opladningsproces fejlbehæftet.

Fejlkode: 2097922
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Mekanisk fejl.

Fejlkode: 2097938
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 2
Mekanisk fejl.

Fejlkode: 2098720
Deaktivering af klimaanlæg
Ladetilstand for lav.

Fejlkode: 13705826
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for parkeringsassistent
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 14746251
Højspændingsbatteri-oplader
Lademodul 2 defekt.

Fejlkode: 16711742
Styreenhed intern temperaturmåling
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 2097280
Intelligent ladefunktion
Funktionsbegrænsning

Fejlkode: 2097292
Jævnspænding-lynladefunktion
Opladningsstation og køretøj ikke kompatible.

Fejlkode: 2097293
Ladestander
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3276840
Intelligent ladefunktion
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3280913
Databus
Signaldæmpningsprotokol ukorrekt

Drivlinje	Højspændingslader, jævnspænding	0 Fejl
Drivlinje	Spændingstransformer højspænding	1 Fejl

Fejlkode: 14749680
Styreenhed til DC-DC-konverter
Funktion ukorrekt.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Drivlinje	Termostyring	5 Fejl
Fejlkode: 61010 CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-styreenhed Uplausibelt signal.		
Fejlkode: 32969 A/C-kompressormotor Spænding for lav.		
Fejlkode: 57005 ekspansionsventil Ventil sidder fast (konstant åbnet).		
Fejlkode: 60023 Varmestyling eldriftsbatteri Funktion/strømkreds med fejl.		
Fejlkode: 59489		
bremsesystem	Bremsekraftforstærker	0 Fejl
bremsesystem	ABS/PSM	2 Fejl
Fejlkode: 339457 Bremseventilationsspjæld Uplausibelt signal.		
Fejlkode: 169984 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	1 Fejl
Fejlkode: 14680167 Styreenhed til termostyring Uplausibelt signal.		
Førerassistentsystem	Førerassistentsystemer	2 Fejl
Fejlkode: 4107 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 2117741 Informationselektronik, styreenhed 1 Fejl i kommunikation.		
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	3 Fejl

Fejlkode: 2342
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1538
Sensor autom. afstandsregulering
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 2359
Sensor autom. afstandsregulering
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent venstre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent højre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fronthjørneradar venstre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fronthjørneradar højre side	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Natsynssystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Bakkamerasystem	0 Fejl
Komfort	Gateway	6 Fejl

Fejlkode: 131687
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 131829
Motorstyringsenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 131830
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 16711778
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 16711779
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 16711952
Ethernet-forbindelse
Adressering forkert.

Komfort	BCM foran	2 Fejl
----------------	------------------	---------------

Fejlkode: 66138
Styreenhed til elektr. indstillelig ratstamme
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 66649
Lokal databus 3

Kommunikation forstyrret.

Komfort	BCM bag	2 Fejl
----------------	----------------	---------------

Fejlkode: 131120
Trådløs nøgle 1
Spænding for lav.

Fejlkode: 131121
Trådløs nøgle 1
Grundindstilling mangler/med fejl.

Komfort	Kombiinstrument	20 Fejl
----------------	------------------------	----------------

Fejlkode: 1114116
Videosignal-datakabel
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 10485848
Køretøjsnøgle
Visning "Ingen nøgle registreret i køretøjet" aktiv.

Fejlkode: 10485880
Karosseristyrenehed
Fejlvisning aktiv.

Fejlkode: 10485908
firehjulstræk
Fejlvisning aktiv.

Fejlkode: 10487672
Parkeringspærring
Fejlvisning "Transmissionslås ikke til rådighed" aktiv.

Fejlkode: 10486359
Servostyringsstyrenehed
Fejlvisning aktiv.

Fejlkode: 14680220
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 10487942
Ladedæksel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 14680120
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 14946317
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14946318
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14946319

CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14950413
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14950414
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14950415
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14680099
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 14811159
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 14811142
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 14946320
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 14950416
CAN-bus
Manglende meddelelse

Komfort

Head up-display

ikke tilgængelig

Komfort

Pære, venstre forlygte

4 Fejl

Fejlkode: 131348
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 131352
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 139280
Nærlys
Overtemperatur konstateret.

Fejlkode: 140819
Lyskilde 2 blinklys
Strømkreds med fejl.

Komfort

Pære, højre forlygte

4 Fejl

Fejlkode: 131348
Databus

Budskab mangler.

Fejlkode: 131352
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 139280
Nærlys
Overtemperatur konstateret.

Fejlkode: 140819
Lyskilde 2 blinklys
Strømkreds med fejl.

Komfort	Projektionsmodul i venstre Matrix-LED-forlygte	ikke tilgængelig
Komfort	Projektionsmodul i højre Matrix-LED-forlygte	ikke tilgængelig
Komfort	Førerddørselektronik	0 Fejl
Komfort	Passagerddørselektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapelektronik	0 Fejl
Komfort	Hækspoiler	1 Fejl

Fejlkode: 14681347
Databus
Budskab mangler.

Komfort	Sædejustering fører	0 Fejl
Komfort	Sædejustering passager	0 Fejl
Komfort	Kørestøjssimulator	0 Fejl
Komfort	Aktuator for karosseristøj	0 Fejl
Komfort	OTA-styreenhed	8 Fejl

Fejlkode: 15794249
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728655
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794198
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 15728640
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728648
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794205
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794179
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794454
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Gearkasse	gearstang	3 Fejl
------------------	------------------	---------------

Fejlkode: 24698
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: 24691
Databus
Budskab mangler.

Fejlkode: 24696
Databus
Budskab mangler.

Gearkasse	Tvæerspærre	ikke tilgængelig
------------------	--------------------	-------------------------

Undervogn	PASM (aktiv undervogn)	0 Fejl
------------------	-------------------------------	---------------

Undervogn	Nikkestabilisering foran	ikke tilgængelig
------------------	---------------------------------	-------------------------

Undervogn	Nikkestabilisering bag	ikke tilgængelig
------------------	-------------------------------	-------------------------

Styretøj	Rat-elektronik	0 Fejl
-----------------	-----------------------	---------------

Styretøj	Servotronic	1 Fejl
-----------------	--------------------	---------------

Fejlkode: 35840
Databus
Budskab mangler.

Styretøj	Bagakselstyretøj	ikke tilgængelig
-----------------	-------------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Visningsenhed/betjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
---------------------------	--	-------------------------

Infotainmentsystem	PCM/CDR	0 Fejl
---------------------------	----------------	---------------

Infotainmentsystem	Lydsystem	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Oplader 1 til mobile terminaler	0 Fejl
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	0 Fejl