

# Tilstandsrapport

Teknisk kontroll og vurdering av kjøretøy

## Grunnleggende informasjon

Dokument nr: -

Dato: 25.11.2025

Verksted: -

Utføres innen: -

Merke/modell: Tesla Model 3

Reg.nr: EV78244

VIN: 5YJ3E7EB0KF381242

Km-stand: 96683

## Kjøretøyopplysninger

Kjøpt: Brukt

Brukt som: Privat

## Prøvekjøring

|    |           |                                                         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------|
| 5  | ✓ Ok      | -                                                       |
| 6  | ✓ Ok      | -                                                       |
| 7  | ✓ Ok      | -                                                       |
| 8  | ✓ Anmerk. | Noe merker/<br>kantkjørte felger 2 stk<br>sommerdekk    |
| 9  | ✓ Anmerk. | Noe slitte viskere<br>foran                             |
| 10 | ✓ Ok      | -                                                       |
| 11 | ✓ Ok      | -                                                       |
| 12 | ✓ Ok      | -                                                       |
| 13 | ✓ Ok      | -                                                       |
| 15 | ✓ Ok      | -                                                       |
| 16 | ✓ Ok      | -                                                       |
| 17 | ✓ Anmerk. | Litt overflaterust på<br>bremseskiver foran<br>,innside |
| 18 | ✓ Ok      | -                                                       |
| 19 | ✓ Ok      | -                                                       |

**Bil på bakken**

|           |                    |                                                                                        |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>21</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>22</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>23</b> | ✓ Ikke kontrollert | -                                                                                      |
| <b>24</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>25</b> | ✓ Anmerk.          | Noe bruksmerker,<br>riper rundt om på bil.<br>Lakk er flasket noe på<br>skjem h.s bak. |
| <b>26</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>27</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>28</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>29</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>30</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>31</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>32</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>33</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>34</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>35</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>36</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>38</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>40</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>42</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>43</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>45</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>46</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |
| <b>47</b> | ✓ Ok               | -                                                                                      |

|    |      |   |
|----|------|---|
| 48 | ✓ Ok | - |
| 49 | ✓ Ok | - |
| 50 | ✓ Ok | - |
| 51 | ✓ Ok | - |
| 52 | ✓ Ok | - |
| 53 | ✓ Ok | - |
| 54 | ✓ Ok | - |
| 55 | ✓ Ok | - |
| 56 | ✓ Ok | - |

Dekk - Mønsterdybde (mm)

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| VF: 5 | HF: 5 | VB: 6 | HB: 6 |
|-------|-------|-------|-------|

Elektrisk drivlinje

|              |
|--------------|
| Ladeport: Ok |
|--------------|

Elektrisk system

|    |      |   |
|----|------|---|
| 90 | ✓ Ok | - |
| 91 | ✓ Ok | - |
| 92 | ✓ Ok | - |
| 93 | ✓ Ok | - |
| 94 | ✓ Ok | - |
| 95 | ✓ Ok | - |

Signatur og godkjenning

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Utført av: Ayoob Haji | Dato: 25.11.2025 |
|-----------------------|------------------|