

Mobile Sørlandsparken AS avd Verksted Skibåsen 2 4636 Kristiansand S Org.nr.: 975038572 Telefon: Epost: joachim.larsen@mobile.no Web:	TILSTANDSRAPPORT	
	Dokument Nr:	498
	Dato:	
	Utføres innen:	

Merke modell	Reg.nr	Chassisnr	Km.stand
Nissan Leaf	#####	SJNFAAZE1U0109355	82000

✓ Ok ✗ Feil/Anmerkning ⚠ Ikke kontrollert ✎ N/A

OPPLYSNINGER				
Kjøretøyet er kjøpt	Ny	Brukt ✓		
Kjøretøyet har vært brukt som / til	Privat ✓	Firma	Taxi	Skole
Vedlikehold er utført av	Merkeverksted ✓	Verksted	Annet	
Nøkler	2			
Antall ladekabler	1			
Periodisk kjøretøykontroll	1/2027			
Salgskode	2132			
Brukt import	-	✗	-	-
Komplett servicehistorikk	✓	-	-	
Påmontert utstyr merknad				

INTERVALLSTYRTE ARBEIDER	SISTE FORETATT	NESTE INTERVALL/BYTT
Registerreim skift	Km: ⚠ / År: ⚠	Km: ⚠ / År: ⚠
Service	Km: 79014 / År: 2024	Km: ⚠ / År: ⚠
Periodisk kjøretøykontroll (PKK/EU)	Km: ⚠ / År: ⚠	Km: ⚠ / År: ⚠

GENERELT				
	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
1. Diagnose	✓			
2. Opplysninger	✓			
3. Øvrig utstyr/klargjøring	✓			

4. Annet	✓			
----------	---	--	--	--

PRØVEKJØRING

	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
5. Ulyder	✓			
6. Prøvekjørt	✓			
→ Føre/Underlag	-	-	-	Prøvekjørt2
7. Vibrasjoner	✓			
8. Øvrige feil	✓			
9. Vinduspussere/-spyler			✗	Viske foran slitt
10. Setevarmer	✓			
11. Klima	✓			
12. Kamera	✓			
13. Systemfunksjoner	✓			
14. Sensor	✓			
15. Trekkraft	✓			
16. Retningsstabilitet/selvoppretting	✓			
17. Bremsfunksjon	✓			
18. Parkeringsbrems	✓			
19. Bremskraftforsterker	✓			

BIL PÅ BAKKEN

	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
20. Identitet	✓			
21. Understellsnummer	✓			
22. Dokumentasjon utstyr/godkjenning	✓			
23. Service	✓			
24. Nøkler	✓			
25. Lakk			✗	Høyre bak døra

26. Speil	✓			
27. Karosseriskader/rust			✗	Riper høyre bak døra
28. Verktøy/nødutstyr	✓			
29. Døråpning	✓			
30. Terskler/innlastningssone	✓			
31. Frontvindu			✗	Mange små steinsprut
32. Vinduer	✓			
33. Lys foran	✓			
34. Lys bak	✓			
35. Refleks	✓			
38. Batteri(er)	✓			
42. Bremsvæske	✓			
43. Dashbord	✓			
44. Instrumenter og brytere	✓			
45. Midtkonsoll/midtarmlene	✓			
46. Dørtrekk			✗	Skitten høyre bak døra innvendig
47. Seter	✓			
48. Taktrekk	✓			
49. Tepper/bekledning			✗	Skitten teppe
50. Vindusheiser	✓			
51. Bilbelte	✓			
52. Varme/AC/Klima	✓			
53. Signalthorn/Lydsignal	✓			
54. Multimedia	✓			
55. Multifunksjonsratt	✓			
56. Deksel	✓			

BIL I FULL HØYDE

	Ja	Nei	Anmerk.	Tekst
--	----	-----	---------	-------

60. Kjølesystem/vannpumpe	✓			
62. Motorfester/-demper	✓			
66. Ratt/styringsmekanisme	✓			
67. Stabilisatorer/stag	✓			
68. Forstilling	✓			
69. Bakstilling	✓			
70. Korrosjon	✓			
71. Antirustbehandling	✓			
72. Lekkasje	✓			
73. Rør/slange	✓			
74. Bremseskjold	✓			
76. Differensial	✓			
78. Aksler	✓			

BIL I HALV HØYDE

	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
80. Sommerhjul	✓			
	DOT		Mønsterdybde	Dimensjon
→ Sommerhjul VF		-	5	
→ Sommerhjul VB		-	5	
→ Sommerhjul HF		-	5	
→ Sommerhjul HB		-	7	
	DOT		Mønsterdybde	Dimensjon
→ Vinterhjul VF		-	5	
→ Vinterhjul VB		-	5	
→ Vinterhjul HF		-	5	
→ Vinterhjul HB		-	5	
82. Hjulmuttere/-bolter	✓			
83. Hjullager	✓			

84. Fjærer/støtdemper	✓			
85. Ledd	✓			
86. Bremsesklosser			✗	Klosser bak må skifte
87. Bremseskiver	✓			
			Min. Tykkelse	Anmerkning
→ Bremseskiver VF	-	-	29,6	
→ Bremseskiver VB	-	-	15,9	
→ Bremseskiver HF	-	-	29,5	
→ Bremseskiver HB	-	-	15,8	

Digital signatur



()

Mobile Sørlandsparken AS avd Verksted
Skibåsen 2
4636 Kristiansand S

Dato: 17.03.25