

Mobile Sørlandsparken AS avd Verksted Skibåsen 2 4636 Kristiansand S Org.nr.: 975038572 Telefon: Epost: joachim.larsen@mobile.no Web:	TILSTANDSRAPPORT	
	Dokument Nr:	634
	Dato:	
	Utføres innen:	

Merke modell	Reg.nr	Chassisnr	Km.stand
Volkswagen Passat	PR34636	WVWZZZ3CZGE110512	171000

✓ Ok	✗ Feil/Anmerkning	✴ Ikke kontrollert	✦ N/A
------	-------------------	--------------------	-------

OPPLYSNINGER				
Kjøretøyet er kjøpt	Ny	Brukt ✓		
Kjøretøyet har vært brukt som / til	Privat ✓	Firma	Taxi	Skole
Vedlikehold er utført av	Merkeverksted	Verksted ✓	Annet	
Nøkler	1			
Antall ladekabler	✦			
Periodisk kjøretøykontroll	6/2026			
Salgskode	2142			
Brukt import	-	✗	-	-
Komplett servicehistorikk	-	-	✦	
Påmontert utstyr merknad				

INTERVALLSTYRTE ARBEIDER	SISTE FORETATT	NESTE INTERVALL/BYTT
Registerreim skift	Km: ✴ / År: ✴	Km: 210 000 / År: ✴
Service	Km: 165164 / År: 08.24	Km: 195164 / År: 08.25
Periodisk kjøretøykontroll (PKK/EU)	Km: ✴ / År: 05.24	Km: ✴ / År: 06.26

GENERELT				
	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
1. Diagnose	✓			
2. Opplysninger	✓			
3. Øvrig utstyr/klargjøring	✓			

4. Annet	✓			
----------	---	--	--	--

PRØVEKJØRING				
	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
5. Ulyder	✓			
6. Prøvekjørt	✓			
→ Føre/Underlag	-	-	-	Prøvekjørt2
7. Vibrasjoner	✓			
8. Øvrige feil	✓			
9. Vinduspussere/-spyler			✗	Viskere foran slitt. Tapet viskerarm, og lokk spylerdyse mangler på visker bak
10. Setevarmer	✓			
11. Klima	✓			
12. Kamera	✓			
13. Systemfunksjoner	✓			
14. Sensor	✓			
15. Trekkraft	✓			
16. Retningsstabilitet/selvoppretting	✓			
17. Bremsfunksjon	✓			
18. Parkeringsbrems	✓			
19. Bremskraftforsterker	✓			

BIL PÅ BAKKEN				
	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
20. Identitet	✓			
21. Understellsnummer	✓			
22. Dokumentasjon utstyr/godkjenning	✓			
23. Service	✓			
24. Nøkler	✓			
25. Lakk			✗	Diverse bruksmerker lakkskader rund om på bil

26. Speil	✓			
27. Karosseriskader/rust			✗	Rust v.framdør , h og v bakdør. Rust på h.og v bakskjerm og h fremskjerm. Skade /bulk på h framskjerm og h framdør
28. Verktøy/nødutstyr	✓			
29. Døråpning	✓			
30. Terskler/innlastningssone	✓			
31. Frontvindu	✓			
32. Vinduer	✓			
33. Lys foran	✓			
34. Lys bak			✗	Noe fukt i ytre v baklykt
35. Refleks	✓			
36. Andre lys			✗	Noe små sprekker i blinklys i speil h.s
37. Avgass	✓			
38. Batteri(er)	✓			
40. Dynamo/lading	✓			
41. Oljenivå/røykutvikling	✓			
42. Bremsvæske	✓			
43. Dashbord	✓			
44. Instrumenter og brytere	✓			
45. Midtkonsoll/midtarmlene	✓			
46. Dørtrekk	✓			
47. Seter	✓			
48. Taktrekk	✓			
49. Tepper/bekledning	✓			
50. Vindusheiser	✓			
51. Bilbelte	✓			
52. Varme/AC/Klima	✓			
53. Signalthorn/Lydsignal	✓			
54. Multimedia	✓			
55. Multifunksjonsratt	✓			

56. Deksel	✓			
57. Tilhengerfeste	✓			

BIL I FULL HØYDE

	Ja	Nei	Anmerk.	Tekst
58. Drivstoffanlegg/-ledninger	✓			
59. Eksosanlegg	✓			
60. Kjølesystem/vannpumpe	✓			
61. Motor	✓			
62. Motorfester/-demper	✓			
63. Startmotor	✓			
64. Turbo	✓			
65. Registerreim	✓			
66. Ratt/styringsmekanisme	✓			
67. Stabilisatorer/stag	✓			
68. Forstilling	✓			
69. Bakstilling	✓			
70. Korrosjon			✗	Noe overflaterust under bil. Normalt i hht alder på bil.
71. Antirustbehandling	✓			
72. Lekkasje			✗	Noe svetting fra toppdeksel motor
73. Rør/slange	✓			
74. Bremseskjold			✗	Noe rust på bremseskjold bak
75. Girkasse	✓			
76. Differensial	✓			
77. Clutch/kobling/svinghjul	✓			
78. Aksler	✓			

BIL I HALV HØYDE

	Ok	Feil	Anmerk.	Tekst
--	----	------	---------	-------

80. Sommerhjul	✓			
	DOT		Mønsterdybde	Dimensjon
→ Sommerhjul VF		-	6	215/55/17
→ Sommerhjul VB		-	6	
→ Sommerhjul HF		-	6	
→ Sommerhjul HB		-	6	
81. Vinterhjul	✓			
	DOT		Mønsterdybde	Dimensjon
→ Vinterhjul VF		-	6	215/60/16
→ Vinterhjul VB		-	7	
→ Vinterhjul HF		-	7	
→ Vinterhjul HB		-	7	
82. Hjulmuttere/-bolter	✓			
83. Hjullager	✓			
84. Fjærer/støtdemper	✓			
85. Ledd	✓			
86. Bremsesklosser			✗	Henger noe på bremses foran og bak. Mest bak
87. Bremseskiver			✗	Noe rustkant på bremseskiver foran og bak

Digital signatur



(Lukasz Rokicki)

Mobile Sørlandsparken AS avd Verksted
Skibåsen 2
4636 Kristiansand S

Dato: 20.06.25