



5914565

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
24.11.2025

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 544008          |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Volkswagen        | Motorstørrelse              | 1395 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | GOLF              | Motoreffekt                 | 110 kW               |
| Type             | AU                | Aksler i drift              | 1                    |
| Registreringsnr. | KZ64446           | Drivstofftype               | Bensin               |
| Understellsnr.   | WVWZZZAUZHW802437 | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 199171            | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Grå               | Registreringsår             | 2017                 |
| Karosseritype    | Stasjonsvogn      | Registrert første gang      | 16.01.2017           |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 01.07.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5914565

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                               | Beskrivelse                                        |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.13   | Unormal lyd               | * Ulyd fra bakluke                                     |                                                    |
| 4.8    | Service/ Dokum.           | Aktivert serviceindikator                              |                                                    |
| 6.10   | Bremsekiver               | Rust på bremsekive:                                    | Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak |
| 9.6    | Bremsevirkning            | Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul: | Bakaksel                                           |
| 17.12  | Lys                       | Krakelert lykteglass                                   | Høyre sideblinklys                                 |
| 33.2   | Eksosanlegg               | Lekkasje:                                              | Midtre eksosrør                                    |
| 40.15  | Girkasse (automatisk)     | * Treg å sette på P                                    |                                                    |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig | Bulk (er):                                             | Høyre forskjerm                                    |
| 86.4   |                           | Skadet:                                                | Støtfanger foran                                   |
| 86.14  |                           | Lakkslipp/flassing                                     | Panser, Venstre fordør, Venstre sidekanal          |
| 87.2   | Utvendig speil            | Skade på speilglass:                                   | Venstre side                                       |
| 91.2   | Dashbord / midtkonsoll    | Manglende/løse deler eller deksler:                    | Midtkonsoll                                        |
| 98.3   | Seter                     | Hull/rift gjennom setetrekk:                           | Venstre foran                                      |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                              | Beskrivelse    |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6.15   | Bremsekiver                       | Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse     | Venstre bak    |
| 18.15  | Markeringslys/-lykter             | Mindre ripe(r) i lampeglass                                                                           | Høyre indre    |
| 21.18  | Varsellamper                      | * "kontroller ladeluke"                                                                               |                |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                |
| 23.7   |                                   | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                                                 |                |
| 45.20  | Instrumenter                      | * Rygge sensor varsler at noe er i nærheten, selv om det ikke er det                                  |                |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                                                                   |                |
| 67.28  | Ekstra hjulsett                   | Ripe/slitasje                                                                                         | 2 felger       |
| 86.17  | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkriper:                                                                                            | Støtfanger bak |
| 86.18  |                                   | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                |
| 87.11  | Utvendig speil                    | Ripe i speilhus:                                                                                      | Venstre        |
| 90.11  | Tilhengerfeste                    | Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd                                                                  |                |
| 97.5   | Døråpning                         | Sår eller skade:                                                                                      | Høyre fordør   |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t  
**Utetemperatur ved prøvekjøring** 1 °C  
**Føreforhold ved prøvekjøring** Glatt;Vått  
**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



5914565

| Prøvekjøring                    |   | Drivverk                                      |   |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ | 40 - Girkasse (automatisk)                    | R |
| 2 - Unormal lyd                 | R | 41 - Differensial                             | ✓ |
|                                 |   | 42 - Drivaksler                               | ✓ |
| Generell informasjon            |   | Elektriske anlegg                             |   |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | ✓ | 44 - Instrument belysning                     | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.             | R | 45 - Instrumenter                             | O |
| Bremser                         |   | 46 - Radio / Multimedia                       | ✓ |
| 5 - Bremsbelegg                 | ✓ | 47 - Elektrisk vindusheis                     | ✓ |
| 6 - Bremseskiver                | R | 48 - Oppvarmet bakrute                        | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems             | ✓ | 49 - Kupevifte                                | ✓ |
| 9 - Bremsvirkning               | R | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)          | ✓ |
| 10 - Bremsvæsknivå              | ✓ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)         | ✓ |
| 12 - Bremserør                  | ✓ | 52 - Lyktespyler / Visker                     | ✓ |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ | 53 - Sentrallås                               | ✓ |
| 14 - Bremskraftforsterker       | ✓ | 54 - Setevarmer                               | ✓ |
| 15 - Brems pedal                | ✓ | 56 - Drivrem generator                        | ✓ |
| Lys og signaler                 |   | 57 - Batteri ytre tilstand                    | ✓ |
| 17 - Lys                        | R | 58 - Tilstand 12 volt batteri                 | ✓ |
| 18 - Markeringslys/-lykter      | O | 59 - Tilhengerkontakt                         | ✓ |
| 19 - Refleks                    | ✓ | 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer        | O |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ | 61 - Ladekontakt elbil/hybrid                 | ✓ |
| 21 - Varsellamper               | O | 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid | ✓ |
| 22 - Varsellamper utvidet       | ✓ | Hjul, dekk, felg                              |   |
| e-Diagnose                      |   | 65 - Dekk                                     | ✓ |
| 23 - Full systemskann           | O | 66 - Felg                                     | ✓ |
| Motor                           |   | 67 - Ekstra hjulsett                          | O |
| 25 - Avgassanalyse (Bensin)     | ✓ | 68 - Hjullager                                | ✓ |
| 27 - Motor virkemåte            | ✓ | 70 - Hjul kapsler/navkopper                   | ✓ |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | ✓ | Styring                                       |   |
| 29 - Oljenivå motor             | ✓ | 71 - Ratt, rattaksel, ledd                    | ✓ |
| 30 - Kjølevæske                 | ✓ | 72 - Styresnekke, tannstang                   | ✓ |
| 31 - Kjølevifte                 | ✓ | 73 - Styrestag/ledd                           | ✓ |
| 32 - Kjølesystem                | ✓ | 74 - Styreservo                               | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg                | R |                                               |   |
| 35 - Motorfester                | ✓ |                                               |   |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | ✓ |                                               |   |
| 37 - Registerreim               | ✓ |                                               |   |



5914565

## Hjuloppheng

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | ✓ |
| 76 - Stabilisator                   | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers                        | ✓ |

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | R |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | O |

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | R |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | O |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5914565

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Frage                                               | Måleverdi                          |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 2 stk                              |
| 6.1    | Bremsekiver                     | Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:       | 22,00 mm                           |
| 6.2    |                                 | Bremsekivetykkelse VF                               | 23,30 mm                           |
| 6.3    |                                 | Bremsekivetykkelse HF                               | 23,50 mm                           |
| 6.4    |                                 | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:         | 8,00 mm                            |
| 6.5    |                                 | Bremsekivetykkelse VB                               | 8,40 mm                            |
| 6.6    |                                 | Bremsekivetykkelse HB                               | 9,00 mm                            |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                  | 250,00                             |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                  | 250,00                             |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                  | 200,00                             |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                  | 150,00                             |
| 25     | Avgassanalyse (Bensin)          |                                                     | Euro 5 eller høyere uten feilkoder |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 45 °C                              |
| 37     | Registerreim                    |                                                     | Bilen har registerkjede            |
| 50     | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |                                                     | Åpenbar kjøleeffekt                |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                                     | Ikke mulig å måle uten demontering |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 7,80 mm                            |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 8,30 mm                            |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 6,50 mm                            |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 7,00 mm                            |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Vinterdekk m/pigg                  |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                     |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                        | 3,00 mm                            |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                        | 3,20 mm                            |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                        | 5,80 mm                            |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                        | 5,80 mm                            |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                    | Sommerdekk                         |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                            | Lettmetallfelg                     |



5914565

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5914565


## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5914565

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




5914565


## Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5914565

## Bilder og vedlegg



37. Bremseskiver




38. Bremseskiver



39. Bremseskiver



40. Bremseskiver



41. Dashbord / midtkonsoll



42. Døråpning



43. Eksosanlegg



44. Lakk / karosseri utvendig



45. Lakk / karosseri utvendig



46. Lakk / karosseri utvendig



47. Lakk / karosseri utvendig



48. Lakk / karosseri utvendig



5914565

## Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig



50. Lakk / karosseri utvendig



51. Lakk / karosseri utvendig




52. Lys



53. Markeringslys/-lykter



54. Markeringslys/-lykter



55. Markeringslys/-lykter



56. Seter



57. Seter



58. Utvendig speil



59. Utvendig speil



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>               |
| KZ64446          | WVWZZZAUZHW802437        |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>      |
| 19-20            | Golf7 GTE 1.4 TSI Hybrid |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                |
| DGEA             | Ukjent                   |

## Utført med feil (19)

| System                                  | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A/C/heater                              | B108D54                  | Temperature flap actuator right — Incorrect calibration                        |
|                                         | B108D71                  | Temperature flap actuator right — Function faulty.                             |
| Brake electronics                       | C102D00                  | Tyre-pressure warning — Warning message active                                 |
|                                         | C10CE29                  | Auto Hold tip switch — Signal implausible                                      |
|                                         | U112300                  | Data bus — Message faulty                                                      |
| Engine electronics I                    | P003300                  | Solenoid diverter valve — Fault in electric circuit                            |
|                                         | P04B600                  | TANK FLAP CENTRAL LOCKING — stuck (closed)                                     |
|                                         | P332500                  | Power supply of terminal 15 — Signal implausible                               |
|                                         | U112300                  | Data bus — Message faulty                                                      |
| High-voltage battery charger            | P31C900                  | Charging status indicator LED of charge terminal 1 — Fault in electric circuit |
|                                         | P33EA00                  | High-voltage battery module charger — No power/malfunction.                    |
| Passenger door electronics              | B177501                  | Door warning light/entrance light — Fault in electric circuit                  |
| Radar sensor of adaptive cruise control | U112300                  | Data bus — Message faulty                                                      |
| Trailer function                        | C10F315                  | Trailer brake light — Fault in electric circuit                                |
|                                         | C10F515                  | Trailer rear light left — Fault in electric circuit                            |
| Vehicle electrics 1                     | B147918                  | Remote key 1 — Current value too low                                           |
|                                         | B149D29                  | Engine start button — Signal implausible                                       |

## Utført uten feil (1)

| System | Beskrivelse |
|--------|-------------|
| OBD    |             |