



5918279

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.11.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 545211



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	85 kW
Type	AU	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL61386	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZAUZFW908846	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	174657	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	18.03.2015
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5918279

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.7		Lakkblærer	Venstre fordør, Høyre baksjerm
86.14		Lakkslipp/flassing	Høyre fordør, Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.23	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Høyre foran
65.22		Noe skjevslitt dekk	Venstre bak, Høyre bak
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
86.19	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Høyre fordør
86.21		Steinsprut:	Panser
86.22		Små lakkblærer:	Tak, Venstre bakdør
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran
97.7	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør
98.9	Seter	* Ser ut som at sete på høyre side bak ikke sitter helt som den skal	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5918279

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	○	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
	R	49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
	R	52 - Lyktespyler / Visker	✓
	✓	53 - Sentrallås	✓
	✓	54 - Setevarmer	✓
	✓	56 - Drivrem generator	✓
	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	65 - Dekk	R
19 - Refleks	✓	66 - Felg	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
	R	70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
Motor		Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	✓	75 - Støtdempere	○
28 - Utvendig tilstand motor	✓	76 - Stabilisator	✓
30 - Kjølervæske	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
31 - Kjølevifte	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
35 - Motorfester	✓	80 - Travers	✓
Drivverk			
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		



5918279

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5918279

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	23,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	24,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	8,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,80 mm
67.2		Mønsterdybde	3,80 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,70 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5918279

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5918279

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5918279

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5918279

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5918279

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Bremseskiver



39. Bremseskiver



40. Bremseskiver



41. Bremseskiver




42. Dekk




43. Dekk




44. Døråpning




45. Døråpning



46. Lakk / karosseri utvendig



47. Lakk / karosseri utvendig



48. Lakk / karosseri utvendig



5918279

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig



50. Lakk / karosseri utvendig



51. Lakk / karosseri utvendig



52. Lakk / karosseri utvendig



53. Lakk / karosseri utvendig



54. Lakk / karosseri utvendig



55. Lakk / karosseri utvendig



56. Lakk / karosseri utvendig



57. Lakk / karosseri utvendig



58. Lakk / karosseri utvendig



59. Lakk / karosseri utvendig



60. Lakk / karosseri utvendig



5918279

Bilder og vedlegg



61. Lakk / karosseri utvendig



62. Lakk / karosseri utvendig



63. Reservehjul / dekkreparasjonssett



64. Seter



65. Støtdempere



66. Støtdempere



67. Underside



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EL61386	WVWZZZAUZFW908846
Årsmodell	Merke/Modell
14-17	e-Golf7
Motorkode	Km
EAGA	Ukjent

Utført med feil (33)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B108D71	Temperature flap actuator right — Function faulty.
	B109515	Temperature control flap actuator poti right — Fault in electric circuit
Brake boost	U040100	CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
	C10CE29	Auto Hold tip switch — Signal implausible
Diagn. interface bus	U120200	Diagnostic CAN bus — Function faulty.
Engine electronics I	U041300	Battery management 2 — Signal implausible
	U041500	CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible
High-voltage battery charge management	P33E500	Charging station — Initialization faulty
	P33EF00	Air conditioning cutoff — Battery state of charge too low
Information electronics	B106713	Boomer RR — Interruption in electric circuit
	U112100	Data bus — Missing message!
Thermal management	B1453F1	High-voltage A/C compressor — Function faulty.
	B148421	Automatic addressing of sub-bus 1 — Lower limit value undershot
	B148521	Automatic addressing of sub-bus 2 — Lower limit value undershot
	P1C5900	Refrigerant pressure sensor/refrigerant temperature sensor 1 — Function faulty.
	P1C5A00	Refrigerant pressure sensor/refrigerant temperature sensor 1 — Signal missing/faulty
	P1C5C00	Refrigerant pressure/temperature sensor 2 — Function faulty.
	P1C5D00	Refrigerant pressure/temperature sensor 2 — Signal missing/faulty
	P1C5F00	Refrigerant pressure sensor/refrigerant temperature sensor 3 — Function faulty.
	P1C6000	Refrigerant pressure sensor/refrigerant temperature sensor 3 — Signal missing/faulty
	P1C6200	Refrigerant pressure sensor/refrigerant temperature sensor 4 — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Vehicle electrics 1	P1C6300	Refrigerant pressure sensor/refrigerant temperature sensor 4 — Signal missing/faulty
	U046C00	High-voltage A/C compressor — Signal implausible
	B10A615	Activation seat heater FL — Interruption/short circuit to plus
	B126101	Window washer pump — Fault in electric circuit
	B126113	Window washer pump — Interruption in electric circuit
	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	B147A18	Trouble codes — Fault code is not documented yet.

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
	Emergency call system/telematics system
Anti-theft device	Access and start system interface
Comfort	Driver door electronics
	Headlight levelling
	Instrument cluster
	Passenger door electronics
Engine	Electric drive 1
	High-voltage battery charger
	Hybrid battery management
Safety	Parking assist
	Radar sensor of adaptive cruise control
Steering	Electron. steering column locking
	Power steering
	Steering column module