



5865565

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.11.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	506612		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	cm ³
Modell	EQC 400 4MATIC	Motoreffekt	300 kW
Type	204X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EC79707	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1K8P9ABXLF003840	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	70931	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	09.07.2021
		Frist for neste EU kontroll	08.07.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5865565

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
65.13	Dekk	Corden er synlig	Venstre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
67.22	Ekstra hjulsett	Mangler eller feil hjul	3 hjul
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.4		Skadet:	Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
86.28	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor



5865565

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsevæsknivå O

12 - Bremserør ✓

Bremser

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

30 - Kjølevæske ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk R

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5865565

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5865565

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	35,30 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	35,30 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	24,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	25,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	25,00 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	21 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.3		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.4		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Frontrute



24. Felg



25. Felg



26. Felg



27. Felg



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Underside



5865565



37. Underside



38. Underside



39. Dekk



5865565

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. nov. 2025

Køretøj: Mercedes EQC 400 (N293) 4Matic
Motorkode: 780.998
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 70931 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EC79707
VIN: W1K8P9ABXLF003840 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. nov. 2025 08:24:10

Fejlkode

Drivlinje	PTCU: Drivlinje	2 Fejl
------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: U109087
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P0D1E00
Kølevæskeomskiftningsventil højspændingsbatteri
Kortslutning til plus.

Drivlinje	SG-EM: Effektelektronik	0 Fejl
------------------	--------------------------------	---------------

Drivlinje	Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed	5 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: P0A0E00
Højspændingssikkerhedskreds
Løs forbindelse/afbrydelse.

Fejlkode: P13D59A
Ladeapparat eldrivmotor-/gatewaybatteri
Opladning afbrudt efter overskredet ventetid.

Fejlkode: P13D800
Højspændings-ladekabel
Stiklås fejlbehæftet

Fejlkode: P1CADFA
Ladestander
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P2DBD1C

Drivlinje	DDW DC-DC-konverter	0 Fejl
------------------	----------------------------	---------------

Drivlinje	SG-LG Oplader tio batteripakke	2 Fejl
------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: P0A0A00
Højspændingssikkerhedskreds
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0A0B00
Højvoltage sikkerhedsstrømkreds højvoltage skæretøjsnet
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	SOGE motorlydssimulator	0 Fejl
------------------	--------------------------------	---------------

Drivlinje	BMS Batterimanagementsystem N82/2	0 Fejl
------------------	--	---------------

Drivlinje	BMS Batterimanagementsystem N82/3	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: U042700

Drivlinje	BMS Batterimanagementsystem N82/4	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: U042700

bremsesystem	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	0 Fejl
---------------------	---	---------------

Passiv sikkerhed	SRS: Supplemental Restraint System	0 Fejl
-------------------------	---	---------------

Passiv sikkerhed	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	0 Fejl
-------------------------	---	---------------

Passiv sikkerhed	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	0 Fejl
-------------------------	---	---------------

Termostyring	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	-----------------------	---------------

Førerassistentsystem	Højre bagradarsensor	0 Fejl
-----------------------------	-----------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Venstre bagradarsensor	0 Fejl
-----------------------------	-------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot	1 Fejl
-----------------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: C100C13
Radarsensorvarme
Funktion/strømkreds med fejl.

Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot/bremseassistent	1 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: P1D06E1
Start/stop-system
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	MFK: Multifunktionskamera	1 Fejl
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: B229B97
Multifunktionskamera
Systemfunktion ukorrekt/nedsat.

Førerassistentsystem	PARK: Parkeringshjælp	0 Fejl
Førerassistentsystem	KAR Augmented reality-kamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	1 Fejl

Fejlkode: P1C5C00
Batteri-afladningssikring
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Komfort	SAM (karosseristyreenhed) fører	1 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: B1F472A
Vognbaneassistent-knap
Funktion ukorrekt.

Komfort	SAM hinten Karosseristyreenhed bag	0 Fejl
Komfort	AML Stemningsbelysning	0 Fejl
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	0 Fejl
Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	1 Fejl

Fejlkode: B1DFB13
Elektrisk indklappeligt sidespejl
Styrestrømkreds, afbrydelse.

Komfort	TSG HL Dørstyreenhed VB	0 Fejl
Komfort	TSG HR Dørstyreenhed HB	0 Fejl
Komfort	GES Bevægelsesstyringssensor	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VR: Multikontursæde foran til højre	ikke tilgængelig
Komfort	CS Car Sharing	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramatag	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl

Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling førersæde	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling passagersæde	0 Fejl
Komfort	KG 2 CAN OBD	1 Fejl

Fejlkode: B154E13
Antennemodul
Afbrydelse i strømkreds .

Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl
Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Undervogn	ELC: Elektronisk undervognskontrol	0 Fejl
Styretøj	MRM OBD	1 Fejl

Fejlkode: P172A02
Gearvælger
Der foreligger ingen signalændring.

Styretøj	LRE Ratstammeelektronik	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	ZAN OBD	1 Fejl

Fejlkode: B19C531
Infotainmentdisplay
Funktion/signal med fejl.

Infotainmentsystem	Telematik HERMES	0 Fejl
Infotainmentsystem	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Lydsystem	0 Fejl
Infotainmentsystem	MBUX Head Unit	1 Fejl

Fejlkode: B227B00
MOST-bus
Konfiguration ukorrekt.

Infotainmentsystem	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	0 Fejl