




## TOYOTA PROACE 144 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 20.11.2025



CHASSISNR: YARVFEHS7GZ223139

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 06.05.2026

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



### OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Kontrollert



Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG  
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| PUNKT                                | BESKRIVELSE                                                                                                                                 | PLASSERING |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Identitet</b>                     |                                                                                                                                             |            |
| 1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning | Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt. mangler servicehefte                                                             |            |
| <b>Assistentsystemer og diagnose</b> |                                                                                                                                             |            |
| 2.1 Diagnose                         | Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet. feilet.                                                                                               |            |
| <b>Eksteriør</b>                     |                                                                                                                                             |            |
| 3.1 Lakk                             | generelt mye bruksslitasje. inkluderer mye riper, småbulker, steinsprut, skader mm rundt om på hele bilen. ikke kontrollert for skjevheter. |            |
| 3.2 Speil -                          | Speilhus skadet.                                                                                                                            | venstre    |
| 3.3 Dekk/Felger                      | Kantkjørt felg. 3stk sommerfelg og 1stk vinterfelg                                                                                          |            |
| 3.4 Dekk/Felger                      | Skjev slitasje på sommerdekk. se mønsterdybde måling.                                                                                       |            |
| 3.5 Dekk/Felger                      | Skjev slitasje på vinterdekk. se mønsterdybde måling.                                                                                       |            |
| 3.6 Døråpning -                      | Noen riper og småbulker. mye riper og småbulker. tillegg rust                                                                               | alle       |
| 3.7 Frontvindu                       | Steinsprut.                                                                                                                                 |            |
| <b>Motor</b>                         |                                                                                                                                             |            |
| 4.1 Service                          | Varsler service. må kontrolleres                                                                                                            |            |
| 4.2 Motor                            | Oljelekkasje mellom motor/gear. må kontrolleres                                                                                             |            |
| <b>Bremser</b>                       |                                                                                                                                             |            |
| 5.1 Skiver -                         | Utslitte skiver og klosser.                                                                                                                 | bak, foran |
| <b>Interiør</b>                      |                                                                                                                                             |            |
| 6.1 Seter -                          | ikke kontrollert, setetrekk.                                                                                                                | alle       |
| 6.2 Varerom                          | Demontering av innredning/utstyr.                                                                                                           |            |
| 6.3 Varerom                          | Generelt mye bulker/riper. tillegg rust og skader.                                                                                          |            |
| 6.4 Varerom                          | Deksler skadet/mangler.                                                                                                                     |            |
| <b>Opplysninger/klargjøring</b>      |                                                                                                                                             |            |
| 7.1 Opplysninger                     | Serviceintervall ikke fulgt, mulig bortfall av garanti. må kontrolleres                                                                     |            |
| 7.2 Interiør                         | Mer slitt en forventet iht alder og km. mye bruksslitasje. misfarget                                                                        |            |
| 7.3 Øvrig utstyr/klargjøring         | Full shine/ bruktbilklargjøring.                                                                                                            |            |



3.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Inkluderer mye riper, småbulker, steinsprut, skader mm rundt om på hele bilen. Ikke kontrollert for skjevheter.



3.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Inkluderer mye riper, småbulker, steinsprut, skader mm rundt om på hele bilen. Ikke kontrollert for skjevheter.



3.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Inkluderer mye riper, småbulker, steinsprut, skader mm rundt om på hele bilen. Ikke kontrollert for skjevheter.



3.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Inkluderer mye riper, småbulker, steinsprut, skader mm rundt om på hele bilen. Ikke kontrollert for skjevheter.



3.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Inkluderer mye riper, småbulker, steinsprut, skader mm rundt om på hele bilen. Ikke kontrollert for skjevheter.



3.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Inkluderer mye riper, småbulker, steinsprut, skader mm rundt om på hele bilen. Ikke kontrollert for skjevheter.



3.1 Øvrige feil Generelt mye bruksslitasje. Inkluderer mye riper, småbulker, steinsprut, skader mm rundt om på hele bilen. Ikke kontrollert for skjevheter.



3.2 Speilhus skadet



3.3 Kantkjørt felg 3stk sommerfelg og 1stk vinterfelg




3.6 Noen riper og småbulker Mye riper og småbulker. Tillegg rust





3.6 Noen riper og småbulker Mye riper og småbulker. Tillegg rust



3.7 Steinsprut



4.2 Oljelekkasje mellom motor/gear Må kontrolleres



5.1 Utslitte skiver og klosser



6.1 Øvrige feil Ikke kontrollert, setetrekk.



6.2 Demontering av innredning/utstyr





6.3 Generelt mye bulker/riper Tillegg rust og skader.



6.3 Generelt mye bulker/riper Tillegg rust og skader.



6.3 Generelt mye bulker/riper Tillegg rust og skader.



7.2 Mer slitt en forventet iht alder og km Mye bruksslitasje. Misfarget




7.2 Mer slitt en forventet iht alder og km Mye bruksslitasje. Misfarget




7.2 Mer slitt en forventet iht alder og km Mye bruksslitasje. Misfarget














**KJØRETØYDATA**

|                      |   |                          |  |
|----------------------|---|--------------------------|--|
| <b>ANTALL NØKLER</b> | 2 | <b>ANTALL LADEKABLER</b> |  |
|----------------------|---|--------------------------|--|

**PRØVEKJØRING**

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|------------|-----------|--------------|
| Ja         | 50        | Tørt         |

**KLIMAANLEGG**

Temperaturen ikke målt

**DEKK OG BREMSER**

|                                   |             |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b> | Uke 2, 2022 | <b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b> | Uke 6, 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|

|                         | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| Mønsterdybde sommerdekk | 5,6           | 5,1         | 4,5         | 5,5       |
| Mønsterdybde vinterdekk | 7             | 6,4         | 6           | 5         |

**SERVICEINFORMASJON**

| KOMPLETT HISTORIKK |
|--------------------|
| Ikke kontrollert   |

**REGISTERREIM**

| SKIFTET ? |
|-----------|
| Vet ikke  |

**ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER**

| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
|----------------------------|
| Nei                        |

**KOMMENTAR**

Ikke kjørt i bremseprøve. Ikke kontrollert temp for klimaanlegg for lav ute temp. Div dugg i lamper, må kontrolleres når bil har stått inne om det kan er pga vask av bil.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identitet</b><br>Kjennemerke<br>Understellsnummer<br>Dokumentasjon utstyr/godkjenning<br>Nøkler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Motor</b><br>Avgass<br>Batteri(er)<br>Drivstoffanlegg/-ledninger<br>Dynamo/lading<br>Eksosanlegg<br>Elektroniske styresystemer<br>Kjølesystem/vannpumpe<br>Lekkasjer<br>Motorfester/-demper<br>Oljenivå/røykutvikling<br>Service<br>Startmotor<br>Trekraft<br>Turbo<br>Ladeluftkjøler<br>Kompressor<br>Dieselpumpe/dyser/gløding<br>Motor | <b>Interiør</b><br>Dashbord<br>Instrumenter og brytere<br>Midtkonsoll/midtarmlene<br>Dørtrekk<br>Seter<br>Taktrekk<br>Tepper/bekledning<br>Bagasjeromskjuler<br>Vindusheiser<br>Bilbelte<br>Varme/AC/Klima<br>Signalhorn/Lydsignal<br>Multimedia<br>Varerom<br>Solblending panoramatak<br>Multifunksjonsratt<br>Ratt<br>Deksel |
| <b>Assistentsystemer og diagnose</b><br>Kamera<br>Sensor<br>Systemfunksjoner<br>Diagnose<br>Prøvekjøring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Hjuloppheng/styring</b><br>Retningsstabilitet/selvoppretting<br>Ratt/styringsmekanisme<br>Hjullager<br>Luftbelger<br>Fjærer/støtdemper<br>Ledd<br>Stabilisatorer/stag<br>Forstilling<br>Bakstilling                                                                                                                                       | <b>Opplysninger/klargjøring</b><br>Opplysninger<br>Interiør<br>Øvrig utstyr/klargjøring<br>Annet                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Eksteriør</b><br>Lakk<br>Antirustbehandling<br>Under bil<br>Panser<br>Dører<br>Bakluke<br>Låser/tyverisikring<br>Skjerner<br>Skap/påbygg<br>Speil<br>Tilhengerfeste<br>Korrosjon<br>Vinduspussere/-spyler<br>Verktøy/nødutstyr<br>Dekk/Felger<br>Hjulmuttere/-bolter<br>Rails<br>Døråpning<br>Terskler/innlastningssone<br>Støtfanger<br>Grill<br>Tak<br>Panoramatak/takluke<br>Frontvindu<br>Vinduer<br>Kanal<br>Stolpe<br>Alle flater<br>Ladeluke/tanklokk | <b>Bremser</b><br>Bremsefunksjon<br>Parkeringsbrems<br>Bremsekraftforsterker<br>Bremsevæske<br>Lekkasjer<br>Rør/slanger<br>Lasteavhengig ventil<br>Skiver<br>Bremseskjold                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lys</b><br>Lys foran<br>Lys bak<br>Markeringslys<br>Retningslys<br>Nødsignallys<br>Parkeringslys<br>Refleks<br>Andre lys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Gir og drivlinje</b><br>Girkasse<br>Differensial<br>Clutch/kobling/svinghjul<br>Aksler<br>Fordelingskasse                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

**1. Rapporten**

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

**2. Bedømming**

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot dele kataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

**3. Eiendomsrett**

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

**4. Demontering**

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

**5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

**6. Avlesing av diagnose**

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet.

Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utleasing av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

**7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

**8. Vikings ansvar**

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.