

HB79323 - 2015 Volkswagen Polo Kombi (5-dørs)

Km.stand	128 359	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	06.03.2025
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	122 778
Egenvekt	1131	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	06.03.2025
Effekt	90	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	WVWZZZ6RZFU071319	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	08.06.2015	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	12.11.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

normal bruksslitasje ift alder

Dato: 12.11.2025
Signatur selgerDato: 12.11.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- | | |
|------|---|
| 2.1 | Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder av bilen |
| 5.11 | Motor - Service - servicedokumentasjon |
| 8.4 | Hjuloppheng og styring - Aksler - Svetting høyre aksel indre fora |

BILDER



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen




2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



8.4 Svetting høyre aksel indre fora



5.11 servicedokumentasjon

Servicebevis 7

Jahnei Tilleggsservice: ☒ Oljeskiftservice, ☒ Adblue®, ☒ Inspeksjon, ☒ med oljeskift, ☒ med utvidet serviceomfang, ☒ LongLife motorolje brukt, ☒ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegg, ☒ Kontroll av hovedlyktenes innstilling, ☒ Luftfilterrens, ☒ Reparasjon anbefalt, ☒ Kunderensker (merkes også på orden).

Service utført den: **8/5-23**

Ved km-stand: **108861**

Fakturanummer: **MECA**

Service utført av: **MECA**

Verktøids stempel: **MECA**

Neste service: ☒ henhold til serviceintervallviser, eller den (dato): eller ved (km-stand):

Tilleggsarbeider: den (dato): eller ved (km-stand):

5.11 servicedokumentasjon

Servicebevis 6

Jahnei Tilleggsservice: ☒ Oljeskiftservice, ☒ Adblue®, ☒ Inspeksjon, ☒ med oljeskift, ☒ med utvidet serviceomfang, ☒ LongLife motorolje brukt, ☒ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegg, ☒ Kontroll av hovedlyktenes innstilling, ☒ Luftfilterrens, ☒ Reparasjon anbefalt, ☒ Kunderensker (merkes også på orden).

Service utført den: **5/9-22**

Ved km-stand: **103940**

Fakturanummer: **250**

Service utført av: **Møller Bil Everum**

Verktøids stempel: **Møller Bil Everum**

Neste service: ☒ henhold til serviceintervallviser, eller den (dato): eller ved (km-stand):

Tilleggsarbeider: den (dato): eller ved (km-stand):

5.11 servicedokumentasjon

Servicebevis 5

Jahnei Tilleggsservice: ☒ Oljeskiftservice, ☒ Adblue®, ☒ Inspeksjon, ☒ med oljeskift, ☒ med utvidet serviceomfang, ☒ LongLife motorolje brukt, ☒ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegg, ☒ Kontroll av hovedlyktenes innstilling, ☒ Luftfilterrens, ☒ Reparasjon anbefalt, ☒ Kunderensker (merkes også på orden).

Service utført den: **08.03.2019**

Ved km-stand: **6115**

Fakturanummer: **218**

Service utført av: **Møller Bil Everum**

Verktøids stempel: **Møller Bil Everum**

Neste service: ☒ henhold til serviceintervallviser, eller den (dato): eller ved (km-stand):

Tilleggsarbeider: den (dato): eller ved (km-stand):

5.11 servicedokumentasjon

Servicebevis 4

Jahnei Tilleggsservice: ☒ Oljeskiftservice, ☒ Adblue®, ☒ Inspeksjon, ☒ med oljeskift, ☒ med utvidet serviceomfang, ☒ LongLife motorolje brukt, ☒ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegg, ☒ Kontroll av hovedlyktenes innstilling, ☒ Luftfilterrens, ☒ Reparasjon anbefalt, ☒ Kunderensker (merkes også på orden).

Service utført den: **08.03.2019**

Ved km-stand: **6115**

Fakturanummer: **218**

Service utført av: **Møller Bil Everum**

Verktøids stempel: **Møller Bil Everum**

Neste service: ☒ henhold til serviceintervallviser, eller den (dato): eller ved (km-stand):

Tilleggsarbeider: den (dato): eller ved (km-stand):

5.11 servicedokumentasjon

Servicebevis 3

Jahnei Tilleggsservice: ☒ Oljeskiftservice, ☒ Adblue®, ☒ Inspeksjon, ☒ med oljeskift, ☒ med utvidet serviceomfang, ☒ LongLife motorolje brukt, ☒ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegg, ☒ Kontroll av hovedlyktenes innstilling, ☒ Luftfilterrens, ☒ Reparasjon anbefalt, ☒ Kunderensker (merkes også på orden).

Service utført den: **13/1-18**

Ved km-stand: **47558**

Fakturanummer: **734677**

Service utført av: **Møller Bil Everum**

Verktøids stempel: **Møller Bil Everum**

Neste service: ☒ henhold til serviceintervallviser, eller den (dato): **13/1-19** eller ved (km-stand): **77558**

Tilleggsarbeider: den (dato): eller ved (km-stand):

Servicebevis 2

Jahnei Tilleggsservice: ☒ Oljeskiftservice, ☒ Adblue®, ☒ Inspeksjon, ☒ med oljeskift, ☒ med utvidet serviceomfang, ☒ LongLife motorolje brukt, ☒ Korrosjons- og tetthetskontroll av gassanlegg, ☒ Kontroll av hovedlyktenes innstilling, ☒ Luftfilterrens, ☒ Reparasjon anbefalt, ☒ Kunderensker (merkes også på orden).

Service utført den: **25/10-17**

Ved km-stand: **40225**

Fakturanummer: **792016**

Service utført av: **Møller Bil Everum**

Verktøids stempel: **Møller Bil Everum**

Neste service: ☒ henhold til serviceintervallviser, eller den (dato): eller ved (km-stand):

Tilleggsarbeider: den (dato): eller ved (km-stand):

5.11 servicedokumentasjon

