

## EB65087 - 2020 Hyundai IONIQ Kombi (5-dørs)

|             |                   |                      |     |                             |            |
|-------------|-------------------|----------------------|-----|-----------------------------|------------|
| Km.stand    | 85 733            | Bruktimportert       | Nei | Reg.reim skiftet, dato      |            |
| Ant. nøkler | 2                 | Antirustgaranti      |     | Reg.reim skiftet, km        | 0          |
| Drivstoff   | Strøm             | Heftelser            | Nei | Siste service, dato         | 11.05.2025 |
| Farge       | Hvit              | Koll.puter utkoblet  | Nei | Siste service, km           | 75 800     |
| Egenvekt    | 1527              | Medfølger sommerdekk | Ja  | PKK utført                  | 25.08.2024 |
| Effekt      | 136               | Medfølger vinterdekk | Ja  | Servicehefte/servicer fulgt | Ja         |
| Chassisnr.  | KMHC851JFLU059432 | Tilhengerfeste       | Nei | Vognmappe m/instruksjonsbok | Ja         |
| Første reg. | 31.08.2020        | Er prøvekjørt        | Ja  | Utskrift dato               | 03.12.2025 |

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

## Identitet

|     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| 1.1 | A | Understellsnr.              |
| 1.2 | A | Kjennermerke                |
| 1.3 | A | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 | A | Nøkler                      |

## Eksteriør

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1  | B | Lakk                            |
| 2.2  | B | Antirustbehandling/under bil    |
| 2.3  | B | Panser                          |
| 2.4  | B | Kanaler                         |
| 2.5  | C | Dører/bakluke                   |
| 2.6  | B | Låser/tyverisikring             |
| 2.7  | B | Skjermer                        |
| 2.8  | B | Støtfanger/grill                |
| 2.9  |   | Sensorer/parkeringsensor        |
| 2.10 | B | Tak/Takluke/Panoramatak         |
| 2.11 | - | Cabriolet/Hardtop               |
| 2.12 | B | Speil                           |
| 2.13 | - | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 | B | Rust                            |
| 2.15 | B | Frontvindu/vinduer              |
| 2.16 | B | Vinduspussere/-spyler           |
| 2.17 | - | Dekk/reservehjul                |
| 2.18 | B | Felger                          |
| 2.19 | B | Hjulmuttere/-bolter             |
| 2.20 | - | Avtagbar tilhengerkule          |
| 2.21 | - | Tilhengerfeste                  |

## Utvendig lys

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| 3.1 | B | Lysfunksjon foran |
| 3.2 | B | Lysfunksjon bak   |
| 3.3 | - | Markeringslys     |
| 3.4 | B | Retningslys       |
| 3.5 | - | Nødsignallys      |
| 3.6 | B | Parkeringslys     |
| 3.7 | - | Refleks           |
| 3.8 | B | Andre lys         |

## Interiør og instrumenter

|      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 4.1  | B | Dashbord                |
| 4.2  | B | Instrumenter og brytere |
| 4.3  | B | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4  | B | Dørtrekk                |
| 4.5  | B | Seter                   |
| 4.6  | B | Taktrekk                |
| 4.7  | B | Tepper/bekledning       |
| 4.8  | - | Bagasjeromskjuler       |
| 4.9  | B | Vindusheiser            |
| 4.10 | B | Bilbelte                |
| 4.11 | B | Airbager                |
| 4.12 | B | Varme/AC/Klima          |
| 4.13 | B | Signalhorn/Lydsignal    |
| 4.14 | B | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 | B | Navigasjon              |
| 4.16 | B | Refleksvest             |
| 4.17 | B | Varseltrekant           |
| 4.18 | - | Skillevegg varerom      |

## Motor

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| 5.1  | B | Avlesning av feilkoder          |
| 5.2  | B | Batteri                         |
| 5.3  | - | Tenningsanlegg                  |
| 5.4  | - | Drivstoffanlegg                 |
| 5.5  | - | Dynamo/lading                   |
| 5.6  | - | Eksosanlegg                     |
| 5.7  | B | Elektroniske styresystemer      |
| 5.8  | B | Kjølesystem/vannpumpe           |
| 5.9  | - | Motorfester/demper              |
| 5.10 | - | Oljeforbruk/Røykutvikling       |
| 5.11 | B | Service                         |
| 5.12 | B | Start/arbeidslyd                |
| 5.13 | B | Trekraft                        |
| 5.14 | - | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 | - | Dieselpumpe/dyser/gløding       |

## Miljø

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| 6.1 | A | Støy                     |
| 6.2 | - | Avgass                   |
| 6.3 | A | Lekkasjer (forurensning) |

## Gir og drivlinje

|     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.1 | B | Girkassefunksjon            |
| 7.2 | B | Differensial funksjon       |
| 7.3 | B | Clutch/kobling              |
| 7.4 | B | System for stabilitet (ESP) |


## Hjuloppheng og styring

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| 8.1 | B | Ratt/styringsmekanisme          |
| 8.2 | B | Ledd                            |
| 8.3 | B | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 | B | Aksler                          |
| 8.5 | B | For-/bakstilling                |
| 8.6 | B | Fjærer/luftbelger               |
| 8.7 | B | Stabilisatorstag                |
| 8.8 | B | Hjullager                       |

## Brems

|      |   |                           |
|------|---|---------------------------|
| 9.1  | B | Bremsefunksjon/ABS        |
| 9.2  | B | Pedal/vandring            |
| 9.3  | B | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4  | B | Bremsekraftforsterker     |
| 9.5  | B | Lasteavhengig ventil      |
| 9.6  | B | Bremsebelegg              |
| 9.7  | B | Tromler/Skiver            |
| 9.8  | B | Rør/slanger               |
| 9.9  | B | Lekkasjer                 |
| 9.10 | B | Bremsevæske               |

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 03.12.2025  
Signatur selgerDato: 03.12.2025  
Signatur kunde

KOMMENTARER

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

| Prøvekjørt | Føreforhold  | Maks hastighet | Unormal lyd |
|------------|--------------|----------------|-------------|
| Ja         | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt   | Nei         |

DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF | HF | VB | HB |
|-------------------|----|----|----|----|
| Sommerdekk        | 5  | 5  | 5  | 5  |
| Vinterdekk        | 5  | 5  | 5  | 5  |