



5560379

NAF Verdivurdering

Testdato
23.06.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	499635		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Connect	Motoreffekt	88 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR67406	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSKL10428	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	278704	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.09.2019
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2023



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingsselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerte feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5560379

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
3.2	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
23.6	Utvendig tilstand motor	* Diverse demonterte deksler	
25.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæskennivå	
29.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
62.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
70.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Venstre fordør
71.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
74.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran
74.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
74.6		* Mangler deksel på seterygg spak	
79.6	Støtfanger foran	Sprukket/skadet plastdel	Skifte og lakkere
80.5	Støtfanger bak	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
80.6		Sprukket/skadet plastdel	Skifte ulakkert del
82.9	Venstre fordør	Steinsprut ned til grunnmaterialet	
84.1	Venstre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
85.1	Venstre bakskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
91.1	Høyre fordør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
93.1	Høyre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
94.1	Høyre bakskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
103.1	Bakluke	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
104.2	Døråpning	Bulk(er) med lakkskade, HF	Rette og lakkere
104.10		Ripe ned til grunnmaterialet, VF	Lakkere
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke, diverse deler/deksler er demontert i motorrommet. Kunde oppgir at det er motorhavari. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil	



5560379

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
49.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
95.18	Høyre kanal	Ripe(r) opp til 100 mm kun gjennom klarlakk	
105.14	Lasterom	Forventet bruksslitasje:	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter Kaldt lokale;Redusert belysning;Uten full testeutrustning;Uten løftebukk

Frist for neste EU kontroll 30.09.2023

Ikke prøvekjørt pga: Alvorlig feil;Ikke kjørbare;Starter ikke

Er testen utført på NAF Senteret? Nei



5560379




Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsebelegg **O**6 - Bremseskiver **R****Lys og signaler**13 - Lys **✓**15 - Refleks **✓****Motor**23 - Utvendig tilstand motor **R**25 - Kjølesystem **R**27 - Motorfester **✓**29 - Registerreim **R****Hjul, dekk, felg**48 - Dekk **✓**49 - Felg **O**50 - Ekstra hjulsett **R****Karosseri**62 - Frontrute **R**63 - Siderute/bakrute **✓**64 - Dør-/panseråpner **✓**68 - Understellsnummer **✓**70 - Karosseri generelt **R****Interiør**71 - Dashbord / midtkonsoll **R**72 - Taktrekk **✓**73 - Dørtrekk **✓**74 - Seter **R**75 - Bilbelte **✓**76 - Gulvmatter/-teppe **✓**78 - Interiør generelt **✓****Støtfangere**79 - Støtfanger foran **R**80 - Støtfanger bak **R****Sone 1 (venstre side)**81 - Venstre forskjerm **✓**82 - Venstre fordør **R**83 - Venstre speil **✓**84 - Venstre bakdør **R**85 - Venstre bakskjerm **R**86 - Venstre kanal **✓**87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 2 (høyre side)**90 - Høyre forskjerm **✓**91 - Høyre fordør **R**92 - Høyre speil **✓**93 - Høyre bakdør **R**94 - Høyre bakskjerm **R**95 - Høyre kanal **O**96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**100 - Panser **✓**101 - Tak **✓**103 - Bakluke **R****Sone 5 (entre, lasterom)**104 - Døråpning **R**105 - Lasterom **O****Annet**107 - Udefinerbare feil **R**



5560379


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
29.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
29.2		eller ved, måneder:	120
48.1	Dekk	Mønsterdybde VF	Kontrollert visuelt
48.2		Mønsterdybde HF	Kontrollert visuelt
48.3		Mønsterdybde VB	Kontrollert visuelt
48.4		Mønsterdybde HB	Kontrollert visuelt
48.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet


Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5560379




13. Generelt




14. Generelt




15. Dashbord / midtkonsoll




16. Dashbord / midtkonsoll




17. Seter



18. Seter




19. Døråpning




20. Døråpning




21. Generelt











22. Frontrute



23. Generelt



24. Utvendig tilstand motor


**25. Utvendig tilstand motor****26. Utvendig tilstand motor****27. Utvendig tilstand motor****28. Generelt****29. Generelt****30. Generelt****31. Støtfanger foran****32. Støtfanger foran****33. Støtfanger foran****34. Støtfanger foran****35. Støtfanger foran****36. Høyre fordør**




5560379




37. Høyre fordør




38. Høyre bakdør




39. Høyre bakdør



40. Høyre bakskjerm




41. Høyre bakdør




42. Støtfanger bak



43. Støtfanger bak




44. Støtfanger bak



45. Bakluke



46. Bakluke



47. Støtfanger bak



48. Støtfanger bak




5560379




49. Venstre bakskjerm




50. Venstre bakskjerm




51. Venstre bakdør




52. Venstre bakdør




53. Venstre bakdør




54. Venstre fordør




55. Venstre fordør




56. Venstre fordør



57. Generelt



58. Generelt




59. Generelt



60. Generelt



5560379



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



5560379

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.