

HYUNDAI I20 99 HK MANUELL FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 02.12.2025

KODE: 1890178



SV79513



128 879 KM



23.02.2017

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: NLHB351AAHZ275069

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Bakluke	rust/korrosjon	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	



1.1 Rust/korrosjon

Beskrivelse
Taksat for innbytte - Østlan

Antall Levere antall Plissering

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice 5

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 12.08.2021 Kartversjon:
 Kilometerstand: 58342
 Hyundai kvalitetsstempel: **Minde** Tlf: 55 17 63 00
 Arbeidsordrenummer: 32 36 51 Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)
 Dato: 12.08.2022
 Kilometerstand: +15000

Hyundai originalservice 6

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 31/5-2022 Kartversjon: 66E 2022
 Kilometerstand: 58342
 Hyundai kvalitetsstempel: **mobiles**
 Arbeidsordrenummer: 518260 Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)
 Dato: 6-2023
 Kilometerstand: 75000

Service- og garantihette 29

2.1 Dokumentert service, se bilde

Nr. Beskrivelse
Taksat for innbytte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice 7

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 24.02.2023 Kartversjon:
 Kilometerstand: 73127
 Hyundai kvalitetsstempel: **FURRE BILVERKSTED**
 Arbeidsordrenummer: 21307 Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)
 Dato:
 Kilometerstand:

Hyundai originalservice 8

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 10.01.2024 Kartversjon:
 Kilometerstand: 89878
 Hyundai kvalitetsstempel: **FURRE BILVERKSTED**
 Arbeidsordrenummer: 2523 Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)
 Dato:
 Kilometerstand:

30 Service- og garantihette

2.1 Dokumentert service, se bilde

Beskrivelse
Taksat for innbytte

Antall Levere antall Plissering

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice 9

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 28.08.2024 Kartversjon:
 Kilometerstand: 104536
 Hyundai kvalitetsstempel: **FURRE BILVERKSTED**
 Arbeidsordrenummer: 232849 Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)
 Dato:
 Kilometerstand:

Hyundai originalservice 10

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 14/6-2025 Kartversjon:
 Kilometerstand: 116 093
 Hyundai kvalitetsstempel: **FURRE BILVERKSTED**
 Arbeidsordrenummer: 23085 Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)
 Dato:
 Kilometerstand:

Service- og garantihette 31

2.1 Dokumentert service, se bilde

Nr. Beskrivelse
Taksat for innbytte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice 3

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 17.07.2020 Kartversjon:
 Kilometerstand: 46488
 Hyundai kvalitetsstempel: **LABOR** Tlf: 55 17 63 00
 Arbeidsordrenummer: 321384 Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)
 Dato: Juli 2021
 Kilometerstand: 60000

Hyundai originalservice 4

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: Kartversjon:
 Kilometerstand:
 Hyundai kvalitetsstempel:
 Arbeidsordrenummer: Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)
 Dato:
 Kilometerstand:

28 Service- og garantihette

2.1 Dokumentert service, se bilde

Nr. Beskrivelse
Taksat for innbytte

Antall Levere antall Plissering

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice 1

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 18/06/18 Kartversjon:
 Kilometerstand: 20560
 Hyundai kvalitetsstempel: **LABOR** Tlf: 55 17 63 00
 Arbeidsordrenummer: 619418 Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)
 Dato: 18/06/19
 Kilometerstand: +15000

Hyundai originalservice 2

Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)

Dato: 08/08-19 Kartversjon:
 Kilometerstand: 38612
 Hyundai kvalitetsstempel: **mobiles**
 Arbeidsordrenummer: 50 86700 Signatur:

Neste service (Hva som inntreffer først)
 Dato: 08-2020
 Kilometerstand: +15000

Service- og garantihette 27

2.1 Dokumentert service, se bilde

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	0
---------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 41, 2025
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.