



5917178

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	540910



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	176 kW
Type	3C	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR36751	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZ3CZJE025149	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	208523	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2017
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	25.09.2017
		Frist for neste EU kontroll	04.02.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.


NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5917178

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak
6.8	Bremsekiver	Slitt bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	Midten bak
21.17	Varsellamper	* - Varsler feil på lys.	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
27.1	Motor virkemåte	Banke-/ulyder i motor	
27.8		Ulyd i turbo	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskenivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre bakskjerm
86.10		Rust/rusthull:	Tak, Høyre bakskjerm, Panser
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Høyre fordør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.9		Motorvask anbefales	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
85.12	Takluke/Panoramatak	* - Noe steinsprut takluke.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre forskjerm, Venstre fordør
86.20		Bulk(er)	Høyre bakdør



5917178


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Venstre baksjerm
86.22		Små lakkblærer:	Høyre fordør
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Bak, Midten

Servicehistorikk


Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremses		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
5 - Bremsbelegg	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsvæskeni­vå	✓	56 - Drivrem generator	✓
12 - Bremseserør	✓	Hjul, dekk, felg	
13 - Bremseslanger	✓	65 - Dekk	✓
15 - Bremsespedal	✓	66 - Felg	O
Lys og signaler		67 - Ekstra hjulsett	O
17 - Lys	R	68 - Hjullager	✓
19 - Refleks	✓	Styring	
20 - Lyd / lyssignaler	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
21 - Varsellamper	R	72 - Styresnekke, tannstang	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	73 - Styrestag/ledd	✓
e-Diagnose		74 - Styreservo	✓
23 - Full systemskann	O	Hjuloppheng	
Motor		75 - Støtdempere	O
27 - Motor virkemåte	R	76 - Stabilisator	✓
28 - Utvendig tilstand motor	O	77 - Fjærer / fjærbein	✓
29 - Oljenivå motor	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
30 - Kjøl­evæske	R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
32 - Kjøl­esystem	✓	80 - Travers	✓
33 - Eksosanlegg	✓	Karosseri	
35 - Motorfester	✓	81 - Frontrute	O
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
37 - Registerreim	R	83 - Dør-/panseråpner	✓
Drivverk		84 - Lås	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	85 - Takluke/Panoramatak	O
41 - Differensial	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
42 - Drivaksler	✓	87 - Utvendig speil	✓
43 - Mellomaksel	✓	88 - Underside	O
		89 - Understellsnummer	✓



5917178

Karosseri

90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

93 - Taktrekk ✓

96 - Dørtrekk ✓

97 - Døråpning R

98 - Seter ✓


99 - Bilbelte ✓

100 - Gulvmatter/-teppe ✓

101 - Bagasjeromstildekning ✓

102 - Laste-/bagasjerom ✓


103 - Interiør generelt ✓



5917178

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
37.2		eller ved, måneder:	0
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	17 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5917178

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5917178

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5917178

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5917178

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



5917178

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5917178

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




5917178


Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR36751	WVWZZZ3CZJE025149
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	Passat Alltrack 2.0 16V TDI BlueMotion 4Motion
Motorkode	Km
CUAA	Ukjent

Utført med feil (24)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0671	Glowplug cylinder 1 — Interruption in electric circuit
	P203B	DEF fluid level sensor — Signal faulty
A/C/heater	B10AF04	Air quality sensor — Function faulty.
	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
Access and start system interface	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Diagn. interface bus	U108E00	Steering-wheel-mounted controls — No communication
	U120200	Diagnostic CAN bus — Function faulty.
Engine electronics I	P067100	Glowplug cylinder 1 — Fault in electric circuit
	P200200	Soot particulate filter bank 1 — Function faulty.
	P203B00	DEF fluid level sensor — Signal implausible
	U021200	CAN bus connection of steering column ECU — Communication disturbed
	U041500	CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible
	U041600	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
	U112300	Data bus — Message faulty
Multifunction module	U112300	Data bus — Message faulty
Parking heater/auxiliary heater	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
Radar sensor of adaptive cruise control	U112100	Data bus — Missing message!
	U112200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Steering column module	B145501	Temperature sensor for steering wheel heating — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	B147918	Remote key 1 — Current value too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

Wheel damping electronics

C103415

Ride height sensor FL — Interruption/short circuit to plus

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet