

CITROËN BERLINGO 101 HK MANUELL FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 09.12.2025

KODE: 1895774



ZZ28869



50 757 KM



10.02.2021

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: VR7EFYHYCKJ896603

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 21.02.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR






OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Kanal	skade	venstre
2. MOTOR		
2.1 Service	servicen som var tatt 25.11.25 ved 50619 km er ikke stemplet i service hefte av Storebø bil & traktor AS	







MV SERVICE AS
RØNNESTADVEGEN 1006
5564 RØNNESTAD
Org. nr: 991461280
Alt: Rene Vekstjeld

NUMMER: 29172
DATO: 25-11-25
KID: 434,35
KIDENR.: 11545
KIDENR.: 20155

PERAL:	MODELL:	KID NR:	KN:	CHASSISNR:	KIDV NR:	VÅR REF.:
CITROEN	Berlingo	222889	50585	WETSPVNCJ89603		CANILLA

Varenummer	Takst	Antall	Blykprtle	KADATT	I Alt Eks Pris
------------	-------	--------	-----------	--------	----------------

Org nr: 991461280

Deres ref: "222889"

Rene Vekstjeld

SERVICE - 50 Etker

* Skifte olje + oljefilter

* Lufthjelp

* Drivstoffilter

* Kulefilter

* Bremseveske

* Sætte låser og hengsler

* Kontrollere/etterfylle bilens væsker

* Kontroll understell, bremses, lys etc...

* Støppe servicehefte og nullstille servicelys

REG. REIN SERVICE

- Bytte registrerte a/vannpumper

- Bytte multirain og strammer

- Fylle kjølevæske

- Støppe servicehefte, og nullstille service

REPARASJON

- Skifte kule vifte og motstand

ATR	Utført arbeid firms avtale	3,45		1 050,00		3 725,00
VR	Verkstødemateriell	3,45		85,00		224,25
MG2	Avgifter	1,00		150,00		150,00
ADRC	Administrasjonsgebyr	1,00		36,00		36,00
1410-KP1570535	Registermønstet a/vannpumpe Gates	1,00		3 366,00	15,00	2 881,10
1401-6PK1148	Registermønstet Gates	1,00		511,00	15,00	434,35
1415-534088810	Registermønstet Schaeffler INA	1,00		1 206,00	15,00	1 025,10
GLYKOL	Kjølevæske	8,00		89,00		712,00

ATR	Utført arbeid firms avtale	2,20		1 080,00		2 376,00
VR	Verkstødemateriell	2,20		85,00		187,10
1025-L1125	Oljefilter Purflux	1,00		308,00	15,00	269,15
1000-2201305	Corteco Oljefluggest, M16 x 1,5	1,00		93,60	15,00	78,54
1025-F206400511	Lufthjelp Bosch	1,00		515,00	15,00	433,50
1025-1987435028	Lufthjelp Bosch	1,00		435,00	15,00	369,15
1025-C875	Kulefilter Bosch	1,00		468,00	15,00	387,60
1600-157290	Drivstoffilter Purflux	5,30		385,00	30,00	1 354,15
BVS	Robill 1 ESP Formula P Sk-30 1L Robill	1,00		400,00		400,00
	Bremseveskefilter a/væske	1,00				
	12 Rnd Veihjelp Er Inkl I Denne Servi	1,00		197,00		197,00

Vennligst benytt KID nr ved innbetaling
med vi har fått nytt kontonummer!

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Leiebil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 47, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 19, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,6	4,3	3,6	3,7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8,5	8,5	7,4	7,3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	45607
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
20.12.2022	31181
20.11.2024	45607
25.11.2025	50619

✔ **Kontrollert** /
 ○ **Ikke kontrollert** /
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✖ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.