



5933919

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545237



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	MODEL S	Motoreffekt	69 kW
Type	002	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL26773	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJSA2DN2DFP19491	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	130399	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2013
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	11.11.2013
		Frist for neste EU kontroll	13.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5933919

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
8.9	Parkeringsbrems	* Bremsbelegg for håndbrems er slitt, bak.	
12.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
22.5	Varsellamper utvidet	Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
45.6	Instrumenter	Feil på fartsholder (cruise control)	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.30	Lys	Krakerlert lykteglass	Høyre baklys
22.9	Varsellamper utvidet	* Diverse feilmeldinger på instrumentpanel.	
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
45.20	Instrumenter	* Det tar lang tid før display foran ratt tennes. Diverse feilmeldinger kommer opp. Se bilder. Uklart bilde ryggekamera.	
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
83.22	Dør-/panseråpner	* Lyd dørstopper venstre bak.	
85.12	Takluke/Panoramatak	* Løs list.	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser
87.13	Utvendig speil	* Løst deksel høyre side.	
103.6	Interiør generelt	* Noe misfarging på lyse detaljer.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5933919

Prøvekjøring		Hjul, dekk, felg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	65 - Dekk	✓
Generell informasjon		66 - Felg	O
3 - Nøkler / Utstyr	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
4 - Service/ Dokum.	O	68 - Hjullager	✓
Bremser		Styring	
5 - Bremsbelegg	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
6 - Bremseskiver	O	72 - Styresnekke, tannstang	✓
8 - Parkeringsbrems	R	73 - Styrestag/ledd	✓
9 - Bremsvirkning	✓	74 - Styreservo	✓
12 - Bremsrør	R	Hjuloppheng	
13 - Bremseslanger	✓	75 - Støtdempere	✓
Lys og signaler		76 - Stabilisator	✓
17 - Lys	O	77 - Fjærer / fjærbein	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
21 - Varsellamper	R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	Karosseri	
e-Diagnose		81 - Frontrute	R
23 - Full systemskann	O	82 - Siderute/bakrute	✓
Motor		83 - Dør-/panseråpner	O
27 - Motor virkemåte	✓	84 - Lås	✓
Drivverk		85 - Takluke/Panoramatak	O
42 - Drivaksler	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	O
Elektriske anlegg		87 - Utvendig speil	O
44 - Instrument belysning	✓	88 - Underside	✓
45 - Instrumenter	R	89 - Understellsnummer	✓
46 - Radio / Multimedia	✓	Interiør	
47 - Elektrisk vindusheis	✓	91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓	95 - Innvendig speil	✓
49 - Kupevifte	✓	98 - Seter	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓	99 - Bilbelte	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R	101 - Bagasjeromstildekning	✓
53 - Sentrallås	✓	102 - Laste-/bagasjerom	✓
54 - Setevarmer	✓	103 - Interiør generelt	O
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓		
62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓		
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓		



5933919

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	290,00
9.3		Bremsevirkning, VB	120,00
9.4		Bremsevirkning, HB	120,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	17 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	17 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5933919

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5933919

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5933919

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




5933919

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




5933919

Bilder og vedlegg



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5933919


Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt