



5934147

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545208



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	2400 cm ³
Modell	xc60	Motoreffekt	151 kW
Type	d	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	YE96600	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1DZ7056B2137577	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	245492	Bruktimportert	Ja
Farge	Grønn	Registreringsår	2010
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	02.07.2010
		Frist for neste EU kontroll	04.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5934147

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak
6.8	Bremsekiver	Slitt bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
48.2	Oppvarmet bakrute	Skade på varmetråder:	
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* - Fremre foring i bærearmer begge sider bak har sluppet/skadet.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakskjerm, Venstre forskjerm
86.7		Lakkblærer	Tak
86.9		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre fordør
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side
87.7		Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side, Høyre side
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Midten bak, Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.15	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng bak	
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre bak
17.33	Lys	* - Matte lykteglass venstre foran og høyre foran.	
21.18	Varsellamper	* - Varsler på lane departure system ikke virker.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre fordør
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Bak
88.13		Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør, Venstre fordør




5934147

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



5934147

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	○	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	48 - Oppvarmet bakrute	R
4 - Service/ Dokum.	✓	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsvæskennivå	✓	56 - Drivrem generator	✓
12 - Bremserør	○	Hjul, dekk, felg	
13 - Bremseslanger	✓	65 - Dekk	✓
15 - Brems pedal	✓	66 - Felg	○
Lys og signaler		67 - Ekstra hjulsett	○
17 - Lys	○	68 - Hjullager	✓
19 - Refleks	✓	Styring	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
21 - Varsellamper	○	72 - Styresnekke, tannstang	✓
e-Diagnose		73 - Styrestag/ledd	✓
23 - Full systemskann	○	74 - Styreservo	✓
Motor		Hjuloppheng	
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	75 - Støtdempere	✓
27 - Motor virkemåte	✓	76 - Stabilisator	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
29 - Oljenivå motor	R	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
30 - Kjølevæske	○	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	R
32 - Kjølesystem	✓	80 - Travers	✓
33 - Eksosanlegg	✓	Karosseri	
35 - Motorfester	✓	81 - Frontrute	○
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
37 - Registerreim	○	83 - Dør-/panseråpner	✓
Drivverk		84 - Lås	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
41 - Differensial	✓	87 - Utvendig speil	R
42 - Drivaksler	✓	88 - Underside	○
43 - Mellomaksel	✓	89 - Understellsnummer	✓
		90 - Tilhengerfeste	✓



5934147

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5934147

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5934147

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5934147

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5934147

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5934147

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5934147

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5934147

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt




5934147

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
YE96600	YV1DZ7056B2137577
Årsmodell	Merke/Modell
09-11	XC60 D5 2.4 20V CDI AWD
Motorkode	Km
D 5244 T10	Ukjent

Utført med feil (6)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
CEM Central electrics module	B10D7	Immobiliser — Key incorrect, identification not received
Driver door module	B1163	Exterior mirror heating driver side — Function faulty.
PAC Rearview camera	B12BD	Camera rear — Function faulty.
Passenger door module	B1164	Exterior mirror heating right — Voltage supply interrupted
POT Power Operated Tailgate Module	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty

Utført uten feil (21)

System	Beskrivelse
ABS	ABS BCM
	PBM parking brake
	SAS Steering-Angle Sensor
Air conditioning	CCM Air conditioning control
	CPM Auxiliary heater
Airbag	SRS airbag
Audio/Video	ICM control panel
Comfort	Electr. seat adjustment
	HCM Lighting
	Instrument cluster



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Keyless

Monitoring front

PAM Parking assist

Rearview camera LCD HLDF

Trailer module

Engine

Diesel engine

OBD

Safety

Collision velocity module

Steering

Electr. power steering

Transmission

DEM Differential electronic module

Transmission