



5936023

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546949



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	OCTAVIA	Motoreffekt	81 kW
Type	5E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR28711	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	TMBJG9NE3F0140335	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	136510	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	28.01.2015
		Frist for neste EU kontroll	05.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5936023

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.2	Bremsebelegg	Jern mot jern, kjøretøyet er trafikkfarlig	Høyre bak
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre baklys
47.3	Elektrisk vindusheis	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Venstre bakdør
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	2 dekk
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre baksjerm, Venstre sidekanal
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten bak
101.1	Bagasjeromstildekning	Skade:	Rollo
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Venstre bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
27.18		* Bilen er ikke Prøvekjørt, men ulyd fra viftreim/løpehjul/strammehjul på tomgang.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
29.13	Oljenivå motor	* Etterfylt 1 liter motorolje.	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Høyre foran, Høyre bak
66.12		Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Venstre bak
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Panser, Tak
86.25		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Venstre baksjerm
86.35		* Bilen er våt og vanskelig å kontrollere.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
88.15		* Bilen er understellsbehandlet.	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
97.7		Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør



5936023

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt
Girkasse (manuell)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Går på jernet høyre bak.



5936023

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell)
3 - Nøkler / Utstyr ✓	41 - Differensial ✓
4 - Service/ Dokum. O	42 - Drivaksler ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg R	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver R	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsevirkning ✓	47 - Elektrisk vindusheis R
10 - Bremsevæsknivå ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
12 - Bremserør ✓	49 - Kupevifte ✓
13 - Bremseslanger ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
15 - Bremsepedal ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
Lys og signaler	53 - Sentrallås R
17 - Lys R	54 - Setevarmer ✓
19 - Refleks ✓	56 - Drivrem generator ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	57 - Batteri ytre tilstand ✓
21 - Varsellamper ✓	59 - Tilhengerkontakt ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	Hjul, dekk, felg
e-Diagnose	65 - Dekk ✓
23 - Full systemskann O	66 - Felg O
Motor	67 - Ekstra hjulsett R
27 - Motor virkemåte O	68 - Hjullager ✓
28 - Utvendig tilstand motor O	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
29 - Oljenivå motor O	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
30 - Kjølevæske ✓	Styring
31 - Kjølevifte ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
33 - Eksosanlegg ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
35 - Motorfester ✓	74 - Styreservo ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	Hjuloppheng
37 - Registerreim ✓	75 - Støtdempere ✓
	76 - Stabilisator R
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5936023

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5936023

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,80 mm
67.2		Mønsterdybde	3,20 mm
67.3		Mønsterdybde	2,50 mm
67.4		Mønsterdybde	3,30 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5936023

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5936023

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5936023

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5936023

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Bagasjeromstildekning



30. Bremsbelegg



31. Bremseskiver



32. Døråpning



33. Døråpning



34. Døråpning



35. Døråpning



36. Ekstra hjulsett



5936023

Bilder og vedlegg



37. Ekstra hjulsett



38. Ekstra hjulsett



39. Ekstra hjulsett



40. Elektrisk vindusheis



41. Interiør generelt



42. Lakk / karosseri utvendig




43. Lakk / karosseri utvendig




44. Lakk / karosseri utvendig




45. Lakk / karosseri utvendig



46. Lakk / karosseri utvendig



47. Lakk / karosseri utvendig



48. Lakk / karosseri utvendig



5936023

Bilder og vedlegg




49. Lakk / karosseri utvendig



50. Lys



51. Seter



52. Taktrekk



53. Utvendig tilstand motor



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PR28711	TMBJG9NE3F0140335
Årsmodell	Merke/Modell
14-17	Octavia-III 1.6 16V TDI Combi Green
Motorkode	tec
DBKA	Km
	Ukjent

Utført med feil (13)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
	P171900	Functional restriction due to engine ECU — Restriction active
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
Information electronics	B129E07	Infotainment control/display unit 1 — Function faulty.
	B13C9F2	On/off button — Function faulty.
Instrument cluster	B201000	ECU — Faulty or missing calibration
Trailer function	C10F315	Trailer brake light — Fault in electric circuit
	C10F415	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	C10F715	Trailer turn indicator left — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	B126301	Filler flap unlocking — Faulty control
	B12BE01	Rear light left — Fault in electric circuit
	B12BF01	Rear light right — Fault in electric circuit
	B147918	Remote key 1 — Current value too low

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	