

5911325

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Dangel	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	EXPERT 4x4	Motoreffekt	110 kW
Type	V61P	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	XK28569	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF3VFAHXHJZ113546	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	105454	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	18.07.2019
		Frist for neste EU kontroll	30.07.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5911325

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
10.1	Bremsevæsknivå	Lavt bremsevæsknivå	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys, Venstre nærlys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Høyre side
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
39.13	Girkasse (manuell)	Firehjulstrekk virker ikke	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.7	Felg	Vesentlig oksidering/rust	Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran
70.1	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre bakdør, Venstre fordør, Tak, Venstre forskjerm, Kanal venstre side, Kanal høyre side
86.3		Lakkriper:	Hele karosseriet
86.4		Skadet:	Støtfanger bak, Venstre fordør, Venstre forskjerm
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Venstre forskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Hele karosseriet
95.2	Innvendig speil	Løst speil	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
97.3		Rust:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
27.18	Motor virkemåte	* Motor rister mer enn vanlig	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Toppdeksel, Innsprøyttingsdyser
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Fremre differensial, Bakre differensial
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	4 felger



5911325

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Diverse lakkrust	

Servicehistorikk

Dato
06.08.2021

Km.stand
39064

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5911325

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) R
3 - Nøkler / Utstyr	41 - Differensial O
4 - Service/ Dokum.	42 - Drivaksler ✓
Bremser	43 - Mellomaksel ✓
5 - Bremsbelegg	✓
6 - Bremseskiver	O
8 - Parkeringsbrems	✓
9 - Bremsvirkning	✓
10 - Bremsvæsknivå	R
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓
12 - Bremserør	✓
13 - Bremseslanger	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓
15 - Bremsedal	✓
Lys og signaler	Elektriske anlegg
17 - Lys	44 - Instrument belysning ✓
18 - Markeringslys/-lykter	45 - Instrumenter ✓
19 - Refleks	46 - Radio / Multimedia ✓
20 - Lyd / lyssignaler	47 - Elektrisk vindusheis ✓
21 - Varsellamper	48 - Oppvarmet bakrute ✓
22 - Varsellamper utvidet	49 - Kupevifte ✓
e-Diagnose	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
23 - Full systemskann	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
Motor	52 - Lyktespyler / Visker ✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	53 - Sentrallås ✓
27 - Motor virkemåte	54 - Setevarmer ✓
28 - Utvendig tilstand motor	R 55 - Ladespenning generator ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 56 - Drivrem generator ✓
30 - Kjølevæske	R 57 - Batteri ytre tilstand ✓
31 - Kjølevifte	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
32 - Kjølesystem	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
35 - Motorfester	Hjul, dekk, felg
36 - Drivstofftank, rør, slange	65 - Dekk ✓
37 - Registerreim	66 - Felg R
	67 - Ekstra hjulsett O
	68 - Hjullager ✓
	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
	70 - Hjulboksler/navkopper R
	Styring
	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	72 - Styresnekke, tannstang ✓
	73 - Styrestag/ledd ✓
	74 - Styreservo ✓



5911325

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	R
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5911325

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	290,00
9.2		Bremsevirkning, HF	290,00
9.3		Bremsevirkning, VB	260,00
9.4		Bremsevirkning, HB	260,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	42 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	140000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,62 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,36 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	505 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,80 mm
67.2		Mønsterdybde	4,70 mm
67.3		Mønsterdybde	3,70 mm
67.4		Mønsterdybde	3,20 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5911325

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5911325


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5911325

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5911325

Bilder og vedlegg




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5911325

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5911325


Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



5911325

Bilder og vedlegg



55. Generelt



56. Generelt




57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt




60. Generelt




61. Generelt



62. Generelt




63. Generelt



5911325

Bilder og vedlegg



64. Generelt



65. Generelt




66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



5911325

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt




75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt



84. Generelt



5911325

Bilder og vedlegg



85. Generelt



86. Generelt



87. Generelt



88. Generelt



89. Generelt



90. Generelt



91. Generelt



92. Generelt



93. Generelt



5911325


Bilder og vedlegg




94. Generelt



95. Generelt



96. Generelt



97. Generelt



98. Generelt



99. Generelt



100. Generelt



101. Generelt



102. Generelt




103. Generelt



104. Generelt



105. Generelt




5911325


Bilder og vedlegg




106. Generelt



107. Generelt



108. Generelt



109. Generelt



110. Generelt



111. Generelt



112. Generelt

NAF Senter Trondheim
Ivar lykkes vei 9
7075 Tiller
Telefon: 73957395
Fax:
E-mail: Odd.reppe@naf.no
Website: Www.naf.no



1. des. 2025

Køretøj: Peugeot Expert-IV 2.0 16V Blue-HDi 150 FAP Kassebil
Motorkode: AHX (DW10FD)
Produktionsår: 16-
Kilometerstand: 105454 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: XK28569
VIN: VF3VFAHXHJZ113546 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 1. des. 2025 09:47:54

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Delphi DCM 6.2	0 Fejl
Drivlinje	Ekstern additivstyreenhed	0 Fejl
bremsesystem	ABS/ESP	1 Fejl
Fejlkode: C003A-62 Hjulføler BH Strømkreds med fejl.		
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Servicemodul (automatisk nødopkald)	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
Termostyring	Klimatiseringsautomatik bag	ikke tilgængelig
Termostyring	Tilskudsvarmer	1 Fejl
Fejlkode: DTC 2A05 Spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
Termostyring	Betjeningspanel klimaanlæg bag	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Køretøjsafstandsassistent	ikke tilgængelig

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B2ED3
BSI-central styreenhed
Intern fejl

Fejlkode: B115B
Bagrudeviskermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1153
Forrudevisker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1137
Nærlys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1163
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162C
Relæ 1 tilbehør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1627
Batteriladetilstand-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1626
Batterispænding
Uden for nominel værdi

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1709
Udvendig kontakt "Åbn/luk bagagerumssmæk"
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1805
startermotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1811
Additivpumpe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1825
Olieniveaukontrol

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort

Motorskifteenhed BSM

ikke tilgængelig

Komfort

Anhængerstyreenhed (BSG)

14 Fejl

Fejlkode: B2EC0-12
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-12
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-12
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-12
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-12
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-12
Anhænderbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-12
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0-13
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13
Anhænderbaklys

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Komfort

Karosseriombygning (BSG)

14 Fejl

Fejlkode: B2EC0
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF
Anhænderbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC0
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF
Anhænderbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Multifunktions-touchscreen	0 Fejl
Komfort	Parkeringsensor	12 Fejl

Fejlkode: B121A-87
Karosseristyrenehed
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1244-97
Parkeringsensor VB side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-97
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1225-35
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-35
Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-92
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-35
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228-35
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-92
Parkeringsensor VB side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-92
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-35
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Komfort	Ratkontaktmodul	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Ratbetjeningsknap	0 Fejl
Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	Regn-/lyssensor CAN	0 Fejl
Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Elektron. tændingslås AVE	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
Gearkasse	Betjening automatgearkasse	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Bilradio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigationssystem	7 Fejl

Fejlkode: B1003
Fjernkodning af styreenhed
Kodning mangler/med fejl.

Fejlkode: B100C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1503
Audioudgang, bagest venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504
Audioudgang, bagest højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F6D
Info display
ingen kommunikation

Fejlkode: U1FA1
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.