

HONDA CR-V 4X4

TESTDATO: 03.11.2025

KODE: 1859127



PR66759



69 464 KM



27.12.2022

Førstegang registrert


gasolinandele
ctricityhybrid

CHASSISNR: JHMRT6880NX208935

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 27.12.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Tilhengerfeste	Nøkkel til avtagbart tilhengerkule mangler, selges som fastmontert	

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Nr. AB2 Nr. 19927 Nr. 250723

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	
		Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter	☒	☐
B	Kontroll av for- og bakbremser Kontroll av styrespinn, tennestang og mangler Kontroll av kjøleflamme, støttemper og fjærr. Kontroll av drivakselmonter Kontroll av bremseslanger og -rør (ABS /VSA) Kontroll av vannkøler og kvalitets Kontroll av argonspenn Kontroll av drivaksel og tilhenger Kontroll av utløpsdett for TSB-Flaske (peltaridig dekkingsmonter) Prøvekjøring (slip, stabilitet, instrumentfunksjoner) Kontroll av korrosjon for korrosjon Kontroll av dekk for utløps og skader Kontroll av justering av håndbrekk	☒	☐
2	Skifte stam- og peltaridig Kontroll av generatoren	☒	☐
3	Skifte gruppe	☐	☒
4	Skifte drivaksel Kontroll av tennestang (bensin) Skifte tennestang (bensin) Skifte ut reguleren (L & Chik)	☐	☒
5	Skifte kjølemonter	☐	☒
6	Skifte differensial (bun 4 WD)	☐	☒
7	Skifte bremseslanger	☐	☒
8	Skifte luftfilter	☐	☒
9	Kontroll av ventilasjon (bensin)	☐	☒

Alt skal utføres og godkjennes av forbrukeren ved hver avskilt service.

Forbrukerstempel
mobiles
Mobile Sørlandsparken AS
Svingen 4
4636 Kristiansand
NO 946 252 671 MVA

Signaturen: *[Signature]*

VEDLIKEHOLDSPROGRAM

Nr. AB2 8 Nr. 57200 Nr. 250523

Symbol	Servicepunkt	Servicepunkt fullført	
		Ja	Nei
A	Skifte av olje og oljefilter	☒	☐
B	Kontroll av for- og bakbremser Kontroll av styrespinn, tennestang og mangler Kontroll av kjøleflamme, støttemper og fjærr. Kontroll av drivakselmonter Kontroll av bremseslanger og -rør (ABS /VSA) Kontroll av vannkøler og kvalitets Kontroll av argonspenn Kontroll av drivaksel og tilhenger Kontroll av utløpsdett for TSB-Flaske (peltaridig dekkingsmonter) Prøvekjøring (slip, stabilitet, instrumentfunksjoner) Kontroll av korrosjon for korrosjon Kontroll av dekk for utløps og skader Kontroll av justering av håndbrekk	☒	☐
2	Skifte stam- og peltaridig Kontroll av generatoren	☒	☐
3	Skifte gruppe	☐	☒
4	Skifte drivaksel Kontroll av tennestang (bensin) Skifte tennestang (bensin) Skifte ut reguleren (L & Chik)	☐	☒
5	Skifte kjølemonter	☐	☒
6	Skifte differensial (bun 4 WD)	☐	☒
7	Skifte bremseslanger	☐	☒
8	Skifte luftfilter	☐	☒
9	Kontroll av ventilasjon (bensin)	☐	☒

Alt skal utføres og godkjennes av forbrukeren ved hver avskilt service.

Forbrukerstempel
mobiles
Mobile Sørlandsparken AS
Svingen 4
4636 Kristiansand
NO 946 252 671 MVA

Signaturen: *[Signature]*

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 50, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 34, 2020
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4	4,5	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	5,5	6	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
05.05.2025	57800
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
05.05.2025	57800

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.