

OPEL MOKKA 136 HK MANUELL 4X4

TESTDATO: 31.10.2025

KODE: 1856986



PX64261



131 570 KM



20.04.2018

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: W0VJD7EC7J4142592

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 24.10.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje	
1.2 Dekk/Felger	Noe oksidering på to vinterfelger	
1.3 Støtfanger	Riper på bakfanger ved innlastingssone	
2. INTERIØR		
2.1 Bagasjeromskjuler	Mangler bagasjeromskjuler	



1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje




1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje




1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noe riper rundt på bil, dette anses som normal bruksslitasje



1.2 Noe oksidering på to vinterfelger



1.2 Noe oksidering på to vinterfelger



1.3 Riper på bakfanger ved innlastingsone



1.3 Riper på bakfanger ved innlastingsone



1.3 Riper på bakfanger ved innlastingsone

Inspeksjonsbekræftelse 5

Inspeksjonsbekræftelse

Uført service dokumenteres på de neste siderne.

Vedlikehold skal utføres når vedlikeholdsintervallet viser det. Vedlikeholdsintervallene er angitt i instruksjonsboken, må ikke overskrides.

Tillatt motorøljekvalitet og -viskositet, se instruksjonsboken.

Merknad 1:

Før Ampara-e, kreves ettersyn av bremsener hver 30.000 km/1. år, etter hva som inntreffer først.

Dette inkluderer:

- Generell kontroll, inspeksjon og funksjon av bilens bremsesystem.
- Inspeksjon av bremsekallpere og sylinderne for lekkasje og skadde pakninger

- Inspeksjon av bremseskiver og bremsesklosser for slitasje og skade.
- Av/på montering av bremseklosser, rengjøring og smøring av glidebevegelige deler.

Merknad 2:

For alle Opel person og varebiler med automatgirakasse, kreves girøljeservice hver 60.000 km/5. år, etter hva som inntreffer først.

Arbeidene skal dokumenteres med Ja eller Nei

Ja = er skiftet eller fornyet
Nei = utskifting ikke nødvendig

Merk!

Angitte opplysninger får ikke endres.

Inspeksjonsbekræftelse

Mellom ☐	Hovedservice ☐
Dato <u>20.09</u>	Km <u>26.875</u>
Motorølje	
Kvalitet: dexos1 ☐	dexos2 ☐
dexos1 GenZ ☐	
ACEA A3 ☐	B4 ☐ W- ☒ C3
Viskositet:	<u>5</u> <u>W</u> <u>30</u>
Frostvaskes, kjølevæske	<u>-35</u> °C

☐	Batteri (radioens fjernkontroll)
☐	Ju Nei
☐	Pollenfilter
☐	Batteriladningsapparat
☐	Ribbet bil-bulle
☐	Tannrem
☐	Drivstoffilter
☐	Gassfilter
☐	Gjroile
☐	Bremsevaskes
☐	Oelkrepasasjonssett
☐	Bremsekallpere
☐	Tennplugg
☐	Kjølevæske

Autorisert verksted og underskrift

[Signature]



The logo consists of a circle containing the word "OPEL" at the top, a large "5+" in the center, and the word "SERVICE" at the bottom.

Inspeksjonsbekreftelse

Inspeksjonsbekreftelse
Mellom ☒ Hovedservice ☐

Dato 17/08-20 Km 42137

Motorølje

Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☒

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskositet: 5 W ☒ 30 ☒

Frostvæske, kjølevæske -40 °C

Ja Nei

☒ Batteri (radioens fjernkontroll)

☐ Pollenfilter

☐ Luftfilterinnsats

☒ Ribbet v-belte

☐ Tannrem

☐ Drivstoffilter

☐ Gassfilter

☐ Girolje

☐ Bremsevæske

☒ Dekkreparasjonsett

☒ Bremseklosser foran/bak

☐ Tennplasser

Inspeksjonsbekreftelse
Mellom ☐ Hovedservice ☐

Dato 23/08-21 Km 60667

Motorølje

Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskositet: 5 W ☒ 30 ☒

Frostvæske, kjølevæske -38 °C

Ja Nei

☒ Batteri (radioens fjernkontroll)

☒ Pollenfilter

☒ Luftfilterinnsats

☒ Ribbet v-belte

☐ Tannrem

☐ Drivstoffilter

☐ Gassfilter

☐ Girolje

☒ Bremsevæske

☐ Dekkreparasjonsett

☐ Bremseklosser foran/bak

☐ Tennplasser

Inspeksjonsbekreftelse
Mellom ☐ Hovedservice ☐

Dato 19/08-22 Km 78052

Motorølje

Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐

dexos1 Gen2 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskositet: 5 W ☒ 30 ☒

Frostvæske, kjølevæske -35 °C

Ja Nei

☐ Batteri (radioens fjernkontroll)

☐ Pollenfilter

☐ Luftfilterinnsats

☒ Ribbet v-belte

☐ Tannrem

☐ Drivstoffilter

☒ Gassfilter

☐ Girolje

☐ Bremsevæske

☒ Dekkreparasjonsett

☒ Bremseklosser foran/bak

☒ Tennplasser

Inspeksjonsbekreftelse		Inspeksjonsbekreftelse		Inspeksjonsbekreftelse	
Mellom ☒ Hovedservice ☐		Mellom ☐ Hovedservice ☐		Mellom ☐ Hovedservice ☐	
Dato 9/8-23 Km 97877		Dato 5/8-24 Km 115922		Dato 28/8-25 Km 130026	
Motorolje		Motorolje		Motorolje	
Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☒		Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐		Kvalitet: dexos1 ☐ dexos2 ☐	
dexos1 Gen2 ☐		dexos1 Gen2 ☐		dexos1 Gen2 ☐	
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Viskositet: 5 W-30		Viskositet: W-30		Viskositet: 5 W-30	
Frostvæske, kjølevæske -38 °C		Frostvæske, kjølevæske °C		Frostvæske, kjølevæske °C	
Ja Nei		Ja Nei		Ja Nei	
☒ Batteri (radiosens fjernkontroll)		☒ Batteri (radiosens fjernkontroll)		☒ Batteri (radiosens fjernkontroll)	
☒ Pollenfilter		☒ Pollenfilter		☒ Pollenfilter	
☒ Luftfilterinnsats		☒ Luftfilterinnsats		☒ Luftfilterinnsats	
☒ Ribbet v-belt		☒ Ribbet v-belt		☒ Ribbet v-belt	
☒ Tannrem		☒ Tannrem		☒ Tannrem	
☒ Drivstoffilter		☒ Drivstoffilter		☒ Drivstoffilter	
☒ Gassfilter		☒ Gassfilter		☒ Gassfilter	
☒ Gjrole		☒ Gjrole		☒ Gjrole	
☒ Bremsesvæske		☒ Bremsesvæske		☒ Bremsesvæske	
☒ Dekkrepasjonsett		☒ Dekkrepasjonsett		☒ Dekkrepasjonsett	
☒ Bremsesluser foran/bak		☒ Bremsesluser foran/bak		☒ Bremsesluser foran/bak	
☒ Tennplugg		☒ Tennplugg		☒ Tennplugg	

Autorisert verksted etterlagt

SØGNE BILSERVICE AS

LUNDEVINGEN 116, 4640 SØGNE

ORG NR: 983 9047

Autorisert verksted etterlagt

SØGNE BILSERVICE AS

LUNDEVINGEN 116, 4640 SØGNE

ORG NR: 983 9047

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 44, 2017	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 33, 2025
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	3,5	3
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,5	7,5	7,5	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
28.08.2025	130026
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
28.08.2025	130026

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.