

CITROËN C3 82 HK MANUELL FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 20.11.2025

KODE: 1877509

 LJ71794

 68 959 KM

 27.04.2018
Førstegang registrert

 Bensin

CHASSISNR: VF7SXHMZ6HT721093

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Noe korrosjon på innsiden av dører, dette av veldig liten betydning	
1.2 Bakluke	Noe korrosjon på innsiden av bakluke	
1.3 Skjermer	Liten skade på høyre framskjerm er tidligere utbedret	
1.4 Dekk/Felger	Kantkjørt en vinterfelg	
1.5 Støtfanger	Små hakk på høyre side av bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves.	



1.1 Noe korrosjon på innsiden av dører, dette av veldig liten betydning



1.1 Noe korrosjon på innsiden av dører, dette av veldig liten betydning



1.1 Noe korrosjon på innsiden av dører, dette av veldig liten betydning




1.1 Noe korrosjon på innsiden av dører, dette av veldig liten betydning




1.1 Noe korrosjon på innsiden av dører, dette av veldig liten betydning



1.2 Noe korrosjon på innsiden av bakluke



1.3 Liten skade på høyre framskjerm er tidligere utbedret




1.3 Liten skade på høyre framskjerm er tidligere utbedret



1.4 Kantkjørt en vinterfelg



1.5 Små hakk på høyre side av bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje



2.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves.



2.1 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves.

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

De påfølgende sidene skal stemples av verkstedet i forbindelse med utførelse av vedlikeholdet av din bil.

Husk å få utfyllt disse feltene (dato, kilometerstand, neste vedlikeholdsetterstopp) av verkstedet.

Det anbefales å ta vare på alle fakturaer og dokumenter som gjelder vedlikehold og reparasjoner utført på bilen.

Glem ikke å overlevere alle papirene til den nye eieren dersom du selger bilen.

** Periodisk vedlikehold er obligatorisk for å tilfredsstille betingelsene til bilprodusentens fabrikkgaranti.*

Dato: 25.6.19 km: 12761 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐  Verktstedet Mobile Sørlandsparken AS Trøyveien 4 3770 Sem NO 861 635 392 MVA Neste kontroll ved km eller den 25.6.20	Dato: 03.07.20 km: 22661 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐  Verktstedet Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 2 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA Neste kontroll ved km eller den 03.07.21
--	--

OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD

Dato: 23.07.2021 km: 30923 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐  Verktstedet Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 2 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA Neste kontroll ved 55923 km eller den 23.07.2022	Dato: 5.09.22 km: 37753 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐  Verktstedet Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 2 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA Neste kontroll ved 69753 km eller den 05.09.23
Dato: 13.6.24 km: 51886 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐  Verktstedet Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 2 4636 Kristiansand NO 946 252 611 MVA Neste kontroll ved 76000 km eller den 13.6.25	Dato: 23.6.25 km: 63355 Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐  Verktstedet Bilverksted Sør AS Kongsbergveien 53, 4632 Kristiansand Tlf: 927 66 500 - Org.nr: 919 215 224 Neste kontroll ved km eller den / /

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 33, 2024
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,5	6,5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	6,5	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
23.06.2025	63355
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
23.06.2025	63355

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.