

TOYOTA AURIS 132 HK MANUELL FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 25.11.2025
KODE: 1868463

PR24258

108 089 KM

01.04.2014
Førstegang registrert

Bensin
CHASSISNR: SB1ZE3JEX0E031476

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Skjermer	Rust/korrosjon i venstre bakskjerm	
1.2	Tilhengerfeste	Nøkkel til avtagbart tilhengerkule mangler	
1.3	Dekk/Felger	Oksidering på alle vinterfelger	
1.4	Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. HJULOPPHENG/STYRING			
2.1	Forstilling	Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	
2.2	Bakstilling	Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves	
3. INTERIØR			
3.1	Varme/AC/Klima	AC funksjon har noe redusert virkning	



1.1 Rust/korrosjon i venstre bakskjerm



1.1 Rust/korrosjon i venstre bakskjerm



1.2 Nøkkel til avtagbart tilhengerkule mangler



1.3 Oksidering på alle vinterfelger



1.3 Oksidering på alle vinterfelger




1.3 Oksidering på alle vinterfelger




1.3 Oksidering på alle vinterfelger




1.4 Noe steinsprut på frontvindu



1.4 Noe steinsprut på frontvindu



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves



2.2 Overflaterust i bakstilling, ingen tiltak kreves

SKIFTINTERVALLER	
Luftfilter (alle)	Hvert 60.000 km / 4. år
- GT86	Hvert 45.000 km / 3 år
Drivstoffilter	Hvert 60.000 km / 6. år
- Diesel motorer	Hvert 180.000 km / 15. år
- Avgas	Hvert 120.000 km / 8. år
Tennplugger	Hvert 90.000 km
Motorens kjølevæske	Første etter 150.000 km
- GT86	Deretter hver 90.000 km
Clutchvæske**	Første etter 120.000 km / 8. år
Automatisk gir-kasseolje for GT86	Deretter hver 90.000 km / 6. år
Kullfilter (skiftes kun på noen modeller)	Hvert 90.000 km
Bakdifferensialolje for GT86	Hvert 30.000 km / 4 år

** Aurs og Corolla 1.6 bensin (9MT) og 1.4D-4D (9MT)

Utført vedlikehold	
Kilometer:	27650
Dato:	22.4.15
☒ Tilleggsvedlikehold	
☒ Motorolje og oljefilter	
☐ Hovedvedlikehold	

Toyota Sør AS

Utført vedlikehold	
Kilometer:	69400
Dato:	10.3.17
☒ Tilleggsvedlikehold	
☒ Motorolje og oljefilter	
☐ Hovedvedlikehold	

Toyota Sør AS

Utført vedlikehold	
Kilometer:	74051
Dato:	26.14.19
☒ Tilleggsvedlikehold	
☒ Motorolje og oljefilter	
☐ Hovedvedlikehold	

Toyota Sør AS

Utført vedlikehold	
Kilometer:	83020
Dato:	28.03.21
☒ Tilleggsvedlikehold	
☒ Motorolje og oljefilter	
☒ Hovedvedlikehold	

Toyota Sør AS

Utført vedlikehold	
Kilometer:	84904
Dato:	29.10.22
☒ Tilleggsvedlikehold	
☒ Motorolje og oljefilter	
☒ Hovedvedlikehold	

Toyota Sør AS

Utført vedlikehold	
Kilometer:	94630
Dato:	29.03.25
☒ Tilleggsvedlikehold	
☒ Motorolje og oljefilter	
☒ Hovedvedlikehold	

Toyota Sør AS

Utført vedlikehold	
Kilometer:	101597
Dato:	16.5.24
☒ Tilleggsvedlikehold	
☒ Motorolje og oljefilter	
☒ Hovedvedlikehold	

Toyota Sør AS

Utført vedlikehold	
Kilometer:	112000
Dato:	11.12.24
☒ Tilleggsvedlikehold	
☒ Motorolje og oljefilter	
☒ Hovedvedlikehold	

Tinnheim Bil AS

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 51, 2016	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 18, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,5	5	5	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.04.2025	105666
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
10.04.2025	105666

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.