



5913024

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542138



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2987 cm ³
Modell	R 350 CDI 4MATIC	Motoreffekt	195 kW
Type	251	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	FT49575	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDC2511231A120510	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	230892	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2010
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	01.12.2010
		Frist for neste EU kontroll	23.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5913024

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.3		Manglende / skadet deksel under motor	
41.2	Differensial	Oljelekkasje:	Midtre differensial
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
85.2	Takluke/Panoramatak	Feilfunksjon	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre bakdør, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
86.9		Rustangrep:	Høyre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
86.14		Lakkslipp/flassing	Høyre forskjerm, Høyre fordør
86.16		* El.bakluke virker ikke	
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



5913024

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5913024

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial R
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsebelegg	✓ 44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	✓ 45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsevirkning	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsevæsknivå	✓ 48 - Oppvarmet bakrute O
11 - Bremsevæskens kokepunkt	✓ 49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	✓ 50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) R
13 - Bremseslanger	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 52 - Lyktespyler / Visker R
15 - Brems pedal	✓ 53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	✓ 54 - Setevarmer ✓
17 - Lys	✓ 56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks	✓ 57 - Batteri ytre tilstand
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri
21 - Varsellamper	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
22 - Varsellamper utvidet	Hjul, dekk, felg
e-Diagnose	65 - Dekk ✓
23 - Full systemskann R	66 - Felg R
Motor	67 - Ekstra hjulsett R
27 - Motor virkemåte	68 - Hjullager ✓
28 - Utvendig tilstand motor	70 - Hjulspakser/navkopper ✓
29 - Oljenivå motor	Styring
30 - Kjølevæske	O 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
31 - Kjølevifte	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
32 - Kjølesystem	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 74 - Styreservo ✓
35 - Motorfester	Hjuloppheng
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 75 - Støtdempere ✓
37 - Registerreim	✓ 76 - Stabilisator ✓
	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5913024

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5913024

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	29,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	31,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	31,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	12,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	14,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	14,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5913024

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5913024

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5913024

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Differensial



24. Dørtrekk



5913024

Bilder og vedlegg



25. Felg



26. Lakk / karosseri utvendig




27. Lakk / karosseri utvendig



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig




33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig



5913024

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig



39. Utvendig tilstand motor



40. Utvendig tilstand motor



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
FT49575	WDC2511231A120510
Årsmodell	Merke/Modell
10-17	R 350 CDI (W251) 4Matic
Motorkode	Km
OM 642.872	Ukjent

Utført med feil (11)

System		Feilkoder og Beskrivelse	
B. ESP 3	OBD	5025	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
CDI UDS OBD		1464	Coolant thermostat heater — Short circuit to plus
DBE 8	OBD	9630	Tilt/slide sunroof actuator — Overheat protection activated
		9631	Tilt/slide sunroof actuator — Overheat protection activated
KLA 8	OBD		
SAM front 3	OBD	900D	Clearance lights left — Fault in electric circuit
SAM rear 7 A	OBD	B10D2	HATCHBACK C/LOCKING MOTOR — Defective component!
		B10D9	Grip switch rear door — Signal implausible
		B116B	Trailer reverse light — Interruption/short circuit to plus
		U0312	CAN bus — Signal brake light switch missing or incorrect

Utført uten feil (17)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag Arcade OBD
Comfort	Door ECU FL 8 OBD
	Door ECU FR 8 OBD
	ESV FL OBD
	ESV FR OBD
	HBF 1 OBD
	HKS 2



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Instr. cluster 8OBD

MRM 7 OBD

OBF 6 OBD

PTS OBD

WIA 4 AssystOBD

WR 4 Assyst PlusOBD

ZGW AOBD

OBD

Suspension

AirmaticCANOBD

Transmission

EGSdigital OBD