



5905163

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
19.11.2025

## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 542108          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Citroen           | <b>Motorstørrelse</b>              | 1997 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | JUMPER            | <b>Motoreffekt</b>                 | 120 kW               |
| <b>Type</b>             | Y                 | <b>Aksler i drift</b>              | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | RL38166           | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | VF7YC3MDC12J82674 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 163355            | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Hvit              | <b>Registreringsår</b>             | 2019                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Separat førerhus  | <b>Registrert første gang</b>      | 28.02.2019           |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 23.03.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5905163

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                      | Resultat                                                                                                                             | Beskrivelse                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6    | Unormal lyd                    | Ulyd fra hjuloppheng foran                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| 3.3    | Nøkler / Utstyr                | Bilnøkkel(er) mangler                                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 3.8    |                                | Nøkkel/er skadet 1 stk                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| 4.2    | Service/ Dokum.                | Siste service er ikke utført                                                                                                         |                                                                                                                                 |
| 4.4    |                                | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                                                                                        |                                                                                                                                 |
| 17.1   | Lys                            | Virker ikke:                                                                                                                         | Høyre nærlys                                                                                                                    |
| 18.7   | Markeringslys/-lykter          | Feil med innfesting                                                                                                                  | Høyre                                                                                                                           |
| 23.1   | Full systemskann               | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| 28.3   | Utvendig tilstand motor        | Manglende / skadet deksel under motor                                                                                                |                                                                                                                                 |
| 30.2   | Kjølevæske                     | Lavt væsknivå                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
| 37.3   | Registerreim                   | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales           |                                                                                                                                 |
| 49.2   | Kupevifte                      | Kupevifte virker ikke.                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| 67.8   | Ekstra hjulsett                | Ekstra hjulsett mangler                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| 78.1   | Opphengs- / bærearmer foraksel | Slakk i opphengskule:                                                                                                                | Venstre side                                                                                                                    |
| 81.2   | Frontrute                      | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>Reparasjonsmetode: Reparasjon</li></ul> |                                                                                                                                 |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig      | Bulk (er):                                                                                                                           | Kanal venstre side, Panser, Venstre fordør, Høyre fordør                                                                        |
| 86.3   |                                | Lakkriper:                                                                                                                           | Støtfanger foran, Panser, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Venstre B-stolpe, Venstre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør |
| 86.12  |                                | Steinsprut/lakksår                                                                                                                   | Panser                                                                                                                          |
| 86.14  |                                | Lakkslipp/flassing                                                                                                                   | Venstre forskjerm, Høyre forskjerm                                                                                              |
| 86.16  |                                | * Div. riper, bulker og rust på påbygg/plan                                                                                          |                                                                                                                                 |
| 87.5   | Utvendig speil                 | Skade på speilramme / -hus                                                                                                           | Høyre side, Venstre side                                                                                                        |
| 88.1   | Underside                      | Skadet/løs innerskjerm:                                                                                                              | Høyre foran                                                                                                                     |
| 94.2   | Solskjerm                      | Skade på solskjerm:                                                                                                                  | Venstre, Høyre                                                                                                                  |
| 97.1   | Døråpning                      | Sår eller skade:                                                                                                                     | Venstre fordør, Høyre fordør                                                                                                    |
| 98.2   | Seter                          | Misfarget/skittent:                                                                                                                  | Venstre foran, Midten foran, Høyre foran                                                                                        |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------|----------|-------------|
|--------|------------|----------|-------------|



5905163

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                         | Beskrivelse                                        |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6.18   | Bremseskiver                      | Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering: | Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran |
| 23.7   | Full systemskann                  | Diagnoseavlesing ligger i testrapport            |                                                    |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                              |                                                    |
| 81.10  | Frontrute                         | Slitt frontrute                                  |                                                    |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                      |                                                    |
| 86.33  |                                   | Lakkrens ut over normal klargjøring:             |                                                    |
| 96.5   | Dørtrekk                          | Skittent/misfarget dørtrekk                      | Venstre fordør, Høyre fordør                       |

### Ikke utførte

| Punkt                           | Årsak                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Batteri ytre tilstand           | Ikke tilgjengelig for kontroll                    |
| Tilstand 12 volt batteri        | Ikke tilgjengelig for kontroll                    |
| Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |

### Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

### Testforhold

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 50 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | -5 °C            |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Vått             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei              |



5905163

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓  
2 - Unormal lyd R

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr R  
4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓  
6 - Bremseskiver O  
8 - Parkeringsbrems ✓  
9 - Bremsvirkning ✓  
10 - Bremsvæsknivå ✓  
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓  
12 - Bremserør ✓  
13 - Bremseslanger ✓  
14 - Bremskraftforsterker ✓  
15 - Bremsepedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys R  
18 - Markeringslys/-lykter R  
19 - Refleks ✓  
20 - Lyd / lyssignaler ✓  
21 - Varsellamper ✓  
22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann R

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte ✓  
28 - Utvendig tilstand motor R  
29 - Oljenivå motor ✓  
30 - Kjølevæske R  
31 - Kjølevifte ✓  
32 - Kjølesystem ✓  
33 - Eksosanlegg ✓  
35 - Motorfester ✓  
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓  
37 - Registerreim R

**Drivverk**

- 38 - Clutch ✓  
39 - Girkasse (manuell) ✓  
41 - Differensial ✓  
42 - Drivaksler ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓  
45 - Instrumenter ✓  
46 - Radio / Multimedia ✓  
47 - Elektrisk vindusheis ✓  
49 - Kupevifte R  
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |  
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓  
52 - Lyktespyler / Visker ✓  
53 - Sentrallås ✓  
54 - Setevarmer ✓  
56 - Drivrem generator ✓  
57 - Batteri ytre tilstand |  
58 - Tilstand 12 volt batteri |  
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk ✓  
66 - Felg ✓

**Hjul, dekk, felg**

- 67 - Ekstra hjulsett R  
68 - Hjullager ✓  
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓  
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓  
72 - Styresnekke, tannstang ✓  
73 - Styrestag/ledd ✓  
74 - Styreservo ✓



5905163

**Hjuloppheng**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | ✓ |
| 76 - Stabilisator                   | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | R |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers                        | ✓ |

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | R |
| 88 - Underside                 | R |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |

**Interiør**



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | R |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | O |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5905163

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Frase                                                         | Måleverdi                                         |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 1 stk                                             |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                                               | Ikke mulig å måle pga felgens utforming           |
| 9.1    | Bremsevirkning                  |                                                               | Kontrollert visuelt                               |
| 30.1   | Kjølevæske                      |                                                               | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 150000                                            |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 60                                                |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |                                                               | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        |                                                               | Ikke tilgjengelig for kontroll                    |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 5,00 mm                                           |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 5,00 mm                                           |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 8,00 mm                                           |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 8,00 mm                                           |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Piggfrie vinterdekk                               |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Stålfelg                                          |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 |                                                               | Ligger ikke i bilen                               |

**Bilder og vedlegg****1. Solskjerm****2. Solskjerm****3. Seter****4. Frontrute****5. Døråpning****6. Døråpning****7. Markeringslys/-lykter****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**



5905163



13. Lakk / karosseri utvendig



14. Lakk / karosseri utvendig



15. Lakk / karosseri utvendig



16. Lakk / karosseri utvendig



17. Lakk / karosseri utvendig



18. Lakk / karosseri utvendig



19. Lakk / karosseri utvendig



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig

**25. Lakk / karosseri utvendig****26. Lakk / karosseri utvendig****27. Lakk / karosseri utvendig****28. Lakk / karosseri utvendig****29. Lakk / karosseri utvendig****30. Underside****31. Utvendig speil****32. Utvendig speil****33. Generelt****34. Generelt****35. Generelt****36. Generelt**



5905163



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5905163



**49. Generelt**



**50. Generelt**



**51. Generelt**



5905163

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                          |
| RL38166          | VF7YC3MDC12J82674                   |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>                 |
| 16-              | Jumper-IV 2.0 Blue-HDi 160 Pritsche |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                           |
| AHP (DW10FUC)    | Ukjent                              |

## Utført med feil (5)

| System                  | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Central switch unit BSI | B1007                    | Lateral turn indicator left/FL — Function faulty.                               |
|                         | B1011                    | Licence plate light — Function faulty.                                          |
|                         | B1018                    | Position light rear — Function faulty.                                          |
|                         | U0426                    | CAN bus connection between engine ECU and immobilizer — Communication disturbed |
| Diesel engine           | P0805                    | Clutch pedal position sensor — Signal faulty                                    |

## Utført uten feil (4)

| System  | Beskrivelse        |
|---------|--------------------|
| ABS     | ABS/ESP            |
| Airbag  | Airbag             |
| Comfort | Instrument cluster |
| OBD     |                    |