



5931452

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546960



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	5461 cm ³
Modell	S 63 AMG 4MATIC	Motoreffekt	430 kW
Type	221	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT23635	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2173781A007436	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	155330	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2015
Karosseritype	Kupé	Registrert første gang	22.04.2015
		Frist for neste EU kontroll	02.07.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5931452

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.11	Lys	Skadet lyktelass:	Venstre baklys, Høyre baklys
28.6	Utvendig tilstand motor	* Defekt luftslange (se bilde)	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran
67.20	Ekstra hjulsett	Dekk uten felg:	4 dekk
86.14	Lakk / karosseri utvendig	Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Noe vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvettning	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.31	Lakk / karosseri utvendig	Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår/lakkriper	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5931452

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	☐ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum. ☐	47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg ✓	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
10 - Bremsevæsknivå ☐	53 - Sentrallås ✓
12 - Bremsrør ✓	54 - Setevarmer ✓
13 - Bremseslanger ✓	55 - Ladespenning generator ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	56 - Drivrem generator ✓
15 - Brems pedal ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys ☐	65 - Dekk ✓
19 - Refleks ✓	66 - Felg ☐
20 - Lyd / lyssignaler ✓	67 - Ekstra hjulsett ☐
21 - Varsellamper ✓	68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	Styring
e-Diagnose	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
23 - Full systemskann ☐	72 - Styresnekke, tannstang ✓
Motor	73 - Styrestag/ledd ✓
27 - Motor virkemåte ✓	74 - Styreservo ✓
28 - Utvendig tilstand motor ☐	Hjuloppheng
29 - Oljenivå motor ✓	75 - Støtdempere ✓
30 - Kjølevæske	76 - Stabilisator ✓
31 - Kjølevifte ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
32 - Kjølesystem ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
33 - Eksosanlegg ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
35 - Motorfester ✓	80 - Travers ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	
37 - Registerreim ✓	
Drivverk	
40 - Girkasse (automatisk) ✓	
41 - Differensial ✓	
42 - Drivaksler ✓	
43 - Mellomaksel ✓	



5931452

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5931452

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Uten felg



5931452

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5931452

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5931452

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5931452

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5931452

Bilder og vedlegg




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5931452

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT 23635	WDD2173781A007436
Årsmodell	Merke/Modell
14-	S 63 AMG (C217) Coupe 4Matic
Motorkode	Km
M 157.985	Ukjent

Utført med feil (10)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
All-round vision camera	U0147	CAN bus connection to central gateway B — Communication disturbed
KLA Electronic climate control	B1A8D15	Position sensor of center air vent flap actuator FL — Interruption/short circuit to plus
PARK: parking assist	U1101	DISPLAY FOR PARKING ASSIST REAR — Communication disturbed
RFK: Rearview camera	U0147	CAN bus connection to central gateway B — Communication disturbed
SAM vorne: central electrical unit ECU front	B1FC2 P2556	Lithium-Ion starter battery — Function faulty. Coolant level sensor — Function faulty.
TSG VL door ECU FL	B22EF B23BB	Lighting of inner door handle — Function faulty. Armrest heater — Faulty power supply
TSG VR door ECU FR	B18E6 B22EF	Power window switch — Function faulty. Lighting of inner door handle — Function faulty.

Utført uten feil (38)

System	Beskrivelse
ABS	EFB OBD ESP: Electronic stability control
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR SRS airbag ECU
Audio/Video	Audio/Command



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Beskrivelse
	DAB digital radio
	ZAN OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	ESE driver seat adjustment
	ESE passenger seat adjustment
	EZS digital OBD
	FSG CANOBD
	KAB: Camera cover
	KDS: Trunk lid control
	KG keyless entry and start system
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
	MKS-VL: Multicontour seat FL
	MKS-VR: Multicontour seat FR
	MRM steering column module
	PPMKS: Pneumatic pump of multicontour seat
	SAM hinten Body control module rear
	SG-SW-L headlight ECU left
	SG-SW-R headlight ECU right
	TPAD: Touch pad
Engine	FSCU fuel pump
	Gasoline engine
	PTCU: powertrain
OBD	
Safety	Adaptive cruise control
	Adaptive cruise control/brake assist system
	MFK Stereo
	SGR: Radar sensor ECU
Steering	Electr. power steering
Suspension	Suspension
Tire pressure monitoring	RDK OBD



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Transmission

Beskrivelse

ISM CAN OBD

VGS: fully integrated transmission control