



5930414

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542577



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Transit Custom	Motoreffekt	160 kW
Type	NRN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EJ85521	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WFORXXTA0BRY72688	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	31334	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2024
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	27.12.2024
		Frist for neste EU kontroll	26.12.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5930414

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakdør
86.4		Skadet:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5930414

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	54 - Setevarmer	✓
Generell informasjon		55 - Ladespenning generator	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
4 - Service/ Dokum.	O	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
Bremser		59 - Tilhengerkontakt	✓
5 - Bremsbelegg	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
6 - Bremseskiver	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
9 - Bremsvirkning	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	Hjul, dekk, felg	
12 - Bremserør	✓	65 - Dekk	✓
13 - Bremseslanger	✓	66 - Felg	O
14 - Bremskraftforsterker	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
15 - Bremsedal	✓	68 - Hjullager	✓
Lys og signaler		Styring	
17 - Lys	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
19 - Refleks	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
21 - Varsellamper	✓	74 - Styreservo	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	Hjuloppheng	
e-Diagnose		75 - Støtdempere	✓
23 - Full systemskann	R	76 - Stabilisator	✓
Motor		77 - Fjærer / fjærbein	✓
30 - Kjølervæske	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Drivverk		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	80 - Travers	✓
41 - Differensial	✓	Karosseri	
42 - Drivaksler	✓	81 - Frontrute	✓
Elektriske anlegg		82 - Siderute/bakrute	✓
44 - Instrument belysning	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
45 - Instrumenter	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
47 - Elektrisk vindusheis	✓	87 - Utvendig speil	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓	88 - Underside	✓
49 - Kupevifte	✓	89 - Understellsnummer	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	✓		



5930414

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5930414

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	767 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5930414

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5930414

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5930414

Bilder og vedlegg



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5930414

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



5930414

Bilder og vedlegg



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



2. des. 2025

Køretøj:	Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue FWD Bus
Motorkode:	P0FA
Produktionsår:	22-
Kilometerstand:	31334 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr:	EJ785521
VIN:	WF0RXXTA0BRY72688 (udlæst fra styreenhed)
Testet:	2. des. 2025 07:52:53

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	2 Fejl
------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: U023A
Billedbehandlingsmodul A
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U0415
CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Drivlinje	Styreenhed til urea-additiv	1 Fejl
------------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: U023A
Billedbehandlingsmodul A
Fejl i kommunikation.

bremsesystem	ABS CAN	1 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: U023A
Billedbehandlingsmodul A
Fejl i kommunikation.

bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------------	-------------------------

bremsesystem	VDM = ESP CAN	ikke tilgængelig
---------------------	----------------------	-------------------------

Passiv sikkerhed	Airbag CAN	0 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Termostyring Termostyring	Tilskudsvarme CAN Klimaanlæg CAN	ikke tilgængelig 0 Fejl
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	11 Fejl
Fejlkode: C1001 Kamera-/lys-/synsystem Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: C1001 Kamera-/lys-/synsystem Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: U0100 CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed ingen kommunikation		
Fejlkode: U0121 CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system Kommunikation/signal uplausibelt.		
Fejlkode: U0140 CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed ingen kommunikation		
Fejlkode: U0420 CAN-bus-forbindelse med servostyringssenhed Modtaget ugyldige data.		
Fejlkode: B1578 Positionslys Kortslutning til stel.		
Fejlkode: U211B CAN-bus Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U211B CAN-bus Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U211B CAN-bus Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U2121 Styremodul Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	BCMii karosseristyrenehed CAN-bus	1 Fejl
Fejlkode: U023A Billedbehandlingsmodul A Fejl i kommunikation.		

Komfort	IPC kombiinstrument CAN	4 Fejl
Fejlkode: U023A Billedbehandlingsmodul A Fejl i kommunikation.		
Fejlkode: U023B Billedbehandlingsmodul B Fejl i kommunikation.		
Fejlkode: U0232 Forbindelse til styreenhed for registrering af forhindring i venstre side Fejl i kommunikation.		
Fejlkode: U0233 Forbindelse til styreenhed for registrering af forhindring i højre side Fejl i kommunikation.		

Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	0 Fejl
Komfort	Anhængerbremse TBC CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Elektr. indstigningshjælp CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Jævnspændingsomformer CAN	ikke tilgængelig
Komfort	GWM gateway-modul A	0 Fejl
Komfort	SCCM ratstammemodul	ikke tilgængelig
Komfort	Telematik CAN	0 Fejl
Gearkasse	4WD-styreenhed til fordelergearkasse/ firehjulstræk	ikke tilgængelig
Gearkasse	TCM gearkassestyreenhed	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektrisk styring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FCIM-B interfacemodul forreste betjeningsenheder B	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FCIM interfacemodul forreste betjeningsenheder	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	0 Fejl

Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør- interfacemodul CAN-bus	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	0 Fejl