



5939632

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
05.12.2025

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 546982          |



## Kjøretøy

|                  |                    |                             |                      |
|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Land Rover         | Motorstørrelse              | 2179 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | RANGE ROVER EVOQUE | Motoreffekt                 | 110 kW               |
| Type             | LV                 | Aksler i drift              | 2                    |
| Registreringsnr. | RK38466            | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | SALVA2BC0CH620724  | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 237492             | Bruktimportert              | Nei                  |
| Karosseritype    | Stasjonsvogn       | Registreringsår             | 2011                 |
|                  |                    | Registrert første gang      | 23.11.2011           |
|                  |                    | Frist for neste EU kontroll | 25.03.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5939632

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                    |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.9    | Unormal lyd                       | Ulyd i drivverk                                                                                                            |                                                                                |
| 4.4    | Service/ Dokum.                   | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                                                                              | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 4.8    |                                   | Aktivert serviceindikator                                                                                                  |                                                                                |
| 23.1   | Full systemskann                  | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                                           |                                                                                |
| 30.3   | Kjølevæske                        | Etterfyll kjølevæske, bør være frostfri til -18 °C for å opprettholde tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse                  |                                                                                |
| 33.2   | Eksosanlegg                       | Lekkasje:                                                                                                                  | Midtre eksosrør                                                                |
| 33.9   |                                   | Mangelfullt oppheng:                                                                                                       | Midtre eksosrør                                                                |
| 37.3   | Registerreim                      | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales |                                                                                |
| 50.4   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | Svak eller ingen kjølevirkning fra AC                                                                                      |                                                                                |
| 51.7   | Vindusvisker, spyler (foran/ bak) | Dårlig viskerblad:                                                                                                         | Begge sider foran                                                              |
| 58.5   | Tilstand 12 volt batteri          | Bør lade batteri                                                                                                           |                                                                                |
| 66.4   | Felg                              | Mangler hjulbolt / mutter:                                                                                                 | Venstre bak                                                                    |
| 75.1   | Støtdempere                       | For svak virkning:                                                                                                         | Venstre bak, Høyre bak                                                         |
| 79.6   | Opphengs- / bærearmer bakaksel    | Sprekker/korrosjon/oksidasjon:                                                                                             | Venstre nedre, Høyre nedre                                                     |
| 80.6   | Travers                           | Rustskade i travers:                                                                                                       | Høyre foran, Venstre foran                                                     |
| 85.9   | Takluke/Panoramatak               | * - Gardin til takvindu defekt/løs.                                                                                        |                                                                                |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkriper:                                                                                                                 | Høyre baksjerm                                                                 |
| 86.4   |                                   | Skadet:                                                                                                                    | Panser                                                                         |
| 86.9   |                                   | Rustangrep:                                                                                                                | Venstre bakdør, Høyre bakdør                                                   |
| 86.10  |                                   | Rust/rusthull:                                                                                                             | Venstre sidekanal, Høyre sidekanal                                             |
| 86.12  |                                   | Steinsprut/lakksår                                                                                                         | Venstre fordør, Høyre fordør                                                   |
| 88.8   | Underside                         | Rustskade:                                                                                                                 |                                                                                |
| 97.3   | Døråpning                         | Rust:                                                                                                                      | Venstre bakdør, Høyre bakdør                                                   |
| 98.3   | Seter                             | Hull/rift gjennom setetrekk:                                                                                               | Venstre foran                                                                  |
| 103.1  | Interiør generelt                 | Forurensing og/eller ubehagelig lukt                                                                                       |                                                                                |
| 103.2  |                                   | Rens utover normal vask og klargjøring                                                                                     |                                                                                |

| Ref.Id | Opplysning              | Resultat                                                                                              | Beskrivelse     |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.16   | Unormal lyd             | Ulyd fra motor.                                                                                       |                 |
| 12.7   | Bremserør               | Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes                                                     | Begge sider bak |
| 23.6   | Full systemskann        | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                 |
| 27.18  | Motor virkemåte         | * - Periodisk ulyd motor må eventuelt videre feilsøkes.                                               |                 |
| 28.10  | Utvendig tilstand motor | Skadet / løst deksel under motor                                                                      |                 |



5939632

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                   | Beskrivelse                                                |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 41.7   | Differensial              | Oljelekkasje/ svinging:                    | Bakre differensial                                         |
| 58.9   | Tilstand 12 volt batteri  | Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer |                                                            |
| 66.10  | Felg                      | Ripe/slitasje på felg                      |                                                            |
| 66.13  |                           | * 1 Hjulmutter skadet gjenger.             |                                                            |
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut                             |                                                            |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                |                                                            |
| 86.28  |                           | Vanskelig å vurdere fordi bilen er:        | våt og skitten                                             |
| 88.12  | Underside                 | Rustangrep i vognbunn / understell         | Foran, Bak, Venstre side midten, Høyre side midten, Midten |
| 93.5   | Taktrekk                  | Skittent taktrekk                          |                                                            |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 5 °C             |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Mørkt;Vått       |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Ja               |



| Prøvekjøring                    |   | Elektriske anlegg                     |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ | 44 - Instrument belysning             | ✓ |
| 2 - Unormal lyd                 | R | 45 - Instrumenter                     | ✓ |
| Generell informasjon            |   | 47 - Elektrisk vindusheis             | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | ✓ | 48 - Oppvarmet bakrute                | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.             | R | 49 - Kupevifte                        | ✓ |
| Bremses                         |   | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)  | R |
| 5 - Bremsbelegg                 | ✓ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) | R |
| 6 - Bremseskiver                | ✓ | 53 - Sentrallås                       | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems             | ✓ | 54 - Setevarmer                       | ✓ |
| 9 - Bremsvirkning               | ✓ | 55 - Ladespenning generator           | ✓ |
| 10 - Bremsvæsketilstand         | ✓ | 56 - Drivrem generator                | ✓ |
| 12 - Bremseslanger              | ✓ | 57 - Batteri ytre tilstand            | ✓ |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ | 58 - Tilstand 12 volt batteri         | R |
| 15 - Bremspedal                 | ✓ | Hjul, dekk, felg                      |   |
| Lys og signaler                 |   | 65 - Dekk                             | ✓ |
| 17 - Lys                        | ✓ | 66 - Felg                             | R |
| 19 - Refleks                    | ✓ | 67 - Ekstra hjulsett                  | ✓ |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ | 68 - Hjulager                         | ✓ |
| 21 - Varsellamper               | ✓ | Styring                               |   |
| e-Diagnose                      |   | 71 - Ratt, rattaksel, ledd            | ✓ |
| 23 - Full systemskann           | R | 72 - Styresnekke, tannstang           | ✓ |
| Motor                           |   | 73 - Styrestag/ledd                   | ✓ |
| 26 - Avgassanalyse (Diesel)     | ✓ | 74 - Styreservo                       | ✓ |
| 27 - Motor virkemåte            | ✓ | Hjuloppheng                           |   |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | ✓ | 75 - Støtdempere                      | R |
| 29 - Oljenivå motor             | ✓ | 76 - Stabilisator                     | ✓ |
| 30 - Kjølevæske                 | ✓ | 77 - Fjærer / fjærbein                | ✓ |
| 32 - Kjølesystem                | ✓ | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel   | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg                | ✓ | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel   | R |
| 35 - Motorfester                | ✓ | 80 - Travers                          | R |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | ✓ |                                       |   |
| 37 - Registerreim               | R |                                       |   |
| Drivverk                        |   |                                       |   |
| 40 - Girkasse (automatisk)      | ✓ |                                       |   |
| 41 - Differensial               | O |                                       |   |
| 42 - Drivaksler                 | ✓ |                                       |   |
| 43 - Mellomaksel                | ✓ |                                       |   |



5939632

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | O |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak       | R |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | R |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | O |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | R |



5939632

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                                         | Måleverdi                          |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 2 stk                              |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                               | Kontrollert visuelt                |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                            | 320,00                             |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                            | 320,00                             |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                            | 210,00                             |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                            | 210,00                             |
| 26     | Avgassanalyse (Diesel)          |                                                               | Euro 5 eller høyere uten feilkoder |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 5 °C                               |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 182000                             |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 84                                 |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 21 °C                              |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 11 °C                              |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 14,80 volt                         |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,80 volt                         |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        | Referanseverdi norm:                                          | CCA                                |
| 58.2   |                                 | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                           | 740 ampere                         |
| 58.3   |                                 | Målt kaldstart-kapasitet:                                     | 590 ampere                         |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 6,00 mm                            |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 6,00 mm                            |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 7,00 mm                            |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 7,00 mm                            |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Sommerdekk                         |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg                     |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 4,00 mm                            |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 7,00 mm                            |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                            |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 5,00 mm                            |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg                     |



5939632

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5939632

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5939632

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5939632

## Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5939632

## Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5939632

## Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




5939632


## Bilder og vedlegg




52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt




59. Generelt



60. Generelt



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



5939632

## Bilder og vedlegg




64. Generelt



65. Generelt




66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>     | <b>VIN</b>                             |
| RK38466           | SALVA2BC0CH620724                      |
| <b>Årsmodell</b>  | <b>Merke/Modell</b>                    |
| 11-15             | Range Rover Evoque 2.2 16V TD-4 (L538) |
| <b>Motorkode</b>  | <b>Km</b>                              |
| 224DT (DW12BTED4) | Ukjent                                 |

## Utført med feil (21)

| System                              | Feilkoder og Beskrivelse                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS anti-lock brake system VDCM     | C0040                                                       | Brake light switch A — Signal faulty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BCM body ECU CAN                    | U0155<br>U0164                                              | CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed<br>CAN bus connection to air conditioning ECU — No communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BCM sunroof                         | U0155<br>U0164                                              | CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed<br>CAN bus connection to air conditioning ECU — No communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DEMS engine control unit diesel CAN | P0409<br>P062C                                              | EGR valve sensor A — Fault in electric circuit<br>Cruise control ECU — Function faulty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FCDIM interface module              | B1D21                                                       | Remote switch — Function faulty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GSM Gearshift ECU B CAN             | B1A84<br>U0101<br>U0121<br>U0401<br>U0404<br>U0415<br>U3003 | ECU — Configuration faulty<br>CAN bus connection to transmission ECU — Communication disturbed<br>CAN bus connection to ABS control unit — Communication disturbed<br>CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible<br>CAN bus connection to electronic selector lever module — Received invalid data<br>CAN bus connection from ABS control unit — Received invalid data<br>Battery voltage — Voltage/current supply faulty |
| HCM headlamp control module         | C1A04                                                       | Height sensor front right — Fault in electric circuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HVAC electronic climate control ECU | B1A69                                                       | Air humidity sensor — Function faulty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PSCM power steering ECU             | B1304<br>U3001                                              | Electron. power steering — Function faulty.<br>ECU — Incorrect shutdown!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RDCM rear differential lock ECU     | P1635                                                       | Different wheel-tire-combinations — Wheel/tire combination incorrect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Reg.nr: **RK38466**, VIN: **SALVA2BC0CH620724**



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## Utført uten feil (17)

| System            | Beskrivelse                              |
|-------------------|------------------------------------------|
| ABS               | PBM electromechanical parking brake ECU  |
| Air conditioning  | FBH fuel-burning auxiliary heater        |
| Airbag            | RCM safety restraint system ECU          |
| Anti-theft device | RFA/KVM drive authorization module CAN   |
| Audio/Video       | Airbag ECU audio control module CAN      |
|                   | FCDIM interface module CAN 1             |
|                   | AAM audio amplifier                      |
| Comfort           | DDM driver door module                   |
|                   | IPC instrument cluster OBD 1             |
|                   | IPC instrument cluster OBD 2             |
|                   | PDM passenger door module                |
|                   | RGTM tailgate module                     |
| OBD               |                                          |
| Steering          | SASM steering angle sensor ECU           |
| Suspension        | ATCM adaptive suspension control ECU CAN |
| Transmission      | GSM gearswitch module CAN                |
|                   | TCM automatic transmission ECU CAN       |