

LISTE MED 100 KONTROLLPUNKTER

Merke: Hyundai	Modell: Ioniq 5N	Årsmodell: 2024	Km.stand: 42 375
Farge: Gr	Hyundai Promise nummer: 101513	Intern nummer:	

Prøvekjøring	
☒	1 Bilen starter på første forsøk uten forsinkelse/fusk ved kald/varm motor
☒	2 Tomgang med kald motor
☒	3 Tomgang med varm motor
☒	4 Ingen unormale motorlyder
☒	5 Gasspjeldfunksjon
☒	6 Ingen unormale lyder fra eksosanlegget
☒	7 Girkasse og girskift: girer jevnt til alle gir / girvelger: låsefunksjon
☒	8 Clutchfunksjon: virker korrekt uten å slure (hvis relevant)
☒	9 Styringen er sentrert
☒	10 Bilen er retningsstabil under kjøring
☒	11 Instrumenter og lys i instrumentpanelet fungerer
☒	12 Parkeringsbrems: bremsen låser, holder og løsner igjen
☒	13 Karosseri/understell: støy, funksjon
Utvendig utstyr	
☒	14 Lakk: finish og utseende
☒	15 Lister: finish og utseende
☒	16 Karosseriplater: tilpasset og justert
☒	17 Ramme: ingen synlig skade
☒	18 Støtfanger foran og bak: finish, utseende, ingen synlig skade
☒	19 Karosseri, listverk: tilpasset og justert, ingen synlig skade
☒	20 Lykter og lys: Hovedlykter: fjernlys/nærlys fungerer, klart lykteglass, ingen skade Parkeringslys: fungerer, klart lykteglass, ingen skade Bremselys, høyt montert bremselys, ryggelys og nummerskiltlys: fungerer, klart lykteglass, ingen skade Tåkelys: fungerer, klart lykteglass, ingen skade Blinklys: fungerer, klart lykteglass, ingen skade Parkeringslys: fungerer, klart lykteglass, ingen skade
☒	21 Vindusviskerarmer og -blader: ingen striper
☒	22 Frontrute og vinduer: ingen steinsprut/sprekker
☒	23 Sidespeil: intakte og fungerer
☒	24 Låser: fungerer på alle dører
☒	25 Dørhengsler: dørene åpnes jevnt, ingen knirking
☒	26 Bagasjeromsmatte: tilstand
☒	27 Jekk og jekkarm: finnes
☒	28 Reservehjul: tilstand, lufttrykk
☒	29 Nummerskiltholder: finnes
☒	30 Ingen tegn til vannskader
☒	31 Felger og dekk: ingen synlige skader
☒	32 Utvendige modifikasjoner i henhold til fabrikkspesifikasjoner
☒	33 Annet utstyr – hvis relevant Antenne: finnes og fungerer (hvis relevant) Fjernstyrt lås: låser opp / låser
Interiør	
☒	34 Hovednøkkel og reservenøkkel: finnes
☒	35 Dørhåndtak: funksjon og tilstand
☒	36 Innvendig belysning fungerer Lese- eller kartlys fungerer Nødsignallys og -bryter fungerer Bagasjeromsls og bakluke virker som de skal
☒	37 Klokken fungerer og viser riktig tid
☒	38 Sikkerhetsbelter: tilstand og funksjon
☒	39 Setetrekk: tilstand og utseende
☒	40 Det er ikke dårlig lukt eller luftfriskere som kamuflerer dårlig lukt i bilen
☒	41 Lister: finish og utseende
☒	42 Teppe: tilstand, utseende, ingen synlige flekker eller skader
☒	43 Hanskerom og hanskeromlås fungerer
☒	44 Speil Innvendig speil: fungerer (dag/natt-avblending) Sminkespeil og -lys fungerer Innstilling av sidespeil fungerer
☒	45 Radio: sjekk at den fungerer og fjern forhåndsinnstilte stasjoner
☒	46 Høytalere: sjekk at alle fungerer
☒	47 Rattlås og betjeningselementer: fungerer
☒	48 Duggfjerning/defroster fungerer
☒	49 Horn fungerer
☒	50 Panseråpner fungerer
☒	51 Vindusvisker: intervall- og hastighetsinnstilling fungerer
☒	52 Tanknivåmåler: fungerer
☒	53 Tankklokk og -åpner fungerer
☒	54 Girindikator viser riktig gir
☒	55 Varselsignal/-lyder fungerer

☒	56	Varmeapparatet fungerer og blåser varmluft
☒	57	Vinduene fungerer
☒	58	Elektrisk låsing av dørene (inkludert barnesikring)
☒	59	Seter Manuell seteinnstilling: fungerer Elektrisk seteinnstilling: fungerer Setevarme: fungerer
☒	60	Ren kupé
☒	61	Interiør – hvis relevant Askebeger: rent CD-spiller fungerer (hvis tilgjengelig) Tyverialarm/tyveriovervåkning: slås på/av Klimaanlegg fungerer og blåser kaldluft Glass i soltak (hvis tilgjengelig): ingen steinsprutskader, riper eller sprekker Elektrisk innstilling av soltak og betjeningselementer fungerer (hvis tilgjengelig) Navigasjonssystem og kompass fungerer (hvis tilgjengelig) Sete med minnefunksjon: fungerer Kollisjonsputer: ytre tilstand, intakt, låser, indikatorlampen fungerer
Mekanisk		
☒	62	Utfør servicetilbakekallinger/oppdateringer/kampanjer på bilen
☒	63	Kontroller bilen for opplagte feilkoder
☒	64	Ventildeksler: tilstand, ingen synlige lekkasjer
☒	65	Motortetninger og -pakninger: tilstand, ingen synlige lekkasjer
☒	66	Se etter tegn på avleiringer
☒	67	Se etter tegn på vanninntrengning
☒	68	Tilstand motorfester
☒	69	Girkassefester, tetninger og pakninger: ingen synlig lekkasje/skade
☒	70	Lekkasjer, skade
☒	71	Drivledd og mandsjetter: ingen synlig lekkasje/skade
☒	72	Differensial/drivaksler: tilstand, ingen synlige lekkasje/skade
☒	73	Lyddemper, katalysator, eksosør og fester: tilstand
☒	74	Luftfilter og støv-/pollenfilter: tilstand
☒	75	Tannstangstyring/servopumpe: funksjon, ingen synlig lekkasje eller skader
☒	76	Servostyringslange(r): ingen synlig lekkasje/skade
☒	77	Fjærbein/dempere: riktig høydenivå, tilstand, ingen synlige lekka-sjer
☒	78	Tilstand på panserisolasjon
☒	79	Stabilisatorstag, bærearmer, kuleledd og styrestag: tilstand
☒	80	Opphengsledd og foring: tilstand
☒	81	Etiketter/dekaler: finnes, tilstand
☒	82	Kjølevæskpumpe: ingen synlige lekkasjer
☒	83	Drivstoffpumpe: ingen synlige lekkasjer
☒	84	Radiator, lokk og kjølevifte: fungerer, ingen synlig skade
☒	85	Ekspansjonstank for kjølevæske, nivåsensor og viftedeksel: tilstand
☒	86	Batteri og ledninger: tilstand, nivå, belastningstest, fri for korrosjon
☒	87	Tenning, startmotor og gasspedal: funksjon og tilstand
☒	88	Mekaniske operasjoner fungerer som de skal Avgassanleggets funksjon Reimstrammer Vakuummørledningene: tilstand
☒	89	Motorreimer og -slanger: tilstand og funksjon
☒	90	Væsker: sjekk nivåer og tilstand - Olje - Servostyring - Girkasse - Kjølevæske - Vinduspyler - Bremsevæske
☒	91	Klimaanlegg Kjølemiddel (kontrollere/korrigere nivå) Klimakompressor: funksjon, ingen synlige lekkasjer Kompressorclutch: funksjon, ingen unormale lyder Reimer og slanger: funksjon og tilstand
☒	92	Ingen tegn på vannskade
☒	93	Mekaniske modifikasjoner i henhold til fabrikkspesifikasjoner
☒	94	Felger og dekk
☒	95	Mønsterdybde (minimum 4 mm) Foran Bak
☒	96	Dekk: riktig trykk/dimensjon og uten skader
☒	97	Felger: riktig dimensjon og like (alle fire)
☒	98	Bremsebelegg: minimum resterende bruk Foran Bak
☒	99	Hovedsylinder, bremsekraftforsterker, bremsekiver: funksjon og tilstand
☒	100	Bremsekalipere, bremserør og fester: fungerer, ingen synlige lekkasjer

Kommentarer

Strandveien Auto

Nr.

101513

Reg. nr.

EH69196

Chassisnr. KMHKR8182RU001492

Hyundai Ioniq 5N, Personbil

Årsmodell

2024

Reg. dato

22.02.2024

Km stand

Drivstoff Strøm

kW 650 **ccm**

[illegible]**Signatur**