



5920816

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	543374



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Taycan 4	Motoreffekt	175 kW
Type	Y1A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LY87684	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WP0ZZZY1ZNSA61816	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	36425	Bruktimportert	Nei
Farge	Grønn	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	17.11.2021
		Frist for neste EU kontroll	04.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5920816

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
17.12	Lys	Kraketert lyktelass	Høyre sideblinklys
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Støtfanger foran, Panzer

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Ulovlig solfilm på bilens fremre sideruter eller frontrute

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok
Bilen mangler instruksjonsbok/mappe

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset: Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: Sotet sideruter foran.



5920816

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
Generell informasjon		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	Hjul, dekk, felg	
4 - Service/ Dokum.	R	65 - Dekk	✓
Bremser		66 - Felg	✓
5 - Bremsbelegg	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
6 - Bremseskiver	✓	68 - Hjullager	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	Styring	
9 - Bremsvirkning	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
12 - Bremserør	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
13 - Bremseslanger	✓	74 - Styreservo	✓
15 - Bremsedal	✓	Hjuloppheng	
Lys og signaler		75 - Støtdempere	✓
17 - Lys	R	76 - Stabilisator	✓
19 - Refleks	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
21 - Varsellamper	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
e-Diagnose		80 - Travers	✓
23 - Full systemskann	O	Karosseri	
Motor		81 - Frontrute	O
27 - Motor virkemåte	✓	82 - Siderute/bakrute	R
Drivverk		83 - Dør-/panseråpner	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	84 - Lås	✓
42 - Drivaksler	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	O
Elektriske anlegg		87 - Utvendig speil	✓
44 - Instrument belysning	✓	88 - Underside	✓
45 - Instrumenter	✓	89 - Understellsnummer	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓	Interiør	
48 - Oppvarmet bakrute	✓	91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
49 - Kupevifte	✓	93 - Taktrekk	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓	96 - Dørtrekk	✓
53 - Sentrallås	✓	97 - Døråpning	✓
54 - Setevarmer	✓	98 - Seter	✓
55 - Ladespenning generator	✓	99 - Bilbelte	✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓	100 - Gulvmatter/-teppe	✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓	101 - Bagasjeromstildekning	✓
		102 - Laste-/bagasjerom	✓



5920816

Interiør

103 - Interiør generelt





5920816

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5920816

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5920816

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5920816

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5920816


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5920816

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5920816


Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



5920816

Bilder og vedlegg



52. Generelt