



5939492

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547415



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1798 cm ³
Modell	Auris	Motoreffekt	73 kW
Type	HE15U(a)	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AS39336	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	SB1MS3JE80E060669	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	201041	Bruktimportert	Nei
Farge	Beige	Registreringsår	2013
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	22.11.2013
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5939492

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.13	Bremsekiver	Deformert bremseskjold:	Venstre bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
50.14		* Tæring/skade på radiatorregister.	
65.6	Dekk	Feil rotasjonsretning:	Venstre foran, Høyre foran
83.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.9		Rustangrep:	Høyre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
78.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Slitt foring / løsnet i vulkanisering. Bakre, nedre, høyre og venstre foran.	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser

Ref.Id	Skiftet	Resultat	Beskrivelse
29.16	Oljenivå motor	Etterfylt motorolje: 1,00	

Merknader

Punkt	Merknad
Dør-/panseråpner	Feil med utløser til stormkrok.

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5939492

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum. R	48 - Oppvarmet bakrute ✓
	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
5 - Bremsbelegg ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver R	53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning ✓	
12 - Bremserør ✓	Hjul, dekk, felg
13 - Bremseslanger ✓	65 - Dekk R
14 - Bremskraftforsterker ✓	66 - Felg O
15 - Brems pedal ✓	67 - Ekstra hjulsett ✓
	68 - Hjullager ✓
Lys og signaler	O
17 - Lys ✓	Styring
20 - Lyd / lyssignaler ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
21 - Varsellamper ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
	74 - Styreservo ✓
e-Diagnose	
23 - Full systemskann R	Hjuloppheng
	75 - Støtdempere ✓
Motor	76 - Stabilisator ✓
27 - Motor virkemåte ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	S 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel O
29 - Oljenivå motor	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
30 - Kjølevæske ✓	
31 - Kjølevifte ✓	Karosseri
32 - Kjølesystem ✓	81 - Frontrute O
33 - Eksosanlegg ✓	82 - Siderute/bakrute ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	83 - Dør-/panseråpner R
	84 - Lås ✓
Drivverk	86 - Lakk / karosseri utvendig R
40 - Girkasse (automatisk) ✓	87 - Utvendig speil ✓
41 - Differensial ✓	88 - Underside ✓
42 - Drivaksler ✓	89 - Understellsnummer ✓



5939492

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5939492

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	160,00
9.3		Bremsevirkning, VB	140,00
9.4		Bremsevirkning, HB	140,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	32 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	22 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5939492

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5939492


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5939492

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5939492


Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



5. des. 2025

Køretøj: Toyota Auris 1.8i 16V VVT-i HSD
Motorkode: 2ZR-FXE
Produktionsår: 12-18
Kilometerstand: 201041 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: AS39336
VIN:
Testet: 5. des. 2025 07:19:28

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Benzin CAN	0 Fejl
Drivlinje	HC Hybridovervågning	0 Fejl
bremsesystem	ABS/VSC	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	1 Fejl

Fejlkode: B1423
Pressostat
Afbrydelse i strømkreds .

Førerassistentsystem	CS Afstandssonar	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FRC Frontkamera	ikke tilgængelig
Komfort	BCM Body Control Modul	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	2 Fejl

Fejlkode: U0142
CAN-bus/forbindelse til karosseristyrenehed B
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: B1500
Tankmåler
Signal med fejl.

Komfort	Kontakt for rudehejs førerside	ikke tilgængelig
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	PDM passagerdørsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	RLDM Dørmodul VB	ikke tilgængelig
Komfort	RRDM Dørmodul HB	ikke tilgængelig
Komfort	SR soltag	ikke tilgængelig
Komfort	ES adgangssystem uden nøgle	0 Fejl
Komfort	PSC elektronisk tændingslås	0 Fejl
Komfort	AFS Adaptivt forlygtesystem	ikke tilgængelig
Komfort	RC adaptiv fartpilot	2 Fejl

Fejlkode: U0142
CAN-bus/forbindelse til karosseristyrenehed B
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: B1500
Tankmåler
Signal med fejl.

Komfort	CC fartpilot	0 Fejl
Gearkasse	TC gearkassestyring	0 Fejl
Tyverisikring	TD tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	EMPS elektromekanisk servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Navigation	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPM dæktryksskontrol	ikke tilgængelig