



5939210

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 545217



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	GALAXY	Motoreffekt	103 kW
Type	WA6	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BS51003	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0MXXGBWMCK19354	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	187559	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2012
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	27.06.2012
		Frist for neste EU kontroll	21.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5939210

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
2.9		Ulyd i drivverk	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
5.6	Bremsebelegg	Bremsene ligger på:	Høyre foran
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	Venstre
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre parklys, Venstre blinklys bak
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
45.15	Instrumenter	Skadet instrumentglass	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Venstre foran
68.2		Slakk i hjullager:	Venstre foran
78.6	Opphengs- / bærearmer foraksel	Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Venstre nedre, Høyre nedre
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* - Rust hull i begge bærearmer bak.	
80.7	Travers	* * Sterkt rustet travers.	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
86.7		Lakkblærer	Høyre forskjerm
86.9		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Venstre fordør, Høyre bakskjerm
87.2	Utvendig speil	Skade på speilglass:	Høyre side
88.10	Underside	Rustangrep/hull i ramme	Høyre foran, Venstre side midten, Høyre side midten, Begge sider bak, Midtre foran, Venstre foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
98.6	Seter	* - Skadet deksel venstre sete foran.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak



5939210

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
39.19	Girkasse (manuell)	* - Periodisk vanskelig og få bilen i revers.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
83.22	Dør-/panseråpner	* - Flasset på innvendig dørhåndtak.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser, Venstre fordør, Høyre bakdør
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Panser
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
86.35		* - Diverse lakksår / lakkblærer .	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5939210

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	R	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	R
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
5 - Bremsebelegg	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
6 - Bremseskiver	O	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	R	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsevirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsevæskennivå	✓	56 - Drivrem generator	R
12 - Bremsørør	O	57 - Batteri ytre tilstand	✓
13 - Bremseslanger	✓	Hjul, dekk, felg	
15 - Bremsepedal	✓	65 - Dekk	✓
Lys og signaler		66 - Felg	O
17 - Lys	R	67 - Ekstra hjulsett	O
19 - Refleks	✓	68 - Hjullager	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Styring	
21 - Varsellamper	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
e-Diagnose		72 - Styresnekke, tannstang	✓
23 - Full systemskann	O	73 - Styrestag/ledd	✓
Motor		74 - Styreservo	✓
27 - Motor virkemåte	R	Hjuloppheng	
28 - Utvendig tilstand motor	R	75 - Støtdempere	✓
29 - Oljenivå motor	✓	76 - Stabilisator	✓
30 - Kjølevæske	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
32 - Kjølesystem	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
33 - Eksosanlegg	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	R
35 - Motorfester	✓	80 - Travers	R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	Karosseri	
37 - Registerreim	R	81 - Frontrute	O
Drivverk		82 - Siderute/bakrute	✓
38 - Clutch	✓	83 - Dør-/panseråpner	O
39 - Girkasse (manuell)	O	84 - Lås	✓
42 - Drivaksler	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
		87 - Utvendig speil	R
		88 - Underside	R
		89 - Understellsnummer	✓



5939210

Karosseri

90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

93 - Taktrekk O

96 - Dørtrekk ✓

97 - Døråpning R

98 - Seter R

99 - Bilbelte ✓

100 - Gulvmatter/-teppe ✓

102 - Laste-/bagasjerom ✓

103 - Interiør generelt ✓



5939210

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	23 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5939210

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5939210

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5939210

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5939210

Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5939210

Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5939210

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5939210


Bilder og vedlegg



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS51003	WF0MXXGBWMCK19354
Årsmodell	Merke/Modell
09-14	Galaxy 2.0 16V TDCi
Motorkode	Km
TXWA	Ukjent

Utført med feil (27)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag ECU audio control module CAN	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
Autom. climate control HVAC OBD	B105A	Temperature sensor for interior blower — Function faulty.
Central module BCMii CAN	B109B	Licence plate light — Function faulty.
	B10AC	Cruise control switch — Function faulty.
	B10D7	Immobiliser — Key incorrect, identification not received
	B1108	C/locking motors driver side — Function faulty.
	B110A	C/locking motors RL — Function faulty.
	B110B	C/locking motors RR — Function faulty.
	C111A	Brake light right — Fault in electric circuit
	U0452	CAN bus connection to airbag ECU — Received invalid data
	U201F	External receiver — Function faulty.
Cruise control CCMii CAN	U0415	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
Diesel Duratorq TDCi	P068A	Main relay — Relay opens too early.
Driver door module CAN	B1163	Exterior mirror heating driver side — Function faulty.
	B1A98	Data bus — Function faulty.
	U2101	ECU — Configuration faulty
IPC instrument cluster CAN	P1607	MIL check — Fault in electric circuit
	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
	U0405	Cruise control — Signal faulty
	U0416	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible
	U053B	Image processing module A — Received invalid data
	U3006	ECU — Input electric circuit A faulty
Passenger door module (CAN)	B1A98	Data bus — Function faulty.
	U2101	ECU — Configuration faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

RCM airbag CAN	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Trailer module TRM CAN	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
TRW EBC 450 CAN	B1B69	Voltage supply — Fault in electric circuit

Utført uten feil (6)

System

Beskrivelse

ABS	Steering-angle sensor SASM CAN
Audio/Video	SPRM voice recognition CAN
Comfort	Driver seat moduleCAN
OBD	
Safety	Image processing module (A)
	Parking assistPAM CAN