



5934868

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	480396



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2987 cm ³
Modell	CLS 350 CDI	Motoreffekt	195 kW
Type	218	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BS48646	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDD2183231A019931	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	214131	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2011
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	13.07.2011
		Frist for neste EU kontroll	15.04.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5934868

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.3		Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.5		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak, Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.5	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Nødkompressor mangler	
69.6		Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
74.9	Styreservo	* Servo hakker - trolig pga dårlig batteri. Må kontrolleres nærmere,	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Panser, Høyre baksjerm, Venstre sidekanal
86.5		Skadet av forurensing/fugleskitt eller lignende:	Støtfanger bak, Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre fordør, Panser, Høyre baksjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre foran, Venstre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran
66.13		* Montert spacer foran og bak	
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
79.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Slitte/morkne foringer i bakstilling	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	



5934868

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

**Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Nei
står på
sommerdekk



5934868

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	R	43 - Mellomaksel	✓
Bremser		Elektriske anlegg	
5 - Bremsebelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	R	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsevirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsevæskennivå	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
11 - Bremsevæskens kokepunkt	✓	49 - Kupevifte	✓
12 - Bremserør	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
15 - Brems pedal	✓	53 - Sentrallås	✓
Lys og signaler		54 - Setevarmer	✓
17 - Lys	✓	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
21 - Varsellamper	R	Hjul, dekk, felg	
22 - Varsellamper utvidet	R	65 - Dekk	✓
e-Diagnose		66 - Felg	R
23 - Full systemskann	R	67 - Ekstra hjulsett	R
Motor		68 - Hjullager	✓
27 - Motor virkemåte	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
28 - Utvendig tilstand motor	R	70 - Hjulskapsler/navkopper	✓
29 - Oljenivå motor	O	Styring	
30 - Kjølevæske	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
31 - Kjølevifte	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
32 - Kjølesystem	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
33 - Eksosanlegg	✓	74 - Styreservo	R
35 - Motorfester	✓	Hjuloppheng	
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	75 - Støtdempere	O
37 - Registerreim	✓	76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	O
		80 - Travers	✓



5934868

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5934868

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	19,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	21,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	21,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5934868

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5934868

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5934868

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Bremseskiver



24. Bremseskiver



5934868

Bilder og vedlegg



25. Felg



26. Høyre bakskjerm



27. Høyre fordør



28. Panser



29. Panser



30. Støtfanger bak



31. Støtfanger foran



32. Støtfanger foran



33. Støtfanger foran



34. Utvendig tilstand motor



35. Venstre kanal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS48646	WDD2183231A019931
Årsmodell	Merke/Modell
10-14	CLS 350 CDI (C218) Coupe BlueEFF
Motorkode	Km
OM 642.853	Ukjent

Utført med feil (133)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0101	Mass airflow sensor of intake air/charge air system — Function incorrect and/or offset drift (false air) at idle
ABS/ESP OBD	4283	ECU — Shutdown through undervoltage
	4296	Voltage supply — Faulty power supply
	42A4	Dynamic drive control ECU — The voltage supply is too low.
	44A8	Wheel rpm sensor RL — Mechanical fault
	4753	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
	475A	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
	6273	Electronic ignition lock — Function faulty.
	6274	Electronic ignition lock — Faulty buffer battery
	6314	Contact switch of door handle FR — Fault in electric circuit
	631E	Electronic ignition lock — Function faulty.
	6321	CAN connection to power steering ECU — Signal implausible
	63F9	Vehicle identification number — faulty
	6439	SAM ECU front — Function faulty.
Adaptive cruise control		
Column tube module "SCCM" OBD	B1EB0 U0168	Lane keeping assist ECU — Function faulty. CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
Command APS OBD	9561 A10A A10D	Multimedia module — Data for anti-theft protection missing/wrong System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Voltage too low
Diesel engine	0x121900 0x14B100 0x162500	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — "Wheel speed" message not current. Air-mass sensor — Signal implausible Fuel system — Water in fuel
Door ECU FL UDS OBD	9759 9DFB A10A A10C	Door warning light/entrance light — Function faulty. Mirror ADJSUTMENT switch — Function faulty. System voltage — Voltage supply/power supply low ECU voltage supply — Faulty power supply

Reg.nr: **BS48646**, VIN: **WDD2183231A019931**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	D008	LIN bus 1 — Communication faulty
Door ECU FR UDS OBD	A10A A10C D008	System voltage — Voltage supply/power supply low ECU voltage supply — Faulty power supply LIN bus 1 — Function faulty.
Door ECU RL UDS OBD	9759 97DE A10A A10C	Door warning light/entrance light — Function faulty. Light strip — Function faulty. System voltage — Voltage supply/power supply low ECU voltage supply — Faulty power supply
Door ECU RR UDS OBD	97DE A10A A10C	Light strip — Function faulty. System voltage — Voltage supply/power supply low ECU voltage supply — Faulty power supply
EGS digital OBD	D40B	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication disturbed
ENR/Airmatic	B2191 C1556 C1567 C156C U0121 U0415	Chassis and suspension ECU — Supply voltage faulty System pressure — Sensor circuit faulty Ride height FL — Signal value outside of the tolerance range. Air suspension — Leaking pressure-line system CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
EZS 10 OBD	A10D C121 D198	Voltage supply — Undervoltage registered CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed CAN bus connection to transmission gearshift module — Communication disturbed
KI 11 OBD	B210A B210D U0019 U0121 U0168	System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Voltage too low CABIN CAN-BUS — Communication disturbed CAN bus connection to ABS control unit — No communication CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
KLA Electronic climate control	90A9	Temperature flap actuator right — Function faulty.
MFK: Multi-function camera	A10A00 A3A812 A3A813	System voltage — Voltage supply/power supply low Front window heater — Faulty electric control circuit! Front window heater — Faulty electric control circuit!
RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL	510416	Seat belt tensioner ECU — No curtailment due to undervoltage
RevGUS VR reversible seat belt	510116	ECU of belt tensioner FR — Voltage too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
tensioner FR	510416	Seat belt tensioner ECU — No curtailment due to undervoltage
	520100	CAN bus connection to engine ECU — Signal faulty
SAM driver	B1E21	Auxiliary battery — Function faulty.
	B210C	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2191	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2194	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2195	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2196	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2197	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2215	Underhood electrical center front — Function faulty.
	B2379	WIPER MOTOR — Function faulty.
SAM F OBF OBD	B1E21	Auxiliary battery — Function faulty.
	B210C	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2191	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2194	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2195	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2196	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2197	ECU — Battery voltage supply faulty
	B2215	Underhood electrical center front — Function faulty.
	B2379	WIPER MOTOR — Function faulty.
SAM H BSN OBD	B210C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B2191	Power supply of terminal 30 — Faulty power supply
	B2194	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	B2195	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	B2196	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	B2197	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	B21A2	No-load current cutoff relay — Fault in electric circuit
	U1008	LIN bus 1 — Function faulty.
SAM hinten Body control module rear	B210C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B2191	Power supply of terminal 30 — Faulty power supply
	B2194	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	B2195	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	B2196	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	B2197	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	B21A2	No-load current cutoff relay — Fault in electric circuit
	U1008	LIN bus 1 — Function faulty.
SGR: Radar sensor ECU	C201F00	ECU for radar sensors — Function faulty.
	C220700	CAN communication with radar sensor FL — Communication disturbed
	C250700	CAN communication with radar sensor RR — Communication disturbed
	C280700	CAN communication with radar sensor RL — Communication disturbed
	C290200	Sensor CAN bus of front range — Function shut down
	C2A0000	ECU for radar sensors — Supply voltage too high
	C322200	CAN bus connection to transmission ECU — CAN signal "transmission gear" missing/faulty
	C322300	CAN bus connection to engine ECU — CAN signal "Gear ratio" missing/faulty
	C326000	CAN bus connection to electronic stability control (ESC) — One or more CAN



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

		signals implausible
	C326600	CAN bus connection to electronic stability control — Status information from vehicle dynamics control implausible
	C327C00	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal "longitudinal acceleration from electronic stability control" implausible
	C338100	CAN bus connection to airbag ECU — One or more CAN signals implausible
	C355800	CAN bus connection to door ECU FL — Communication disturbed
	C355900	CAN bus connection to door ECU FR — Communication disturbed
Sound OBD	A10D	Voltage supply — Voltage too low
SRS airbag ECU	9C14	Trigger circuit of active headrest driver side — Fault in electric circuit
	9C1A	Ignition circuit of active head restraint passenger side — Fault in electric circuit
	A10D	Airbag ECU — Faulty power supply
	A206	Airbag ECU — Incorrect VIN
UCI Media Interface	1614	ECU — ECU reset carried out.
	A10D	Voltage supply — Voltage too low
VGS: fully integrated transmission control	D40B	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication disturbed
ZAN 2 OBD	A10D	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
ZBE 2	A10A	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	A10D	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
ZGW OBD	B210A	ECU central gateway — The voltage supply is too low.

Utført uten feil (1)

System

Beskrivelse

Engine

FSCU UDS OBD