



5933561

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542113



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	BERLINGO	Motoreffekt	73 kW
Type	7	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RL26212	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF77DBHY6HJ817795	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	215796	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	27.10.2017
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5933561

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
3.8		Nøkkel/er skadet 1 stk	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre parklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.1	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift:	Høyre foran
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummlist:	Venstre foran
83.13		Feil med innvendig åpner:	Panser
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre fordør, Støtfanger bak, Venstre sidekanal
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
86.9		Rustangrep:	Bakluke
86.14		Lakkslipp/flassing	Bakluke, Tak, Venstre fordør, Høyre bakskjerm
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten foran, Venstre foran, Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.15	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng bak	
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Periodisk ulyd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Venstre bakskjerm, Høyre



5933561

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
			sidekanal
86.24		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



5933561

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	38 - Clutch	✓
2 - Unormal lyd	R	39 - Girkasse (manuell)	✓
		42 - Drivaksler	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
Bremser		47 - Elektrisk vindusheis	✓
5 - Bremsebelegg	O	48 - Oppvarmet bakrute	✓
6 - Bremseskiver	O	49 - Kupevifte	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
9 - Bremsevirkning	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	53 - Sentrallås	✓
12 - Bremserør	✓	54 - Setevarmer	✓
13 - Bremseslanger	✓	55 - Ladespenning generator	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	56 - Drivrem generator	✓
15 - Bremsepedal	✓		
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	70 - Hjulcapsler/navkopper	R
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
Motor		74 - Styreservo	✓
27 - Motor virkemåte	O		
28 - Utvendig tilstand motor	R	Hjuloppheng	
29 - Oljenivå motor	✓	75 - Støtdempere	✓
30 - Kjølevæske	✓	76 - Stabilisator	R
31 - Kjølevifte	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
32 - Kjølesystem	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
35 - Motorfester	✓	80 - Travers	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	R		



5933561

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



5933561

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	100,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	175000
37.2		eller ved, måneder:	60
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5933561

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5933561

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5933561

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5933561

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




5933561


Bilder og vedlegg




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5933561

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5933561

Bilder og vedlegg



61. Generelt




62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



5933561

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt

NAF SEM
Døvleien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



2. des. 2025

Køretøj: Citroen Berlingo-III 1.6 Blue-HDi 100 FAP
Motorkode: BHY (DV6FD)
Produktionsår: 14-18
Kilometerstand: 215796 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: RL 26212
VIN: VF77DBHY6HJ817795 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. des. 2025 18:17:12

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	EDC 17 CAN	8 Fejl
------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: U3FFF-FF
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: P242F-00

Partikelfilter

Askeansamling

Hella Gutmann Solutions GmbH

Drivlinje	Additiv diesel	0 Fejl
bremsesystem	ABS/ESP CAN	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbags CAN	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed BSI	2 Fejl

Fejlkode: DTC 04BF
Bremselys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 05FF
gatewaystyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	Kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Kontaktmodul rat CAN	0 Fejl
Komfort	Info display CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringsensor CAN	1 Fejl

Fejlkode: DTC 0BD3
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Komfort	Regn-/lyssensor CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Batteristyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Servicebatteri	ikke tilgængelig
Komfort	Håndfrit apparat	ikke tilgængelig
Komfort	Køretøjsafstandsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Spændingsbevaring	4 Fejl

Fejlkode: P1B73
Styreenhed start/stop-kondensator
Intern fejl.

Fejlkode: B1004
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: P1B71
Styreenhed start/stop-kondensator
Startstrømkreds afbrydelse/kortslutning til stel.

Fejlkode: P13C5
Hella Gutmann Solutions GmbH

Ledningsnetsspænding
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Højfrekvensnøgle	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Visning/Telematik	0 Fejl
Infotainmentsystem	Autoradio RD4	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	CD skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDC CAN	ikke tilgængelig