

NISSAN X-TRAIL 150 HK MANUELL 4X4

TESTDATO: 05.12.2025

KODE: 1894513



HB68386



168 252 KM



30.10.2007

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: JN1TCNT31U0011676

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 02.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Under bil	rust	venstre foran - venstre bak
1.2	Støtfanger	ripe(r) ned til grunning	
1.3	Støtfanger	sprukket	
2. LYS			
2.1	Andre lys	Skiltelys	



1.1 Rust



1.1 Rust



1.2 Ripe(r) ned til grunning



1.3 Sprukket



2.1 Skiltelys

10-14 mån. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐

30 000 km ☐ 40 000 km ☐

Kupfelter ☐ Motorcykel ☒

Dato 10-6-15 Km 82083

Nästan verkstad (stämpel)

min. 20 km

Ahvärg av hva som kommer først.

10-14 mån. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐

30 000 km ☐ 40 000 km ☐

Kupfelter ☐ Motorcykel ☒

Dato 27-5-17 Km 107480

Nästan verkstad (stämpel)

min. 20 km

Ahvärg av hva som kommer først.

10-14 mån. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐

30 000 km ☐ 40 000 km ☐

Kupfelter ☐ Motorcykel ☒

Dato 10-6-20 Km 133793

Nästan verkstad (stämpel)

min. 20 km

Ahvärg av hva som kommer først.

10-14 mån. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐

30 000 km ☐ 40 000 km ☐

Kupfelter ☐ Motorcykel ☒

Dato 22-5-16 Km 94968

Nästan verkstad (stämpel)

min. 20 km

Ahvärg av hva som kommer først.

10-14 mån. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐

30 000 km ☐ 40 000 km ☐

Kupfelter ☐ Motorcykel ☒

Dato 6-8-18 Km 121852

Nästan verkstad (stämpel)

min. 20 km

Ahvärg av hva som kommer først.

10-14 mån. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐

30 000 km ☐ 40 000 km ☐

Kupfelter ☐ Motorcykel ☒

Dato 20-6-21 Km 148350

Nästan verkstad (stämpel)

min. 20 km

Ahvärg av hva som kommer først.

10-14 mán. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km Kupiféttir ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km ☒ Motoróla Dateo _____ Km + Filter.	10-14 mán. ☒ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km Kupiféttir ☒ 30 000 km ☐ 40 000 km ☐ Motoróla Dateo 19.9-12 Km 55563	10-14 mán. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km Kupiféttir ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km ☐ Motoróla Dateo 5-9-12 Km 64036
Næsum-vektast (stimpla)	Næsum-vektast (stimpla)	Næsum-vektast (stimpla)
NESTE SERVICE: 21.7-12 mán. 20 43125 km Afhugið af hvað komur fyrst.	NESTE SERVICE: Fel. mán. 20 14 75000 km Afhugið af hvað komur fyrst.	NESTE SERVICE: _____ mán. 20 _____ km Afhugið af hvað komur fyrst.
10-14 mán. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km Kupiféttir ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km ☒ Motoróla Dateo 8-11-12 Km 53235	10-14 mán. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km Kupiféttir ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km ☒ Motoróla Dateo 23-6-14 Km 72302	10-14 mán. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐ 30 000 km Kupiféttir ☐ 30 000 km ☐ 40 000 km ☒ Motoróla Dateo 08-4-15 Km 79588
Næsum-vektast (stimpla)	Næsum-vektast (stimpla)	Næsum-vektast (stimpla)
NESTE SERVICE: _____ mán. 20 _____ km Afhugið af hvað komur fyrst.	NESTE SERVICE: _____ mán. 20 _____ km Afhugið af hvað komur fyrst.	NESTE SERVICE: _____ mán. 20 _____ km Afhugið af hvað komur fyrst.

SERVICETALONGER

Dette er et bil-købsbillet, der er udstedt af
Servicet, og kan bruges til at købe bil. Bil-
købet skal udføres inden den 31. december
2000, og bilens tilstand, afhængig af bil-
ens alder, skal være god.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

Alle bilens alder og bilens tilstand skal
være god, og bilens alder skal være
mindst 1 år.

10-14 mán. ☒ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐
30 000 km ☐ 40 000 km ☐
Kupplert ☒ Motorløst ☒

Dato: 20/1-02 Km: 12.206

PARK AUTO AS

Tlf. 62 42 60 90 - Fax 62 42 60 99

NESTE SERVICE:

jansaa min. 20.10.2000 km
Afhængig af bilens alder og tilstand.

10-14 mán. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☐
30 000 km ☐ 40 000 km ☐
Kupplert ☐ Motorløst ☒

Dato: 14-2-11 Km: 33.940

(Købsværdi (stempel))

NESTE SERVICE:

min. 20 mán. 20 km
Afhængig af bilens alder og tilstand.

10-14 mán. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☒
30 000 km ☐ 40 000 km ☐
Kupplert ☒ Motorløst ☒

Dato: 04-02-10 Km: 23.477

PARK AUTO AS

Tlf. 62 42 60 90 - Fax 62 42 60 99

NESTE SERVICE:

feb min. 20.11.2000 km
Afhængig af bilens alder og tilstand.

10-14 mán. ☐ 15 000 km ☐ 20 000 km ☒
30 000 km ☐ 40 000 km ☐
Kupplert ☐ Motorløst ☒

Dato: 27-2-11 Km: 34.075

PARK AUTO AS

Tlf. 62 42 60 90 - Fax 62 42 60 99

NESTE SERVICE:

Feb min. 20.02.2000 km
Afhængig af bilens alder og tilstand.

7

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	40	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 20, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2015
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9	9	9	9
BREMSESKIVER (MM)	27	27	14	14
BREMSEKLOSSER (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	164800
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
14.05.2025	164800

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.