



5936319

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546609



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	C5 AIRCROSS	Motoreffekt	133 kW
Type	A	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	NH12662	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VR7A4DGZSML048421	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	35718	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	05.11.2021
		Frist for neste EU kontroll	04.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5936319

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.9	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	1 dekk
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
86.3		Lakkriper:	Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Støtfanger bak
102.6	Laste-/bagasjerom	* Løst håndtak på deksel bagasjerom	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
31.10.2025	35187
04.11.2024	26746
14.11.2023	17555
18.11.2022	9308

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5936319

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
15 - Bremsedal	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
17 - Lys	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	✓ 65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 66 - Felg O
e-Diagnose	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
23 - Full systemskann	68 - Hjullager ✓
Motor	Styring
27 - Motor virkemåte	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	72 - Styresnekke, tannstang ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
30 - Kjølevæske	✓ 74 - Styreservo ✓
31 - Kjølevifte	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem	✓ 75 - Støtdempere ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
37 - Registerreim	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
Drivverk	✓ 80 - Travers ✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓
41 - Differensial	✓
42 - Drivaksler	✓



5936319

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5936319

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	150,00
9.2		Bremsevirkning, HF	150,00
9.3		Bremsevirkning, VB	130,00
9.4		Bremsevirkning, HB	130,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	638 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,40 mm
67.2		Mønsterdybde	1,80 mm
67.3		Mønsterdybde	1,80 mm
67.4		Mønsterdybde	0,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5936319

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5936319

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



5936319


Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5936319

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




5936319

Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. des. 2025

Køretøj: Citroen C5 Aircross 1.6i 16V Hybrid 225
Motorkode: DGZ (EP6FADTXHP)
Produktionsår: 20-
Kilometerstand: 35718 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: NC12662
VIN: VR7A4DGZSML048421 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. des. 2025 16:09:44

Fejlkode

OBD	OBD	2 Fejl
Fejlkode: P166C		
Fejlkode: P0720 Hastighedsgiver for gearkasseudgang Strømkreds med fejl.		
Drivlinje	Benzin	0 Fejl
Drivlinje	Elektromotor	0 Fejl
Drivlinje	Eldrivmotor bag	ikke tilgængelig
Drivlinje	Fremdriftsbatteri	0 Fejl
Drivlinje	Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1	0 Fejl
Drivlinje	Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 2	0 Fejl
Drivlinje	Intern højspændingsbatteri-oplader	1 Fejl
Fejlkode: P166C Låseaktuator højspændings-ladepunkt Funktion ukorrekt.		
Drivlinje	Centralstyreenhed eldrivkæde/ hybriddrivkæde	0 Fejl
bremsesystem	ABS/ESP	0 Fejl

bremsesystem	Hovedcylinder til el. bremseforstærker EBB	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag UDS	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg UDS	0 Fejl
Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	2 Fejl

Fejlkode: U1208-29
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1238-00
Multifunktionskamera
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Førerassistentsystem	360 graders udsyn	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Akustisk fodgængeradvarsel (AVAS)	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BSI	10 Fejl

Fejlkode: B1808
Startspærre
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B162C
Relæ 1 tilbehør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1796
Bagagerumsantenne udvendig
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1865
Motorstartfrigivelsessignal fra startknap og karosseristyreenhed
Signaler indbyrdes uplausible.

Fejlkode: B1825
Olieniveaukontrol
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1209
Afstands-assistent
Signal med fejl.

Fejlkode: U1462
Ignorer fejlkode
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: B132A

Kølemiddeltryk
Lavtrykssystem fejlbehæftet.

Komfort	Kombiinstrument UDS	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: U1FA0
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Kontaktmodul rat	0 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Komfort	Multifunktionsrat	0 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Komfort	Køretøjsafstandsassistent	0 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Komfort	Regn-/lyssensor UDS	0 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Komfort	Forrudevisker	1 Fejl
----------------	----------------------	---------------

Fejlkode: B11B0
Vinduesvisker
Funktion ukorrekt.

Komfort	Forlygte	0 Fejl
----------------	-----------------	---------------

Komfort	Elektron. tændingslås	ikke tilgængelig
----------------	------------------------------	-------------------------

Komfort	Dørmodul for, førerside PDPC	3 Fejl
----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: B1392
Rudehejs-servomotor foran til højre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1393
Rudehejs-servomotor bag til venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1386
Rudehejs-servomotor bag til højre
Funktion ukorrekt.

Komfort	Automatisk bagagerumsklap	0 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Komfort	Parkeringsensor	9 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1244
Parkeringsensor VB side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245
Parkeringsensor bag til højre side

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1225
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223
Parkeringsensor BV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227
Parkeringsensor bag til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Komfort	Multifunktions-touchscreen	2 Fejl
Fejlkode: U1FA0-00 Audio-/videoforbindelser Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: B1576-54 Multifunktionsskærm Kodning mangler/med fejl.		
Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
Komfort	Servicemodul	0 Fejl
Komfort	Førersæde-styreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	1 Fejl
Fejlkode: P0720-00 Hastighedsgiver for gearkasseudgang Strømkreds med fejl.		
Gearkasse	Automatgearkasse-betjening	ikke tilgængelig
Gearkasse	Impulsgearvælger	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Telematikbetjeningsenhed	ikke tilgængelig
Hella Gutmann Solutions GmbH	-4-	mega macs X

Infotainmentsystem

Navigation

3 Fejl

Fejlkode: U18A1
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1506
Telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1003
Fjernkodning af styreenhed
Kodning mangler/med fejl.