



5932935

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	532282



Kjøretøy

Bilmerke	Jaguar Land Rover Limited	Motorstørrelse	4999 cm ³
Modell	Range Rover Sport	Motoreffekt	405 kW
Type	LW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LS83895	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	SALWA2EF6FA525544	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	125587	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	23.03.2015
		Frist for neste EU kontroll	16.03.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5932935

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
3.7		Nøkkel/er skiftet batteri 1 stk	
3.8		Nøkkel/er skadet 1 stk	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre nærlys, venstre fjernlys, Høyre ryggelys
17.12		Kraketert lykteglass	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil med kamera	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Midtre eksospotte
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Defekt batteri	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
90.2	Tilhengerfeste	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* Treg på rattet	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Defekt batteri



5932935

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr	48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum.	R 49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
5 - Bremsbelegg	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
14 - Bremskraftforsterker	✓
15 - Brems pedal	✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	65 - Dekk ✓
19 - Refleks	66 - Felg ✓
20 - Lyd / lyssignaler	R 67 - Ekstra hjulsett R
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	R 71 - Ratt, rattaksel, ledd O
	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
	73 - Styrestag/ledd ✓
	74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 75 - Støtdempere ✓
29 - Oljenivå motor	O 76 - Stabilisator ✓
30 - Kjølevæske	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
31 - Kjølevifte	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
33 - Eksosanlegg	R 80 - Travers ✓
35 - Motorfester	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓
	Karosseri
	81 - Frontrute ✓
	82 - Siderute/bakrute ✓
	83 - Dør-/panseråpner ✓
	85 - Takluke/Panoramatak ✓
	86 - Lakk / karosseri utvendig R
	87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside O
	89 - Understellsnummer ✓



5932935

Karosseri

90 - Tilhengerfeste **R**

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

95 - Innvendig speil ✓

97 - Døråpning ✓

98 - Seter ✓

99 - Bilbelte ✓

101 - Bagasjeromstildekning **R**

102 - Laste-/bagasjerom ✓

103 - Interiør generelt ✓



5932935

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirking	Bremsevirking, VF	280,00
9.2		Bremsevirking, HF	280,00
9.3		Bremsevirking, VB	240,00
9.4		Bremsevirking, HB	240,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5932935

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5932935

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5932935


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5932935

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LS83895	SALWA2EF6FA525544
Årsmodell	Merke/Modell
14-18	Range Rover Sport 5.0i-SVR V8 32V SC (L494)
Motorkode	Km
508PS (AJ133)	Ukjent

Utført med feil (76)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS	C0565	ABS control unit — Voltage supply too high
	U0447	CAN bus connection to central gateway A — Received invalid data
	C052C	ABS hydraulic pump motor — Electric circuit interruption
	C0564	ABS control unit — The voltage supply is too low.
AUCM fan of head-up display	C0565	ABS control unit — Voltage supply too high
	U0126	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
	U0011	Medium-speed CAN bus — Power decrease
	U3000	ECU — Function faulty.
BCM body control module	B103C	Headlight assembly left — Function faulty.
	B103D	Headlight assembly right — Function faulty.
	B10F2	Sunroof — Function faulty.
	B1219	Switch for hatchback unlocking — Function faulty.
	B1248	TURN INDICATOR RR — Fault in electric circuit
	B13D3	Left daytime driving light/clearance light — Fault in electric circuit
	B13D4	Right daytime driving light/clearance light — Fault in electric circuit
	B13D8	Rear light right — Fault in electric circuit
	B13DB	Rear light left — Fault in electric circuit
	B146B	Marker lights, left-hand side/front left — Function faulty.
	B146C	Marker lights, right-hand side/front right — Function faulty.
	B1C45	Windscreen wiper park switch — Function faulty.
	B1C98	Sideward blinker left — Fault in electric circuit
	B1C99	Sideward blinker right — Fault in electric circuit
	C111A	BRAKE LIGHT RIGHT — Defective bulb!
	U1000	CAN bus — Function shut down
CCM cruise control module	C1A67	Radar sensor front — Function faulty.
	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
	U0415	CAN bus connection from ABS control unit — Received invalid data
CHCM chassis control module	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.

Reg.nr: **LS83895**, VIN: **SALWA2EF6FA525544**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
CHCMB chassis control module B	U3000	ECU — Function faulty.
CRTM ECU of articulated leg rests	U3000	ECU — Function faulty.
DABM digital audio transmission module	B1A56	Antenna — Function faulty.
DDM driver door module	C1B14	Sensor voltage supply — Fault in electric circuit
EMS engine control unit gasoline	P0170	Fuel trim bank 1 — Function faulty.
	P0219	Engine speed — Maximum rotational speed exceeded
	P2274	Oxygen sensor 3 bank 1 — Mixture too lean
	U0405	Cruise control — Received invalid data
	U0447	CAN bus connection to central gateway A — Received invalid data
FCDIM interface module	U023B	Image processing module B — Communication faulty
	U1A24	MOST bus — Ring cable complete, communication incorrect.
	U3000	ECU — Function faulty.
GSM gearswitch module CAN	U0422	CAN bus connection to body control module — Received invalid data
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
GWM central gateway module	B13C5	Auxiliary battery — Function faulty.
	B1412	Relay box — Function faulty.
HUD - Head-Up Display	U0011	Medium-speed CAN bus — Power decrease
HVAC electronic climate control ECU	B13C2	Rain/light/solar intensity/anti-misting sensor unit — Signal of dew point sensor incorrect
	B13EB	Air temperature sensor headroom RR — Function faulty.
	B1B7D	Actuator FOR Rear Distributor Flap — Fault in electric circuit
IPC instrument panel cluster ECU	B100D	Ignition lock — Function faulty.
	B1A14	Airbag warning light — Fault in electric circuit
	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
	U0011	Medium-speed CAN bus — Power decrease
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
PSCM power steering ECU	B1304	Electron. power steering — Function faulty.
	U3001	ECU — Incorrect shutdown!
RCM safety restraint system ECU	B00D2	Airbag system fault light 1 — Function faulty.
RFA/KVM drive authorization module	U3000	ECU — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SPMA seat belt tensioner driver side	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
	U3000	ECU — Function faulty.
	U3006	ECU — Input electric circuit A faulty
SPMB seat belt tensioner passenger side	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
	U3006	ECU — Input electric circuit A faulty
TCCM transfer case	U3000	ECU — Function faulty.
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Transmission ECU	P0560	System voltage — Voltage/current supply faulty
	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
AAM audio amplifier	B13E6	Microphone 3 — Function faulty.
	B13E7	Microphone 4 — Function faulty.

Utført uten feil (17)

System	Beskrivelse
ABS	PBM ECU electric parking brake CAN
Air conditioning	RHVAC rear electronic climate control ECU
Audio/Video	ACM audio ECU front
	FCIM front air conditioning control element
	FCIMB interface module B
	FCIMC interface module C
Comfort	DSM driver side module
	HCM headlamp control module
	PAS parking aid module
	PDM passenger door module
	PSM passenger side module
	RGTM tailgate module
Safety	SODL/BMCML module, lateral object detection left
	SODR/BMCMR side object detection module right
Steering	SASM steering angle sensor ECU
Suspension	ATCM adaptive suspension control ECU



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Transmission

Beskrivelse

RDCM rear axle differential lock ECU