



5942941

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547021



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	X5 XDRIVE30D	Motoreffekt	155 kW
Type	X70	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BR89991	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAFF41030L350104	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	315189	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2010
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	25.01.2010
		Frist for neste EU kontroll	24.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5942941

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
49.2	Kupevifte	Kupevifte virker ikke.	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak
67.22	Ekstra hjulsett	Mangler eller feil hjul	4 hjul
87.4	Utvendig speil	Feil på justeringsmekanisme for speil:	Høyre side

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.11	Service/ Dokum.	Feil på innfesting av skilt:	
4.16		* se vedlagte bilder av service dokumentasjon fra service heftet	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Bakkant motor
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
83.22	Dør-/panseråpner	* lys i h. dør håndtak foran lyser ikke	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
98.9	Seter	* bruks merker/slitasje finnes	

Merknader

Punkt	Merknad
Service/ Dokum.	skilt ramme bak er løs
Ekstra hjulsett	ekstra hjulsett mangler

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått



5942941

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	O Elektriske anlegg
Bremser	44 - Instrument belysning ✓
5 - Bremsbelegg ✓	45 - Instrumenter ✓
6 - Bremseskiver	46 - Radio / Multimedia ✓
8 - Parkeringsbrems	47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsvirkning ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	49 - Kupevifte
12 - Bremserør ✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) R
13 - Bremseslanger ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal ✓	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys ✓	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
21 - Varsellamper ✓	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet ✓	65 - Dekk R
e-Diagnose	66 - Felg O
23 - Full systemskann R	67 - Ekstra hjulsett R
Motor	68 - Hjullager ✓
26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓	Styring
27 - Motor virkemåte ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor O	72 - Styresnekke, tannstang ✓
29 - Oljenivå motor ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
30 - Kjølevæske ✓	74 - Styreservo ✓
31 - Kjølevifte ✓	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem ✓	75 - Støtdempere ✓
33 - Eksosanlegg ✓	76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
37 - Registerreim ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5942941

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	O
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5942941

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,48 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,79 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,47 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	18,93 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Hvilespenning for høy, batteri ikke målt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke tilgjengelig for kontroll



5942941

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelenge

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5942941

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5942941

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5942941

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5942941

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5942941


Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



5942941

Bilder og vedlegg



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

NAF Senteret Skien
Nensetbakken 27 // Koststed: 24306
3736 Skien
Telefon: +4791745225
Fax:
E-mail: jan.arnesen@naf.no
Website:



8. des. 2025

Køretøj: BMW X5 30d E70 xDrive
Motorkode: M57 D30 TU2 (30 6 D3)
Produktionsår: 10-13
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: WBAFF41030L350104 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 8. des. 2025 09:54:40

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	DDE Motorstyreenhed	ikke tilgængelig
Drivlinje	EKPS Brændstofpumpestyreenhed	0 Fejl
bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	2 Fejl

Fejlkode: DTC 6DDB
Interface for elektrisk parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 6DDC
Interface for elektrisk parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	EMF Parkeringsbremsestyreenhed	1 Fejl
---------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 6045
CAN-bus til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem OBD	ikke tilgængelig
Termostyring	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	2 Fejl

Fejlkode: DTC 9C87
Tilskudsvarmer
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9C7E
Tilskudsvarmer
systembetinget frakobling

Termostyring	SHZH brændstofdrevet fyr/tilskudsvarme	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	ACC Fjernområderadar	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FLA Fjernlysstyreenhed	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	RFK Bakkamerastyreenhed	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	KAFAS Frontkamerastyreenhed	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PDC parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	KOMBI Kombiinstrument	2 Fejl

Fejlkode: DTC 9319
Tankmåler 1
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A558

Komfort	JBE Karosseristyreenhed 2	1 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC A6E4
Tankmåler venstre
Funktion ukorrekt.

Komfort	FRM Karosseristyreenhed foran	1 Fejl
----------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9CCE
Spejl-servomotor passagerside
Komponent defekt.

Komfort	HUD Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	CID Infotainmentdisplay	0 Fejl
Komfort	CA Nøglefrit adgangssystem	ikke tilgængelig
Komfort	RLSS Regn-/lys-/solsensor	ikke tilgængelig
Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	SHD Skyde-/vippe-tagstyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	0 Fejl
Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	0 Fejl
Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	ikke tilgængelig

Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: DTC 9DF7 Bremselys Afbrydelse/kortslutning til stel		
Komfort	HKL bagklapmodul	0 Fejl
Komfort	FRM Karosseristyreenhed foran	1 Fejl
Fejlkode: DTC 9CCE Spejl-servomotor passagerside Komponent defekt.		
Komfort	SZL kontaktcenter ratstamme	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	1 Fejl
Fejlkode: DTC A833 styreenhed Kodning med fejl.		
Tyverisikring	DWA tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	CAS Startspærrestyreenhed	0 Fejl
Tyverisikring	SINE Tyverialarm	ikke tilgængelig
Undervogn	EHC Niveaureguleringsstyreenhed	ikke tilgængelig
Undervogn	ARS Antirul-stabilisering	ikke tilgængelig
Undervogn	VDM Styreenhed til dæmpningsregulering	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVL Dæmpermodul VF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSVR Dæmpermodul HF	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHL Dæmpermodul VB	ikke tilgængelig
Undervogn	EDCSHR Dæmpermodul HB	ikke tilgængelig
Styretøj	AL aktiv servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Audioforstærker OBD	0 Fejl
Infotainmentsystem	Antenneforstærker OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	NAV Navigationssystem	ikke tilgængelig

Infotainmentsystem	Brugerflade OBD	1 Fejl
Fejlkode: DTC E1CF CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument Meddelelse ukorrekt.		
Infotainmentsystem	Audio-gateway OBD	0 Fejl
Infotainmentsystem	Håndfri anordning OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	iPod-interface	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	SBX Telefonstyreenhed	0 Fejl
Dæktryksovervågning	RDC Dæktryksstyreenhed	ikke tilgængelig