

PEUGEOT 208 110 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 09.12.2025

KODE: 1897404



PR34503



61 445 KM



29.01.2016

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: VF3CCHNZTFT225915

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.03.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Tilhengerfeste	Avtagbart tilhengerfeste sitter fast, selges som fastmontert	
1.2 Dekk/Felger	Kantkjørte sommerfelger	
1.3 Dekk/Felger	Oksidering på alle vinterfelger	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Bakstilling	Overflaterust i bakstilling	




1.1 Avtagbart tilhengerfeste sitter fast, selges som fastmontert



1.2 Kantkjørte sommerfelger



1.2 Kantkjørte sommerfelger



1.2 Kantkjørte sommerfelger



1.2 Kantkjørte sommerfelger



1.3 Oksidering på alle vinterfelger



1.3 Oksidering på alle vinterfelger



1.3 Oksidering på alle vinterfelger



1.3 Oksidering på alle vinterfelger



2.1 Overflaterust i bakstilling



2.1 Overflaterust i bakstilling

Oppfølging av vedlikehold

De påfølgende sidene er beregnet på at den forhandler eller det verkstedet som utfører vedlikeholdet skal sette sitt stempel når arbeidet er utført.

Det anbefales å ta vare på alle fakturer og dokumenter som gjelder vedlikehold og reparasjoner utført på bilen.

For at fabrikkens garanti skal være gyldig, skal alle pålagt periodisk Peugeot vedlikehold være utført på bilen.

Glem ikke å overlevere alle papirene til den nye eieren dersom du selger bilen.

Få et offentlig godkjent verksted til å fylle ut disse feltene (dato, kilometerstand, neste kontroll...) avhengig bruksforhold.

Bertel O. Steen
SVANEDAMSVEIEN 6-8
4621 KRISTIANSAND
Tlf. 38 00 35 00 - Fax 38 00 35 01
offentlig godkjent verksted

Dato: 31.01.2017 km: 6446

Neste kontroll ved 31446 km eller den 31.01.2018

Dato: 07.02.2018 km: 15951

Neste kontroll ved 40.000 km eller den 07.02.2019

Oppfølging av vedlikehold

Dato: 19.02.2019 km: 22769

Bertel O. Steen
SVANEDAMSVEIEN 6-8
4621 KRISTIANSAND
Tlf. 38 00 35 00 - Fax 38 00 35 01
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved 48.000 km eller den 19.02.2020

Dato: 23.02.2021 km: 38.003

Bertel O. Steen
SVANEDAMSVEIEN 6-8
4621 KRISTIANSAND
Tlf. 38 00 35 00 - Fax 38 00 35 01
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved 67.000 km eller den 23.02.2022

Dato: 01.03.21 km: 32509

Bertel O. Steen
SVANEDAMSVEIEN 6-8
4621 KRISTIANSAND
Tlf. 38 00 35 00 - Fax 38 00 35 01
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved 42608 km eller den 01.03.2022

Oppfølging av vedlikehold

Dato: 05.03.2024 km: 49213

Bertel O. Steen
SVANEDAMSVEIEN 6-8
4621 KRISTIANSAND
Tlf. 38 00 35 00 - Fax 38 00 35 01
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved 74213 km eller den 05.03.2025

Dato: 10.02.25 km: 55800

Bertel O. Steen
SVANEDAMSVEIEN 6-8
4621 KRISTIANSAND
Tlf. 38 00 35 00 - Fax 38 00 35 01
offentlig godkjent verksted

Neste kontroll ved 80800 km eller den 10.02.26

Periodisk vedlikehold

Stempel fra offentlig godkjent verksted

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2015	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 34, 2015
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3,5	3,5	3,5	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5	5,5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
05.12.2025	61445
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
05.12.2025	61444

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.