

HYUNDAI KONA ELECTRIC FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 26.11.2025

KODE: 1883941

 EV98757

 78 005 KM

 02.10.2019
Førstegang registrert

 Elektrisitet

CHASSISNR: KMHK581GFKU050288

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 02.10.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu, dette av ubetydelig karakter	



1.1 Noe steinsprut på frontvindu, dette av ubetydelig karakter



1.1 Noe steinsprut på frontvindu, dette av ubetydelig karakter

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice	Hyundai originalservice
Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.	Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service	☒ Kilometerbasert service
☐ Tidsbasert service	☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)	☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)
☐ Service- og sikkerhetskampanjer	☐ Service- og sikkerhetskampanjer
Dato: 20.08.20	Dato: 19.08.21
Kilometerstand: 10152	Kilometerstand: 24887
Hyundai kvalitetsstempel: Mobile Sørlandsparken AS	Hyundai kvalitetsstempel: Mobile Sørlandsparken AS
Arbeidsordrenummer: AA 12 8546	Arbeidsordrenummer: AA 12 8546
Neste service (Hva som inntreffer først)	Neste service (Hva som inntreffer først)
Dato: AUGUST 2021	Dato: 19.08.2022
Kilometerstand: 25.000	Kilometerstand: 33887

26 Service- og garantihefte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice	Hyundai originalservice
Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.	Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☒ Kilometerbasert service	☒ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service	☒ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)	☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)
☐ Service- og sikkerhetskampanjer	☐ Service- og sikkerhetskampanjer
Dato: 12.09.2022	Dato: 19/10-23
Kilometerstand: 39302	Kilometerstand: 54161
Hyundai kvalitetsstempel: Mobile Sørlandsparken AS	Hyundai kvalitetsstempel: Mobile Sørlandsparken AS
Arbeidsordrenummer: AA143032	Arbeidsordrenummer: AA143032
Neste service (Hva som inntreffer først)	Neste service (Hva som inntreffer først)
Dato: 12.09.2023	Dato: 19/10-24
Kilometerstand: 54502	Kilometerstand: 69.000

Service- og garantihefte 27

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice	Hyundai originalservice
Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.	Service utført i henhold til Hyundai serviceprogram.
☐ Kilometerbasert service	☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service	☐ Tidsbasert service
☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)	☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon)
☐ Service- og sikkerhetskampanjer	☐ Service- og sikkerhetskampanjer
Dato: 24.09.24	Dato: 24.09.24
Kilometerstand: 65515	Kilometerstand: 80515
Hyundai kvalitetsstempel: Mobile Sørlandsparken AS	Hyundai kvalitetsstempel: Mobile Sørlandsparken AS
Arbeidsordrenummer: AA 179970	Arbeidsordrenummer: AA 179970
Neste service (Hva som inntreffer først)	Neste service (Hva som inntreffer først)
Dato: 24.09.25	Dato: 24.09.25
Kilometerstand: 80515	Kilometerstand: 80515

Service- og garantihefte

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 26, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 31, 2019
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	4,5	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4,5	5	5,5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
25.11.2025	78001
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
25.11.2025	78001

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.