



6064058

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548765



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	CADDY	Motoreffekt	55 kW
Type	2KN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LY76256	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2KZEX131592	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	125958	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2014
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	16.05.2014
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6064058


Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.3	Lykter/lys - tilstand.	Krakerert lykteglass	Venstre baklys, Venstre sideblink
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
49.1	Elektrisk vindusheis.	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Høyre fordør, Venstre fordør
54.3	Seter.	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Venstre foran
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Tak, Venstre fordør, Høyre bakdør, Høyre sidekanal
62.4		Rustangrep:	Venstre baksjerm
62.6		Lakkblærer	Høyre baksjerm
62.10		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke
87.9	Dekk.	Dekk er tydelig skjevslitt.	
87.10		Feil rotasjonsretning:	Venstre foran, Høyre bak
87.12		Corden er synlig	Høyre bak
87.15		Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Skade / tæring i radiatorregister. Funksjon god på testetidspunktet	
24.9	Motor virkemåte.	Vanskelig å starte	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
85.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
88.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper.	Skader/avvik som forhindrer vurdering



6064058

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Slitt dekk



6064058

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	49 - Elektrisk vindusheis. R
7 - Brems pedal.	50 - Døråpning. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	R 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Seter. R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 57 - Tilhengerfeste. ✓
14 - Glassruter.	✓ 59 - Laste-/bagasjerom. ✓
15 - Setevarmer.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
16 - Innvendig speil.	O
17 - Utvendig speil.	Underside.
18 - Solskjerm.	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 65 - Stabilisator. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
Prøvekjøring.	✓ 69 - Bremsørør. ✓
24 - Motor virkemåte.	O 70 - Bremseslanger. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
28 - Girkasse. (manuell)	72 - Bremseskiver innvendig. ✓
29 - Clutch.	O 73 - Parkbrems. ✓
30 - Parkeringsbrems.	74 - Støtdempere. ✓
Motor.	✓ 75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
34 - Panser.	✓ 76 - Lekkasjer. ✓
35 - Understellsnummer.	✓ 79 - Eksosanlegg. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	80 - Travers. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	83 - Styresnekke, tannstang. ✓
41 - Kjølesystem.	R 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
42 - Batteri 12 volt.	R
43 - Oljenivå motor.	Hjul,dekk.
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig O
45 - Motorfester.	✓ 86 - Hjullager. ✓
46 - Registerreim.	R 87 - Dekk. R
	✓ 88 - Felg. O
	R 89 - Ekstra hjulsett.. ✓
	✓
	✓



6064058

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	416 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	2,70 mm
87.3		Mønsterdybde HF	2,80 mm
87.4		Mønsterdybde VB	2,30 mm
87.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	2,00 mm
89.2		Mønsterdybde	2,00 mm
89.3		Mønsterdybde	2,00 mm
89.4		Mønsterdybde	4,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6064058

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6064058

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6064058

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6064058

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6064058

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6064058

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Seter.



57. Seter.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



5. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Caddy Cross 1.6 16V TDI BlueMotion
Motorkode: CAYE
Produktionsår: 13-15
Kilometerstand: 125950 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: LY76256
VIN: WV1ZZZ2KZEX131592 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 5. feb. 2026 07:21:45

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P046C
EGR-ventil-sensor række 1
Signal med fejl.

Fejlkode: P046C
EGR-ventil-sensor række 1
Signal med fejl.

Drivlinje

Motorelektronik 1

1 Fejl

Fejlkode: 7563
EGR-positionsføler A
Signal med fejl.

bremsesystem

Bremseelektronik

0

Passiv sikkerhed

Airbag

0

Termostyring

Varme/klimaanlæg

1 Fejl

Fejlkode: 9672723
Sædevarme foran til venstre
Afbrydelse i strømkreds .

Termostyring

Parkerings-/tilskudsvarmer

0

Førerassistentsystem

Parkeringsensor 2

ikke tilgængelig

Komfort	Gateway-elektronik 1	3 Fejl
Fejlkode: 897 Sprinklerpumpe Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 897 Sprinklerpumpe Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 978 Lampe til venstre nærlyslygte M29 Funktion ukorrekt.		

Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Fører dør selektronik	2 Fejl
Fejlkode: 932 Motor til rudehejs i førerside V147 Motor til rudehejs i førerside V147		
Fejlkode: 1706 Spejlindstillingskontakt Funktion ukorrekt.		

Komfort	Passager dør selektronik	0
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Batteriregulering	0
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	0
Komfort	Anhængerfunktion	0
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjul selektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	0
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	1 Fejl

Fejlkode: 821
Radioantenne 2
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem

Navigation

ikke tilgængelig