



6057613

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548758



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	1461 cm ³
Modell	NV200	Motoreffekt	81 kW
Type	M20N	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ70026	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VSKHBAM20U0147844	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	165597	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	27.11.2017
		Frist for neste EU kontroll	02.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6057613

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
25.8	Kjøreegenskaper.	Vibrasjoner ved bremsing	
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Midtre bremselys
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
54.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
54.4		Misfarget/skittent:	Venstre foran
56.4	Passasjersele.	Misfarget/skittent:	Høyre foran
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
64.3		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser, Støtfanger bak
64.4		Rustangrep:	Tak
64.5		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke, Høyre bakdør
64.8		Bulk (er):	Venstre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
11.10	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskergummi	
36.4	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
87.17	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
87.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Isete;Mørkt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor



6057613

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	47 - Drivreim generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	Karosseri.	
4 - Service/Dokumentasjon.	R	48 - Dører.	✓
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	50 - Døråpning.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
7 - Brems pedal.	✓	52 - Bilbelte.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
9 - Instrumenter.	✓	54 - Førersete.	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	56 - Passasjerse.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	O	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
14 - Glassruter.	✓	Underside.	
15 - Setevarmer.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	67 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	69 - Drivaksler.	✓
20 - Taktrekk.	✓	71 - Bremsørør.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	72 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	73 - Bremsbelegg innvendig.	✓
Prøvekjøring.		74 - Bremseskiver innvendig.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	75 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	76 - Støtdempere.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
29 - Clutch.	✓	78 - Lekkasjer.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
Motor.		82 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	Hjul,dekk.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Hjullager.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R	89 - Dekk.	✓
43 - Oljenivå motor.	✓	90 - Felg.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	91 - Ekstra hjulsett..	✓
45 - Motorfester.	✓		
46 - Registerreim.	R		



6057613

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	510 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	316 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
46.2		eller ved, måneder:	72
87.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
87.2		Bremseskivetykkelse VF	24,40 mm
87.3		Bremseskivetykkelse HF	24,40 mm
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
91.2		Mønsterdybde	4,00 mm
91.3		Mønsterdybde	5,00 mm
91.4		Mønsterdybde	5,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6057613

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6057613

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6057613

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6057613


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Døråpning.



29. Førersete.



30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.



32. Lakk / karosseri utvendig.



33. Lakk / karosseri utvendig.



34. Lakk / karosseri utvendig.



35. Lakk / karosseri utvendig.



36. Lakk / karosseri utvendig.



6057613

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.



38. Lakk / karosseri utvendig.



39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.



41. Lakk / karosseri utvendig.



42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



44. Lakk / karosseri utvendig.



45. Lakk / karosseri utvendig.



46. Lakk / karosseri utvendig.



47. Lakk / karosseri utvendig.



48. Lakk / karosseri utvendig.



6057613

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig.



50. Lakk / karosseri utvendig.



51. Lakk / karosseri utvendig.



52. Lakk / karosseri utvendig.



53. Lakk / karosseri utvendig.



54. Lykter/lys - tilstand.



55. Passasjersete.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. feb. 2026

Køretøj: Nissan NV 200 / Evalia 1.5 dCi (M20)
Motorkode: K9K 410
Produktionsår: 10-
Kilometerstand: 165597 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: LJ70026
VIN:
Testet: 4. feb. 2026 06:13:42

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P0380
Forvarmersystem A
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0380
Forvarmersystem A
Funktion ukorrekt.

Drivlinje

Diesel CAN

ikke tilgængelig

bremsesystem

ABS/ESP CAN

2 Fejl

Fejlkode: C1155
Bremsevæskestand
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: C1115
Hjulføler
Signal fra 1/flere sensorer med fejl.

Passiv sikkerhed

Airbag ISO

0 Fejl

Komfort

Kombiinstrument CAN

0 Fejl

Komfort

IPDM Grundmodul

0 Fejl

Komfort

BCM - alle systemer

5 Fejl

Fejlkode: B2193
CAN-bus/datakabel mellem motor- og karosseristyreenhed
Hella Gutmann Solutions GmbH

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B261F
Koblingskontakt
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B26E8
Koblingslåsekontakt
Signal med fejl.

Fejlkode: B26EF
Ratstammelåsningsrelæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B26FB
Koblingskontakt
Funktion ukorrekt.

Styretøj

EPS CAN

0 Fejl

Dæktryksovervågning

Dæktryksovervågning CAN

ikke tilgængelig