



5944712

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 547737



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	999 cm ³
Modell	Focus	Motoreffekt	92 kW
Type	DYB	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DP77251	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WF06XXGCC6FS30606	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	189595	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	30.07.2015
		Frist for neste EU kontroll	01.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5944712

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* skraper i bremses ved bremsing	
5.2	Bremsebelegg	Jern mot jern, kjøretøyet er trafikkfarlig	Venstre foran
5.3		Slitt bremsebelegg	Høyre foran
6.9	Bremsekiver	Store riper i bremsekiven:	Venstre foran
9.10	Bremsevirkning	Ulyd i bremses	Venstre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.14	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.16	Service/ Dokum.	* se vedlagte bilder av service heftet	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.19		Anbefaler skift av bremsekive samtidig med skift av bremseklosser	Venstre foran, Høyre foran
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Forkant motor
46.12	Radio / Multimedia	* oksidert rygge sensor h. side bak	
50.17	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* tæring i radiator register til ac	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.29		Dekk er noe skjevslitt	
79.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* noe slitte fremmere bære arm foringer bak. gummi begynner å løsne	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	
86.21		Steinsprut:	
86.24		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.27		Diverse lakkrust	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* lakk slipp/flassing på bakluke	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.8	Døråpning	* noe bruks merker finnes	
98.9	Seter	* normal bruks slitasje	



5944712

Merknader

Punkt	Merknad
Utvendig tilstand motor	mangler plate under motor

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5944712

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	38 - Clutch	✓
2 - Unormal lyd	R	39 - Girkasse (manuell)	✓
		41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.		45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	O
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		52 - Lyktespyler / Visker	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
		57 - Batteri ytre tilstand	✓
		58 - Tilstand 12 volt batteri	R
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	O
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
Motor		Hjuloppheng	
25 - Avgassanalyse (Bensin)	✓	75 - Støtdempere	✓
27 - Motor virkemåte	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	O
29 - Oljenivå motor	✓	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	✓		
31 - Kjølevifte	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	R		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	R		



5944712

Karosseri

81 - Frontrute	0
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	0
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	0
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	0
98 - Seter	0
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5944712

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
25	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Kontrollert visuelt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	730 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	437 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5944712

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked


Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.




5944712


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



5944712

Bilder og vedlegg




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5944712

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5944712


Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




5944712


Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



5944712


Bilder og vedlegg



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




5944712

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt

NAF Senteret Skien
Nensetbakken 27 // Koststed: 24306
3736 Skien
Telefon: +4791745225
Fax:
E-mail: jan.arnesen@naf.no
Website:



8. des. 2025

Køretøj: Ford Focus 1.0i 12V GTDI Turbo Turnier
Motorkode: M1DD
Produktionsår: 14-18
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: WF06XXGCC6F530606 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 8. des. 2025 15:13:04

Fejlkode

OBD	OBD	1 Fejl
Fejlkode: P0420 Katalysator bank 1 Virkningsgrad under minimum.		
Drivlinje	Duratec EcoBoost CAN	1 Fejl
Fejlkode: P0420 Virkningsgrad kat. række 1 Virkningsgrad under minimum.		
bremsesystem	Ratvinkelgiver SASM CAN	0 Fejl
bremsesystem	ABS CAN	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RCM airbag CAN-bus	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg CAN	0 Fejl
Termostyring	Tilskudsvarme CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Afstandsadvarelssystem FDSM CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (B)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring	ikke tilgængelig

venstre

Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
-----------------------------	---	-------------------------

Komfort	Gateway-modul A CAN	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	IPC kombiinstrument CAN	1 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Komfort	Betjenings-/visningsenhed foran CAN	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	Førerdørsmodul CAN	1 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Komfort	Passagerdørsmodul CAN	2 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: B12DC
Positionsføler forruder
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0140
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
----------------	------------------------------	-------------------------

Komfort	BCMii karosseristyreenhed CAN-bus	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	Fjernbetjening CAN	6 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B1361
Låsekontakt dørgræb HF
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1365
Position "start" tændingsnøgle
Kortslutning i strømkreds.

Fejlkode: B1367
Døroplåsning HB
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1372
Relæ til dørindstigningslys
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B1373
Relæ til dørindstigningslys
Strømkreds kortslutning til plus.

Fejlkode: B136F
Oplåsningskontakt dørgreb VF
Strømkreds med fejl.

Komfort	Hast. reguleringsanl.CCMii CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Jævnspændingsomformer CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	2 Fejl

Fejlkode: B14DA
Servomotor adaptiv lysfordeling til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U3003
Batterispænding
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Gearkasse	Automatgear CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Powershift-gearkasse CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	1 Fejl

Fejlkode: U045A
CAN-kommunikation med parkeringssensorstyreenhed A
Modtaget ugyldige data.

Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Forreste betjeningslementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør-interfacemodul CAN-bus	0 Fejl
Infotainmentsystem	DSP digital sound-processor CAN-bus	ikke tilgængelig