

5945345

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546943



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	1120 cm ³
Modell	PICANTO	Motoreffekt	55 kW
Type	BA	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SU69361	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	KNEBA24527T417692	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	172526	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2008
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	18.12.2008
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5945345

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.9	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	Venstre
8.5		Virker ikke:	Høyre
8.7		Feil ved parkbrems betjening	
17.1	Lys	Virker ikke:	Skiltlys, Midtre bremselys
22.8	Varsellamper utvidet	* varsel lampe fort vann i diesel filter lyser periodisk	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
44.2	Instrument belysning	Virker ikke i midtkonsoll	
47.3	Elektrisk vindusheis	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Høyre bakdør
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
75.5	Støtdempere	Slaglyd i støtdemper:	Venstre bak, Høyre bak
75.6		Feil på nedre innfesting:	Venstre bak, Høyre bak
75.7		Feil på øvre innfesting:	Høyre bak
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
87.4	Utvendig speil	Feil på justeringsmekanisme for speil:	Venstre side, Høyre side

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.15	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng bak	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.32	Lys	Svakt lys:	Venstre nærllys, Høyre nærllys
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
39.19	Girkasse (manuell)	* ulyd /subbe lyd ved lav hastighet og lite gass pådrag. bør sjekkes ut nærmere	
50.17	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* tæring i radiator til ac.	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
65.20	Dekk	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Venstre foran, Høyre foran
65.22		Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Høyre foran
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	
72.12	Styresnekke, tannstang	* liten slakk i h. side på tannstang	



5945345

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.22		Små lakkblærer:	
86.27		Diverse lakkrust	
87.12	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.8	Døråpning	* noe bruks slitasje	
98.9	Seter	* noe bruks slitasje og skjolder	
103.6	Interiør generelt	* bruks merker finnes	

Merknader

Punkt	Merknad
Unormal lyd	subbe/skrape lyd i drivverk/motor ved kjøring i lav hastighet + noe dunke lyder i humper (Bak)
Parkeringsbrems	mekanisme på bremse kalipper virker ikke, returnerer ikke på arm
Instrument belysning	mangler lys i vifte betjening
Elektrisk vindusheis	bryter for vindus heis h. bak er tapet over, er derfor ikke testet.

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t


Utetemperatur ved prøvekjøring 6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått



5945345

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch ✓
2 - Unormal lyd	R 39 - Girkasse (manuell) O
	42 - Drivaksler ✓
Generell informasjon	Elektriske anlegg
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 44 - Instrument belysning R
4 - Service/ Dokum.	45 - Instrumenter ✓
	46 - Radio / Multimedia ✓
Bremser	47 - Elektrisk vindusheis R
5 - Bremsebelegg	O 49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	O 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
8 - Parkeringsbrems	R 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsevæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
15 - Bremsepedal	
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	R 65 - Dekk O
19 - Refleks	✓ 66 - Felg O
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	R 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
e-Diagnose	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
23 - Full systemskann	R
Motor	Styring
26 - Avgassanalyse (Diesel)	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
27 - Motor virkemåte	✓ 72 - Styresnekke, tannstang O
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
29 - Oljenivå motor	O 74 - Styreservo ✓
30 - Kjølevæske	O
31 - Kjølevifte	✓
32 - Kjølesystem	✓
33 - Eksosanlegg	✓
35 - Motorfester	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓
37 - Registerreim	✓
	Hjuloppheng
	75 - Støtdempere R
	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5945345

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O



5945345

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	100,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Kontrollert visuelt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	480 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	123 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5945345

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5945345

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5945345

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




5945345

Bilder og vedlegg



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5945345


Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5945345

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



5945345

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5945345

Bilder og vedlegg



49. Generelt

NAF Senteret Skien
Nensetbakken 27 // Koststed: 24306
3736 Skien
Telefon: +4791745225
Fax:
E-mail: jan.arnesen@naf.no
Website:



8. des. 2025

Køretøj: Kia Picanto (BA/SA) 1.1 CRDi
Motorkode: D3FA
Produktionsår: 06-11
Kilometerstand: 172526 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SU69361
VIN:
Testet: 8. des. 2025 17:56:25

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	MCS Motorstyring diesel	ikke tilgængelig
Drivlinje	MCS Motorstyring diesel	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS antiblokeringsystem	3 Fejl

Fejlkode: C1206
Hjulføler BV
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C1208
Hjulføler BV
Signal mangler.

Fejlkode: C1207
Hjulføler BV
Omdrejningstal uplausibelt.

Passiv sikkerhed	Airbag (ISO)	1 Fejl
-------------------------	---------------------	---------------

Fejlkode: B1112
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Tyverisikring	IMMO Startspærre (diesel ISO)	1 Fejl
----------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: P2264
Føler for vand i brændstoffilter
Strømkreds med fejl.

Tyverisikring	IMMO Startspærre (diesel CAN)	1 Fejl
Fejlkode: P2264 Føler for vand i brændstoffilter Strømkreds med fejl.		
Styretøj	EPS Elektromekanisk servostyring (ISO)	ikke tilgængelig